	1	2	3	4		5	6	
A	Gruppenverschluss D Winkelausschluss/-folgeabhängigkeit Wellenausschluss/-folgeabhängigkeit Fahrstraßenschieberschalter Dreifachabhängigkeit Schubstangenleerplatz Schubstangenlager Schieberschloss Hebelersatzschloss			Gleichstromb Werkzeuge - Rillenschleit - Rohrquetsc - Rundschleif	Wechselstromblockfeld Gleichstromblockfeld			
В	Zentralschloss A		5701-					
	Weichenschloss Gestängeleitung Gestängeantrieb für Signale Gestängeantrieb für Weichen Doppelfadenleitung Weichenbock ~H0 SBW-Gleissperrschuh ~H0		2650-					
			2653-					
			2600~ 2601~					
С								
D				Stellwerk	k HMM	2021-02-03	ohne Maßstab	
				BI. 1002 A	Bl. 1002 Ah		Zeichnungsliste Teil 2	
				Dateiname	9	1002 Ah		