	1	2	3	4	5	6	
Α	CNC-Konstruktion - Pfade a) Bauteil so drehen, dass Elnzelpfad links unten beginnt, links oben endet b) Halbzeug-Grenze als "Mittellinien" kennzeichnen. c) Pfad-Layer unter "Folien" ergänzen. Name muss dem Muster ####.#? folgen, wo # eine Ziffer und ? ein optionales beliebiges Zeichen ist. d) Pfad-Linie auf Folie ###*.* P anlegen (muss wegen a) vertikal sein); e) Pfad-Name quer dazu überlappend ergänzen, dann auf Folie ###*.* P übernehmen. Aufbau: Pfadname Halbzeug-Bezeichnung						
В	CNC-Konstruktion - Pfade für Projekte a) Ursprung setzen auf; "Relativ 2D" b) Einzelpfade beginnen immer unten c) Außenpfade laufen gegen den Uhrzeigersinn, Innenpfade im Uhrzeigersinn						
С	Linienart Kreis 1 mm Ø Kreis 2 mm Ø	Bedeutung Anfang Ende					
D	Kreis 1,5 mm Ø Kreis > 2 mm Ø Durchgehend Strichliert Strichdoppelpunktiert Strichpunktiert Überlappungstext	Teilpfad		Stellwerk I	HMM 2023-07-29	ohne Maßstab	
	M			Bl. 1006 Ah	CNC-Pfadk	CNC-Pfadkonstruktion	
	Х			Dateiname	1006 Ah		