ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG CE224.N13.MTCL

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: ĐOÀN DUY

SINH VIÊN THỰC HIỆN: VÕ MINH MẪN – 20521594

NGUYỄN ĐỨC DUY KHANG – 20521435 TRƯƠNG TRẦN HOÀI NAM – 20521638

BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG CE224.N13 Môn học: THIẾT KẾ HỆ THỐNG NHÚNG- Mã lớp: CE224.N13 Giảng viên hướng dẫn: Đoàn Duy

Đề tài	Điều khiển tốc độ động cơ dựa trên cường độ ánh sáng		
Thông tin sinh viên	Mã số sinh viên: 20521594		
	Họ và tên: Võ Minh Mẫn		
	Mã số sinh viên: 20521435		
	Họ và tên: Nguyễn Đức Duy Khang		
	Mã số sinh viên: 20521638		
	Họ và tên: Trương Trần Hoài Nam		
Link các tài liệu tham	https://www.instructables.com/Arduino-LCD-Display-FlyIn-Text-		
khảo (nếu có)	Effect/		
	http://arduino.vn/reference/attachinterrupt		
	https://arduinokit.vn/giao-tiep-i2c-lcd-arduino/		
	http://arduino.vn/reference/xung-pwm		
Đánh giá của giảng			
viên:			
+ Nhận xét			
+ Các lỗi trong chương			
trình			
+ Gọi ý			

MỤC LỤC

PHẦN 1: CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG TRONG MẠCH		
1.1	Arduino UNO	1
1.2	Các linh kiện khác	2
1.3	Sơ đồ mạch	3
РНÀ	N 2: Ý TƯỞNG	3
РНÀ	N 3: CODE	4
3.1	Intro ENGINE CONTROL	4
3.2	MODE	5
РНÀ	1.1 Arduino UNO	8
4.1	Ưu điểm	8
4.2	Nhược điểm	8

DANH MỤC HÌNH


Hình 1.1 Arduino Uno R3	. 1
Hình 1.2 Sơ đồ chân Ardunio Uno R3	. 2
Hình 1.3 Sơ đồ mạch hoàn thiên	3

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1 Liệt kê các thông số cơ bản của Ardunio	1
Bảng 1.2 Thông tin các linh kiện khác	2

PHẦN 1: CÁC LINH KIỆN SỬ DỤNG TRONG MẠCH


1.1 Arduino UNO



Hình 1.1 Arduino Uno R3

Bảng 1.1 Liệt kê các thông số cơ bản của Ardunio

Vi điều khiển	ATmega328 họ 8bit	
Điện áp hoạt động	5V DC (chỉ được cấp qua cổng USB)	
Tần số hoạt động	16 MHz	
Dòng tiêu thụ	khoảng 30mA	
Điện áp vào khuyên dùng	7-12V DC	
Điện áp vào giới hạn	6-20V DC	
Số chân Digital I/O	14 (6 chân hardware PWM)	
Số chân Analog	6 (độ phân giải 10bit)	
Dòng tối đa trên mỗi chân I/O	30 mA	
Dòng ra tối đa (5V)	500 mA	
Dòng ra tối đa (3.3V)	50 mA	
Bộ nhớ flash	32 KB (ATmega328) với 0.5KB dùng bởi bootloader	
SRAM	2 KB (ATmega328)	
EEPROM	1 KB (ATmega328)	




Hình 1.2 Sơ đồ chân Ardunio Uno R3

1.2 Các linh kiện khác

Bảng 1.2 Thông tin các linh kiện khác

Linh kiện	Công dụng
Cảm biến ánh sáng BH1750	Đo cường độ ánh sáng (0 – 65535 lux)
Module cầu H L298N	Nhận tín hiệu PWM từ Arduino và điều khiển động cơ
Động cơ 6V	Xoay (27800 vòng / phút)
LCD I2C 16x2	Hiển thị cường độ ánh sáng và công suất động cơ
Button	Interrupt
Keypad	Nhập Input

1.3 Sơ đồ mạch



Hình 1.3 Sơ đồ mạch hoàn thiên

PHẦN 2: Ý TƯỞNG

Gồm 3 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Đọc tín hiệu từ cảm biến ánh sáng
- Giai đoạn 2: PWM dựa trên tín hiệu đọc được
- Giai đoạn 3: Xuất tín hiệu lên động cơ

Giai đoạn 1: Đọc giá trị cảm biến ánh sáng BH1750

Thông số thực tế cảm biến đo được:

Vào buổi tối : 0.001 - 0.02 Lux

Ánh trăng: 0.02 - 0.3 lux

Trời nhiều mây trong nhà: 5 - 40 lux

Trời nhiều mây ngoài trời : 50 - 500 lux

Trời nắng: 100 - 800 lux

Giai đoạn 2: PWM dựa trên thông số cảm biến

0-40lux: Công suất 20~%

41 - 800 lux: Công suất từ 21 - 80 %

>800 lux: Công suất 100 %

Giai đoạn 3: Xuất giá trị PWM sang động cơ

PHẦN 3: CODE

3.1 Intro ENGINE CONTROL

```
void Intro(){
int cntIntro = 0;
// define variables
int startPoint;
int endPoint;
int i, j;
int speed = 20;
String txtMsg = "ENGINE CONTROL";
//INTRO
 startPoint = 0; //set starting point
 endPoint = 15; //set ending point
 lcd.clear();
 //for each letter of the string starting from the last one.
  for (i = txtMsg.length() - 1; i >= 0; i--)
  startPoint = 0;
  //for each position on the LCD display
  for (j = 0; j < endPoint; j++)
    lcd.setCursor(startPoint, 0);
    lcd.print(txtMsg[i]);
    delay(speed);
    if (startPoint != endPoint - 1) {
     lcd.setCursor(startPoint, 0);
     lcd.print(' ');
    startPoint++;
  endPoint--;
  delay(speed);
 // hold the string on the display for 1 sec.
  delay(1000);
```

3.2 *MODE*

• MODE 0: Hiển thị bảng tùy chọn chế độ

```
if (Md == 0)
{
    analogWrite(5, 0); //Turn off engine for safety
    config();
}
```

```
void config()
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("MODE: ");
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print("1. AUTO");
lcd.setCursor(6,1);
lcd.print("2. MANUAL");
//wait for input
 while(Serial.available()==0)
MODE = Serial.parseFloat();
//clear serial buffer
while(Serial.available())
 Serial.read();
lcd.clear();
//if choose MODE 2 (MANUAL), must put 1 more 1 input - POWER
if(MODE == 2)
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Nhap power(%): ");
  while(Serial.available()==0)
 valPower = Serial.parseFloat();
 while(Serial.available())
 Serial.read();
 lcd.clear();
```

• MODE 1: Tự động dựa trên cường độ ánh sáng

```
else if(Md == 1)
    float lux = lightMeter.readLightLevel(); //read value light sensor
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("LUX: ");
    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print("POWER(%): ");
    //PWM
    //temp = (analog) power
    //if (lux <= 40) ~ power 20%
    if (lux <= 40)
      temp = 51;
     power = 20;
    //if (lux <= 800 \&\& lux > 40) \sim power 20% -> 80%
    //increase 1 lux ~ increase(204(80%) - 51(20%)) / (800 - 40)
    else if (lux > 40 && lux <=800)
      temp = ((lux - 40) * 153 / 760) + 51;
      power = ((lux - 40) * 60 / 760) + 20;
    //if (lux > 800) ~ power 100%
    else
    {
      temp = 255;
      power = 100;
    //dispaly read value
    analogWrite(5, temp);
    lcd.setCursor(11, 0);
    lcd.print(lux);
    lcd.setCursor(11, 1);
    lcd.print(power);
    delay(1000);
```

• MODE 2: Điều chỉnh công suất thủ công:

```
else if(Md == 2)
{
  int tempPow = int (valPower * 2.55);
  analogWrite(5, tempPow);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("POWER(%): ");
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(valPower);
}
```

 Interrupt: Arduino hỗ trợ interrupt thông qua chân 2, được gắn bằng tín hiệu từ button. Khi nhấn nút, hệ thống sẽ quay về MODE 0, cho phép lựa chọn lại chế độ của hệ thống

```
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, rst, LOW); // interrupt 0 ~ pin 2

void rst()
{
    MODE = 0;
}
```

Source code

Link github: https://github.com/hniman135/DoAnCuoiKi

PHẦN 4: ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG

4.1 Ưu điểm

- Cảm biến ánh sáng đọc giá trị khá chính xác
- Tốc độ phản hồi nhanh
- Hiển thị trực quan cường độ ánh sáng và công suất động cơ
- Có thể thay đổi lại chế độ

4.2 Nhược điểm

- Động cơ 6V khá yếu, nếu công suất động cơ dưới 30% thì cần tác động 1
 ngoại lực nhỏ vào động cơ mới có thể xoay được
- Chức năng nhập dữ liệu còn hạn chế, phải nhập qua serial monitor do thiếu keypad
- Đóng gói chưa hoàn chỉnh