

Số: 04 /BC-PTDS

Ba Vì, ngày 18 tháng 11 năm 2025

BÁO CÁO NHANH

Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Ba Vì
(Cập nhật từ 15 giờ 00 phút ngày 17/11/2025
đến 10 giờ 00 phút ngày 18/11/2025)

I. Tình hình thời tiết, thiên tai

1. Diễn biến mưa. Trong gần 02 ngày qua (từ ngày 17/11/2025 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/11/2025), trên địa bàn xã Ba Vì đã có mưa lớn, lượng mưa tích lũy do TTKTTV tính ghi nhận trên địa bàn xã là trên 300 mm. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh, từ 12 đến 24 giờ tiếp theo trên địa bàn xã tiếp tục sẽ có mưa lớn, dự báo lượng mưa tích lũy từ 300 - 400 mm.

2. Lũ: Mưa to, kéo dài từ những ngày trước đến sáng nay, ngày 18/11/2025 mực nước các sông, suối trên địa bàn xã lên nhanh, nước chảy siết và còn tiếp tục lên, các hồ thủy điện đã bắt đầu xả lũ điều tiết.

3. Sạt lở:

- Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã xuất hiện **30 điểm** sạt lở lớn, vừa và nhỏ; Trong đó:

- + Các tuyến Quốc lộ 24, 24B qua địa bàn: **02 điểm.**
- + Các tuyến đường thuộc xã quản lý xảy ra sạt lở: **02 điểm.**
- + Các tuyến đường liên thôn trong địa bàn xã: **26 điểm.**

II. Công tác chỉ đạo ứng phó

- Văn bản chỉ đạo gồm: Thông báo số 02/TB-PTDS ngày 26/10/2025 của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã về việc tình hình mưa lớn xảy ra trên địa bàn xã Ba Vì; Thông báo trên loa đài về tình hình mưa lũ trên địa 14 thôn địa bàn.

- Thường xuyên liên hệ các thôn nắm tình hình để kịp thời chỉ đạo.

- Chỉ đạo kiểm tra các điểm sạt lở tại các tuyến đường, các điểm tràn để cắm biển báo, chốt chặn không cho người qua lại.

- Chỉ đạo các thôn tổ chức sơ tán, sơ tán đối với các hộ dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, kiểm tra điều kiện an toàn tại các nơi sơ tán tập trung; rà soát công tác dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu tại cơ sở, nhất là nơi có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập.

- Hiện nay, tất cả các trường trên địa bàn xã đã cho học sinh nghỉ học từ sáng ngày 18/11/2025 để đảm bảo an toàn cho các em học sinh và thầy cô giảng dạy tại các trường.

III. Tổ chức sơ tán dân vùng nguy cơ sạt lở

- Thôn Nước Lầy di dời 11 hộ/30 nhân khẩu khu vực sạt lở và chia cắt, đã vận động các hộ dân về ở ghép với các nhà ở kiên cố tại các gia đình trong thôn.

- Thôn KRên bị sạt lở và cô lập tại xóm Ktia với **7 hộ/29 nhân khẩu**, hiện nay xã đã cho lực lượng ứng trực, bố trí lương thực, thực phẩm tiếp tế cho bà con nhân dân.

- Thôn Tà Noát, di dời xen ghép 37 hộ/129 khẩu tại Tổ 1, Tổ 3 do nguy cơ sạt lở từ núi Wang Vớ (đã có báo cáo riêng).

- Thôn Nước Xuyên bị cô lập 5 hộ/21 khẩu do suối Nước Xuyên dâng cao nên bà con không thể đi qua tuyến đường này.

- Các điểm đường, cầu tràn bị ngập: Ngập đường tạm qua cầu Nước Vai, thôn Nước Ui; ngập cầu đi Nước Tia - thôn Nước Tia; ngập cầu đi vào nhà máy Thủy điện Nước Long Đức Bảo; ngập cục bộ đường từ QL24 đi cầu treo thôn Mang Đen; ngập đường cục bộ QL24, tại Km37+200; ngập cục bộ QL24B, tại Km121+00; ngập cục bộ QL24B, tại Km123+100; ngập cầu Pa Ranh đi tổ 1 thôn Gò Năng; ngập cầu Kà Năng, QL24B tại Km101+335;

IV. Tình hình thiệt hại:

1. Về người: Không có.

2. Về nhà ở: Qua kiểm tra nhanh có **03 ngôi nhà** bị sạt lở núi làm hư hỏng. Trong đó có 02 ngôi nhà bị thiệt hại một phần (dưới 30%), 01 ngôi nhà bị thiệt hại nặng (40%). Hiện nay, đã sơ tán 03 hộ gia đình sinh sống trong ngôi nhà.

3. Về Nông nghiệp: Diện tích bị sa bồi, thủy phá đất trồng lúa của bà con khoảng 0,8 ha tại các thôn: Mang Biều và Gò Năng.

4. Về giao thông: Hiện tại các tuyến đường giao thông trên địa bàn đã có nhiều điểm sạt lở với khối lượng rất lớn và liên tục bị sạt lở thêm, qua thống kê có xảy ra **28 điểm** sạt lở lớn, vừa và nhỏ làm ách tắc cục bộ, tuyến đường thuộc xã, thôn. Có 01 cây cầu đi tổ 4 thôn Kà Rây bị hư hỏng hoàn toàn do mưa lũ cuốn trôi nên không thể lưu thông qua tuyến đường trên. Các tuyến quốc lộ 24, 24B đã được khơi thông tạm thời. Tuy nhiên, một số đoạn nước ngập qua đường chưa rút nên tạm thời chưa lưu thông được.

5. Về công trình thủy lợi, nước sinh hoạt, hồ chứa nước: Đập và kênh Pờ Ê tưới cho cánh đồng Làng Phô bị hư hỏng đập đầu mối, kênh dẫn nước khoảng 30m.

6. Các điểm trường học, nhà văn hóa trên địa bàn xã: Chưa thống kê thiệt hại.

7. Thiệt hại khác : Chưa thống kê thiệt hại.

V. Công tác khắc phục:

- Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã đang có mưa rất to, lực lượng xung kích tập trung cắt tỉa cây, san gạt tạm thời đất mặt tại các khu vực sạt lở tại các trục giao thông; công tác khắc phục lớn chưa được triển khai. UBND tiếp tục theo dõi thời tiết, thuận lợi sẽ phối hợp với Hạt quản lý đường bộ xử lý khắc phục, thông xe tạm thời tại các tuyến Quốc lộ qua địa bàn xã cùng với các tuyến sạt lở do UBND xã quản lý.

- Chỉ đạo các thôn có điểm sạt lở nhẹ ở các tuyến đường khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện khắc phục. Đối với các điểm sạt lở lớn cấm biển cảnh báo, trục chốt không cho qua lại trước khi chưa khắc phục.

- Chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho các hộ dân phải di dời.

VI. Kế hoạch triển khai thực hiện tiếp theo.

Theo dự báo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo trên địa bàn xã sẽ còn tiếp tục có mưa to đến rất to. Để chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra do thiên tai. Do đó, BCH PTDS xã tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức trực ban 24/24 theo quy định; rà soát, thống kê các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập lụt do mưa, lũ gây ra, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy khi có tình huống xảy ra.

2. Chủ động, kiểm tra, di chuyển, sơ tán dân có nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn. Chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện, hậu cần; tuyên truyền thông báo, mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân trong khu vực sơ tán, di dời.

3. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi có yêu cầu.

4. Bố trí lực lượng cấm biển cảnh báo, tuyệt đối không cho người và phương tiện qua các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, có nước chảy xiết, tuyến đường bị sạt lở, không để người dân đánh cá, vớt củi trên sông.

5. Các Trưởng thôn chủ động, khẩn trương phối hợp với các lực lượng Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã hỗ trợ tổ chức xen ghép, sơ tán tập trung đối với tất cả những hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn theo Phương án đã được phê duyệt.

6. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về lực lượng, phương tiện, máy móc ... khi điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý các điểm sạt lở ở các tuyến đường và khu dân cư.

VII. Kiến nghị:

Kính đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Hạt quản lý đường bộ khẩn trương phối hợp với xã Ba Vì tập trung xử lý các điểm sạt lở trên tuyến quốc lộ 24 và QL 24B đoạn qua địa bàn xã Ba Vì sớm lưu thông và đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại. Đặc biệt quan tâm đến điểm sạt tại Đèo Vi ô lắc (Km66+300), nguy cơ tiếp tục sạt lở nặng.

Ban chỉ huy PTDS xã Ba Vì kính báo cáo nhanh tình hình triển khai và thống kê thiệt hại sơ bộ **(tính từ 15 giờ 00 phút ngày 17/11/2025 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/11/2025)**./.

Nơi nhận:

- BCH PTDS tỉnh;
- VP UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Sở Tài chính; Sở NN&MT;
- Sở Xây dựng; Sở GD và ĐT tỉnh;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT. UBND xã;
- TT UBMTTQ Việt Nam xã;
- VP HĐND&UBND xã;
- Các Phòng, đơn vị thuộc xã;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Trưởng các thôn;
- Lưu: VT.

**KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ
Lê Văn Thảo**