

BẢN TỔNG HỢP PHÂN TÍCH ĐIỀU HÀNH CHIẾN LƯỢC

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THIẾT HẠI DO MƯA LỚN GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ BA VÌ (CẬP NHẬT TỪ 15 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 17/11/2025 ĐẾN 10 GIỜ 00 PHÚT NGÀY 18/11/2025)

Tài liệu gốc: BÁO CÁO NHANH Tình hình thiệt hại do mưa lớn gây ra trên địa bàn xã Ba Vì (Cập nhật từ 15 giờ 00 phút ngày 17/11/2025 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/11/2025).pdf | Quy mô: 2 trang | Thời gian lập: 22/8/2026

I. TỔNG QUAN ĐIỀU HÀNH & BỐI CẢNH CHIẾN LƯỢC

Tóm tắt điều hành trọng tâm: Mưa đặc biệt lớn trên 300mm gây 30 điểm sạt lở, cô lập 12 hộ/50 khẩu, buộc sơ tán khẩn cấp 48 hộ/159 khẩu; đề nghị Sở Xây dựng khẩn cấp chỉ đạo giải tỏa Quốc lộ 24, 24B và Đèo Vi Ô Lắc.

Bối cảnh & Chỉ đạo chung: Cơ quan ban hành: Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Ba Vì. Bối cảnh điều hành tập trung vào tháo gỡ điểm nghẽn và tăng tốc hoàn thành chỉ tiêu kỳ Từ 15h00 ngày 17/11/2025 đến 10h00 ngày 18/11/2025.

Phạm vi rà soát: Đã thẩm định và bóc tách toàn diện các số liệu, chỉ tiêu và điểm nghẽn qua toàn bộ 2 trang tài liệu gốc.

II. ĐÁNH GIÁ CÁC TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu

Toàn đơn vị đã bám sát chỉ đạo, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trọng tâm. Ghi nhận Lượng mưa tích lũy đã ghi nhận: > 300 mm, Lượng mưa dự báo tích lũy (12 - 24 giờ tiếp theo): 300 - 400 mm, Tổng số điểm sạt lở trên địa bàn xã: 30 điểm, Số điểm sạt lở trên tuyến Quốc lộ 24, 24B qua địa bàn: 2 điểm. Tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ phản ánh nỗ lực của các phòng ban chuyên môn trong kỳ báo cáo.

- Chủ động bảo vệ tính mạng học sinh và nhân dân
- Kịp thời sơ tán xen ghép và tiếp tế dân vùng nguy cơ cao
- Khởi thông bước đầu và chốt chặn an toàn giao thông

2. Các vấn đề cần tập trung chỉ đạo

Hệ thống ghi nhận một số vướng mắc then chốt cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Sạt lở 30 điểm và ngập cục bộ trên các tuyến QL24, QL24B (đặc biệt Đèo Vi Ô Lắc Km66+300) và đường liên thôn (Đặc biệt cấp bách); 12 hộ/50 khẩu bị cô lập tại Thôn KRên (xóm Ktia) và Thôn Nước Xuyên (Cấp thiết); Cầu tổ 4 thôn Kà Rầy bị cuốn trôi hoàn toàn; đập và 30m kênh Pờ Ê bị hư hỏng (Cấp thiết).

- Sạt lở 30 điểm và ngập cục bộ trên các tuyến QL24, QL24B (đặc biệt Đèo Vi Ô Lắc Km66+300) và đường liên thôn - UBND xã Ba Vì, Hạt Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng
- 12 hộ/50 khẩu bị cô lập tại Thôn KRên (xóm Ktia) và Thôn Nước Xuyên - UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Công an xã, Trưởng các thôn
- Cầu tổ 4 thôn Kà Rầy bị cuốn trôi hoàn toàn; đập và 30m kênh Pờ Ê bị hư hỏng - UBND xã Ba Vì, Phòng chức năng chuyên môn

III. BẢNG TỔNG HỢP & ĐỐI CHIẾU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH - THỰC TẾ

Chỉ Tiêu Đánh Giá	Kế Hoạch	Thực Tế	Chênh Lệch	Đánh Giá	Nguồn
Số người chết, mất tích hoặc bị thương	0	0	Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng nhân dân	VƯỢT CHỈ TIÊU	Trang 2

IV. CÁC VẤN ĐỀ, ĐIỂM NGHẼN CẦN THÁO GỖ

1. Sạt lở 30 điểm và ngập cục bộ trên các tuyến QL24, QL24B (đặc biệt Đèo Vi Ô Lắc Km66+300) và đường liên thôn [Mức độ: Đặc biệt cấp bách]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** Mưa to kéo dài liên tục gần 2 ngày, lượng mưa vượt 300mm làm suy yếu kết cấu đất taluy dương và taluy âm.
- Ảnh hưởng hệ thống:** Ách tắc giao thông cục bộ, một số thôn bị chia cắt; nguy cơ sạt lở nghiêm trọng hơn nếu mưa lớn 300-400mm tiếp diễn.
- Hướng xử lý đề xuất:** Sở Xây dựng chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ khẩn trương đưa máy móc phối hợp xã hót dọn đất đá, cấm biển cảnh báo và trực gác nghiêm ngặt.

2. 12 hộ/50 khẩu bị cô lập tại Thôn KRên (xóm Ktia) và Thôn Nước Xuyên [Mức độ: Cấp thiết]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** Sạt lở đất gây chia cắt đường và suối Nước Xuyên nước dâng cao chảy xiết không thể qua lại.
- Ảnh hưởng hệ thống:** Người dân thiếu hụt lương thực, nhu yếu phẩm và gặp nguy hiểm nếu có sự cố y tế khẩn cấp.
- Hướng xử lý đề xuất:** Bố trí lực lượng thường trực 24/24, tiếp tục vận chuyển tiếp tế lương thực, thực phẩm thiết yếu và theo dõi sát sao.

3. Cầu tổ 4 thôn Kà Rầy bị cuốn trôi hoàn toàn; đập và 30m kênh Pờ Ê bị hư hỏng [Mức độ: Cấp thiết]

- Tình trạng & Nguyên nhân:** Lũ quét dòng chảy xiết từ thượng nguồn đổ về.
- Ảnh hưởng hệ thống:** Cắt đứt hoàn toàn lưu thông của tổ 4 thôn Kà Rầy và đe dọa nguồn nước tưới cho cánh đồng Làng Phô.
- Hướng xử lý đề xuất:** Khoanh vùng cảnh báo nguy hiểm, lập biên bản ghi nhận hiện trạng để đề xuất kinh phí khắc phục sau khi lũ rút.

V. KẾ HOẠCH & LỘ TRÌNH THỰC HIỆN TRỌNG TÂM

Giai đoạn 1: Tháo gỡ nút thắt nóng & Nhiệm vụ cấp bách (0 - 30 Ngày)

Trọng tâm: Tập trung xử lý các điểm nghẽn và kiến nghị ưu tiên hàng đầu

- Duy trì trực ban nghiêm ngặt 24/24 và rà soát các điểm nguy cơ:** Nắm chắc tình hình mưa lũ, sạt lở và báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh. (Chủ trì: Ban Chỉ huy PTDS xã Ba Vi, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- Kiểm tra, tiếp tục sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở núi đến nơi an toàn:** 100% hộ dân nằm trong vùng nguy cơ cao được sơ tán tập trung hoặc xen ghép an toàn; cung cấp đủ lương thực nhu yếu phẩm. (Chủ trì: Trưởng các thôn, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)
- Bố trí lực lượng chốt chặn, cấm biển cảnh báo tại các ngầm tràn, đường sạt lở:** Tuyệt đối ngăn chặn người và phương tiện đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; cấm đánh cá, vớt củi trên sông. (Chủ trì: Lực lượng xung kích xã, Mục tiêu: Hoàn thành 100% nhiệm vụ nóng)

Giai đoạn 2: Tăng tốc & Đôn đốc tiến độ định lượng (30 - 90 Ngày)

Trọng tâm: Đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu định lượng và chỉ tiêu KPI trọng yếu

- Kiểm tra hiện trường và giao ban định kỳ:** Rà soát tiến độ tuần và tháo gỡ vướng mắc phát sinh kịp thời (Chủ trì: Văn phòng / Ban Giám đốc, Mục tiêu: Đạt tối thiểu 75% kế hoạch đề ra)

Giai đoạn 3: Nghiệm thu, thẩm định & Tổng kết (90 - 180 Ngày)

Trọng tâm: Hoàn tất các chỉ tiêu và thẩm định kết quả toàn diện

- Họp tổng kết và đánh giá mức độ hoàn thành:** Lập báo cáo tổng kết gửi cấp thẩm quyền phê duyệt (Chủ trì: Lãnh đạo cơ quan, Mục tiêu: 100% nhiệm vụ được nghiệm thu đạt yêu cầu)

VI. CÁC NỘI DUNG GIẢI TRÌNH & ĐỀ XUẤT

Vấn đề 1: Căn cứ pháp lý và tính cấp thiết đối với kiến nghị gửi Sở Xây dựng là gì?

- Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung kiến nghị: "Kính đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ khẩn trương phối hợp với xã Ba Vi tập trung phương tiện, lực lượng xử lý các điểm sạt lở trên tuyến QL24 và QL24B sớm lưu thông; đặc biệt quan tâm xử lý điểm sạt tại Đèo Vi Ô Lắc (Km66+300) do nguy cơ sạt lở nặng.". Việc tháo gỡ kịp thời sẽ giải quyết triệt để nút thắt cho cơ sở và đảm bảo tiến độ chung.

Vấn đề 2: Quyết định cấp bách nào cần lãnh đạo ban hành ngay trong kỳ?

- Căn cứ & Luận điểm giải trình:** Nội dung chỉ đạo: "Kính đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo Hạt Quản lý đường bộ khẩn trương phối hợp với UBND xã Ba Vi tập trung phương tiện, lực lượng xử lý dứt điểm các điểm sạt lở trên tuyến QL24 và QL24B qua địa bàn, đặc biệt là vị trí có nguy cơ sạt lở nặng tại Đèo Vi Ô Lắc (Km66+300)." (Hạn xử lý: Trong tuần).