FOXCOLU 高海科技集團

G6007929 2022/10/08 15:55:24

卡方檢定 Kiểm định Chi Square

其後流程控制機制 (移交和培訓)thi hành kế hoạch kiểm soát của quy 核實專案的長期能力xác nhận năng lực dài hạn của dự án 終控制計畫xác định FMEA và kế hoạch kiểm soát cuối cùng 控制 Kièm soat 確定 FMEA和最 trjuh sơ đồ cải thiện lưu trình 设计和執行流程實 發thiết kế và thực hành thử nghiệm 行動計畫ké hoạch hành động 解決方案驗證 nghiệm chứng phương án giải quết 排定變數的優先次 序xếp thứ tự ưu tiên cho các biển 進行流程视察研究 nghiêm cứu quan sát quy trình 確認流程關鍵因子 xác nhận biến then chốt của quy trình 啟動流程 FMEA khởi động FMEA của quy trình 分析 phân tích 流程改善路徑圖 評估流程控制和能 力đánh giá lựu trình và năng lực ą 给製流程固vē biểu đồ lưu trình 分析测量条统 phân tích hệ thống đo lường 司量 lường 指定黑或維帶 (Black or Green Belt) chì định đai đen hoặc đai 組成图隊,並建立 專案章程thành lập nhóm,và thiết lập điều lệ của dự ân 定義專案的範圍和 目標dinh nghĩa phạm ví và mục tiêu của dự án định nghĩa

■介紹卡方 (Chi-Square) 檢定的基本概念 - 檢定獨立性 giới thiệu về khái niện cơ bản của kiểm định Chi-■ 使用 Minitab 執行檢定 sử dụng Minitab thực hiện ■練習這個技巧 thực hiện kỹ năng này. 題 chủ đề Square- kiểm định tính độc lập. kiểm định. Six Sigma

định chi-square 2.邏輯回歸hòi quy hồi quy lôgic 離散型ròi rạc 1.卡方檢驗kiểm 邏輯回歸 sơ đồ phân tích: một X và một Y 分析路徑圖:單個Y和單個X Y的種類loại hình Y 1.T檢驗kiểm đinh T 2.方差分析ANOVA 連續型liên tục hồi quy 回日 離散型ròri rạc 連續型liên tục loại hình X X的種類 Six Sigma

範例 thí dụ

bộ phần chất lượng muốn biết sản phẩm chất lượng(tốt hoặc hỏng) 品質部門想要知道產品品質 (好或壞)和生產線 (A或 B) 是否有關連 và dây chuyền (A hoặc B) có phải liên quan

Y的種類loại hình Y

雄散型ròi rạc

連續型liên tục

使用什麼工具? sử dụng công cụ nào?

連續型liên tục

邏輯回歸 hồi quy lôgic 回 解 hòi quy

1.卡方檢驗kièm dinh chi-square 2.邏輯回歸hòi quy

1.T檢驗kiềm định T 2.方差分析ANOVA X的種類 loại hình X

華散型ròi rạo

Kiểm định Kaisquare

Y không liên tục X không liên tục 不連續的 X 不連續的 X

Six Sigma

卡方分配kiểm định Chi Square

■卡方值是根據自由度與期望及觀測頻率計算出 giá trị chi square là căn cứ bậc tự do và tần số kì vọng cùng với tần số quan trắc tính ta

where:

f_o = Observed Frequency

fe = Expected Frequency

期堂頻率 tần số kì vọng

觀測頻率 tần số quan trắc

卡方檢定: 介紹giới thiệu về kiểm định Chi Square

此方法是先將資料分類排列在可能性表格中 (contingency table) phương pháp này là sắp xếp phân loại dữ liệu phân loại trong bảng biểu khả năng. 目標是要決定來自同一雜散型數據群體的兩種分類在統計上是否 為互相獨立的mục tiêu là phải xác định hai phạm trù dữ liệu loại rời rạc rút từ cùng một quần thể có phải độc lập với nhau.

亦能被解釋為比較兩種或兩種以上的群體 cũng có thể coi là so sánh hai quần thể hoặc hai trở lên.

應用的檢定分配即為卡方分配 phân bố được sử dụng để kiểm định là phân bố Chi Square.

Six Sigma

5

9

卡方獨立性檢定 Chi Square kiểm định tính độc lập 假設 gia thuyet

統計學家假定大部分的變數都是互相獨立的,因此:nhà thông kê giả sử hầu hết các biến là độc lập với nhau, cho nên 數據是互相獨立的 (不相關) số liện là độc lập với nhau(không liên quan) ··° Ľ

Ha: 數據是相依的 (相關) số liệu là dựa vào nhau(liên dnan)

如果 P 值 < .05,就拒絕 H。 Nếu giá trị P<.05, thì bác bỏ H。


ω


範例1thí dụ 1 ■ 假如我們攤一個有正反兩面的錢幣100次,觀察到63次正面,37次反面。這個正反面的比例是碰巧發生的呢?還是這個錢幣被做假了?Giâsử chúng ta nêm đồng xu có mặt trước và sau hai mặt 100 lần, quan trắc tháy 63 lần mặt trước, 37 lần mặt sau. Tỉ lệ mặt trước và mặt sau có phải tình cờ xảy ra? Hoặc là tiền xu đã bị làm giâ?


G6007929 2022/10/08 15:55:24


Chi SquareGoodness-of-Fit Test(One Variable)


範例1:卡方擬合優度?(單孌量)











	訂弄規	z 頻率 unr	tan sc	計具規 室頻率 tinn tan so ky vọng
將 X 設為期堂值 dặt X là giá trị kỳ vọng	s期堂值 đặt X là trị kỳ vọng	giá	·	S
	Pain	No Pain	Row	用手算時,請注意四捨五人所 進成的誤差 khi tính bằng tay, xin chií ý sụ châch lách do
Remedy 1	×		36	bốn bỏ năm thêm tạ gây ra.
Remedy 2			53	
Column				
Totals	14	75	89	
(X 除以該欄% cột này) n	息数) 應等於 ên bàng (té	(X 所在横列 šng số hàng	總數除以 ngang X	(X 除以該欄總數) 應等於 (X 所在橫列總數除以全部總數) (X chia tổng số cột này) nên bằng (tổng số hàng ngang X chia tổng số toàn bộ)
l	× 4 II	36	所以nên	
×				

	數學上計算方法:觀測頻率 phương pháp tính toán toán học:tần số quan trắc	數學上計算方法 :觀測頻率 p tính toán toán học:tần	:觀測頻率 I học:tần số	quan trắc	33
	使用各列與各欄的總值來估計期望頻率(如果只有隨機變異存在 的好,我們應該額到到的始報家)ding tighas sig tri coc bong wi	值來估計期望步	(如果只有随 dations ais trice	も 株 後 異 存 在 から から	
	ny के ं 秋川/க்ജ≉फ्लाओं क्षां क्षां प्राप्ता प्राप्ता प्राप्त प्राप्त पाता प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त	số kì vọng (n ta nên quan	g cong gra uị c ếu chỉ có biển trắc được)	thể ngầu	
				Row	
		Pain	No Pain Totals	Totals	
	Remedy 1	6	27	36	
	Remedy 2	2	48	53	
	Column				
	Totals	14	75	89	
Six Sigma	ma				14

	Pain	No Pain	Row Total
Remedy 1	5.663	30.337	36
Remedy 2	8.337	44.663	53
Column Totals	14	75	89

	ran	No Pain	otal
Remedy 1	3.337	-3.337	36
Remedy 2	-3.337	3.337	53
Column			
Totals $/$	14	75	89

tính toán(tần số quan trắc- tần số kỳ vọng)² / tần số kỳ vọng

計算 (觀測頻率-期望頻率)4 期望頻率

G6007929 2022/10/08 15:55:24

36

0.367

1.966

Remedy 1 Remedy 2

Column Totals

No Pain Totals

Pain

Ro⊌

53

89

75

7

(observed-expected)²

將計算結果填入適當空格中 két quả tính toán điền vào chỗ trồng thích đáng

expected


株名神学海市井道加總	Row Total 36


	1.966	0.367	1 226	1.330	0.249	2 0 1 0	2.710	
接下來可參考卡方參數表。對於 2 列 x 2 欄的情況,如果我們的	總值(卡方值)大於3.84,表示結果是偶然發生的機率小於.05,	因此拒絕資料為互相獨立 (不相關)的無效假設。我們接受兩種藥	品所產生的療效是不一樣的。Tiêp theo có thê tham khảo bảng	tham sô Chi Square. Với tình hình 2 hàng x 2 cột, nếu tổng số	của chúng ta (giá trị Chi Square) lớn hơn 3.84, chứng tỏ kết quả	là xảy ra bất ngờ xác suất nhỏ hơn .05, vậy bác bỏ giả thuyết vô	hiệu tức là dữ liệu là độc lập với nhau(không liên quan). Chúng	ta chấp nhận hiệu quả của hai loại thuốc là khác nhau.

19

Distribution Plot Chi-Square, df=1 Khi Số chi Sơ P-Value	755	Khi Số chi Square=3.918 · P-Value = 0.04777
· 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (群春喬本 gial tilicii Ket qua Distribution Plot Chi-Square, df=1	

18





giả thuyết:Chi Square kiểm định tính độc lập 統計學家假定大部分的變數都是互相獨立的,因此:nhà thống kê giả định hàu hết các biến số là độc lập với nhau, cho nên: H_o: 數據是互相獨立的(不相關)số liệu là độc lập với nhau (Không liên quan) H_a: 數據是相依的(相關)số liệu là dựa vào nhau (liên quan) 本果P值<.05,就拒絕H_oNếu P<.05, thì bác bỏ H_o

假設:卡方獨立性檢定

好消息 tin tốt
卡方檢定kiểm định Chi Square:
■資料不需為常態分配 dữ liệu không cần là phân phối chuẩn.
■所有的期望頻率值需至少為 5 tất cả tần số kỳ vọng ít nhất phải là 5
--如果小於 5,需再多收集一些資料 nếu nhỏ hơn 5, cần phải thu thêm một số dữ liệu.

24

不太好的消息 tin không tốt

- kiểm định Chi Square không có "năng lực xét rõ" "洞察力" ■卡方檢定不具
- 僅告訴我們橫列變量與欄位變量是否互相獨立 chỉ bảo cho chúng ta các biến số hàng ngang và biến số cột có phải độc lập với nhau

要注意樣本選擇 phải chú ý lựa chọn mẫu

25

要 tóm lược 槗

- 卡方檢定用於計數之犛散型資料 kiểm định Chi Square phù hợp với dữ liệu loai hình tính số
- dữ liệu trình bày trong một Matrix, dữ liệu của các hàng là độc lập với 資料排列在一矩陣中,列間資料互相獨立、欄位元的資料亦互相獨立 nhau, dữ liệu của các cột cũng độc lập với nhau
- 如果觀測和期望頻率大致上是相等的,我們得到的結論便是只有隨機的 變異存在 nếu tản số quan trắc và kỳ vọng độ chừng băng nhau, kết luận chúng ta suy ra chỉ là biến thể ngẫu nhiên.
- 如果觀測和期望頻率是大不相同的,我們得到的結論便是有除了隨機變 異的效應存在 nếu tần số quan trắc và kỳ vọng là khác nhau rất lớn, kết luận chúng ta suy ra là có biển thể ngoài ngẫu nhiên.
- tốt.nếu có thể lấy được dữ liệu liên tục, bạn có thể chọn phương pháp 如果您只能收集到離散型的資料,卡方檢定是一個很不錯的檢定。如果 可以獲得連續型的資料,您可以選擇更強大的檢定方法 néu bạn chỉ có thể thu tập dữ liệu rời rạc, kiểm định Chi Square là một kiểm định Six kiểm định mạnh mẽ hơn nữa Sigma

26 檢查可能性表格kiêm tra bảng biểu tính khả năng 執行 Minitab Tables>Chi Square 指令 thực hiện lêch Chi Square-kiểm định tính độc lập 分析路徑圖 lô trình phân tích Minitab Tables>Chi Square chi 收集資料 thu tập dữ liệu 評估 P 值 wóc tính P 做決策làm quết sách 卡方-獨立性檢定

習 bàn tập 蒙

開啟檔案dữ liệu: Supplier Evaluation.MTW

■有三個金屬瓶裝壓縮氣體的可能供應商。由三個經銷商取得抽樣金屬瓶 ép lực. Có một số bộc phá, có một số thì không. Hãy trả lời có phải liên ,並執行壓力測試。有些爆破了 (burst),有些則沒有。試問是否和不同 khí thể. Do ba nhà tiêu thủ lấy được mẫu bình kim loại, và thử nghiệm 廢商有關? Có ba nhà cung ứng khả năng sản xuất bình kim loại dựng quan với nhà cung ứng khác nhau.

■你能不能想出更有效率的測試方法以評估供貨商金屬瓶的耐壓性. Bạn có phải có thể nghĩ ra phương pháp kiểm định càng có hiệu quả hơn S_{ix}để đánh giá tính chịu ép của bình kim loại của nhà cung ứng. Sigma

27

28

	·	