LÀM BẢNG HƯỚNG DẪN CẮT REN

*** GÒM CÁC BƯỚC SAU

I. Chụp hình

II Tạo form, điền thông tin cần thiết vào form " bảng hướng dẫn cắt ren " III. Đưa bảng hướng dẫn cắt ren đã hoàn thành lên ổ Z để xem bằng tablet

THỰC HIỆN:

I. Chụp hình


1. Trải 1 lớp ren lên mặt bàn



2. Đặt tấm kiếng đè lên lớp ren



3. Nhìn vào bảng hướng dẫn ren trong TLKT xác định vị trí KĐ cần lấy



4. Đặt pattern lên tấm kiếng theo khởi điểm



5. Dùng bút vẽ xung quanh pattern và vị trí khởi điểm




- *Chú ý: KĐ là khởi điểm -Nếu size sử dụng 1 KĐ thì : vẽ 1 pattern
- -Nếu size sử dụng 2KĐ , 3KĐ , ...thì : vẽ pattern theo số KĐ đó.
- II Tạo form, điền thông tin cần thiết vào form " bảng hướng dẫn cắt ren "
- 1. Tạo form " bảng hướng dẫn cắt ren "




2. Điền thông tin cần thiết vào form "bảng hướng dẫn cắt ren "







III. Đưa bảng hướng dẫn cắt ren đã hoàn thành lên ổ Z theo đường dẫn sau:

1. Vào Wacoal 110 (Z):\\Cutting\\BẢNG HƯỚNG DẪN CẮT REN







2.Tạo folder = tên mã hàng cần đưa vào



3. Copy bảng hướng dẫn vào và đặt tên file theo mã hàng- size- tên chi tiết vào folder đã tạo

