
TẢI DỮ LIỆU CAD TỪ SERVER

1. XEM ORDER MÃ HÀNG MỚI

- 1.1. Vào đường dẫn sau để xem mã hàng mới: W:\TMC Wacoal\Cut\Order
- 1.2. Sau khi mở file order thì chọn sheet order cần tìm
- 1.3. Xem tên mã hàng, CUP, size de cột B, tìm mã hàng mới ở cột K, "N" có nghĩa là mới.



1.4. Leader tổng hợp mã hàng mới vào 1 danh sách rồi giao cho CN tải dữ liệu

2. TẢI DỮ LIỆU CAD

2.1. Vào phần mềm CAD

Mở cad -> chọn optinal function -> connect DB sever -> search for style



2.2. Nhập code hệ hàng, năm, mùa, mã hàng để tải


Đối với hàng WB: 1IWĐối với hàng Family: 1FM

Đối với hàng WI: 1WIĐối với hàng WI: 1WI

- Đối với hàng CWX, DSHC : 1AW

- Đối với hàng TW: 2WA

- Đối với hàng RB, LR, KW, PJ, AVF, WIVUN, WE: 5GW



3. KHI TẢI KHÔNG ĐƯỢC THÌ BÁO LEADER ---> SUPERVISOR LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀNG

	YES NO COPY BLANK DEL LN DEL AL UNCOND LEFT RIGHT TAB END PREV L NEXT L NEV D NEXT D RE-ENT RE-DIS CANCEL CMPLT PROCD					
١	office 1WI					
[
	year	SN	STYL	RMK	process	
	20	AW	JF1215	200330	no loading flag	
	20	AW	JF3215	200330	no loading flag	
	20	AW	JB2217B	200326	no loading flag	
П	20	AW	JB2217C	200326	no loading flag	
П	20	AW	JB2217D	200326	no loading flag	
П	20	AW	JB2217E	200326	no loading flag	
	20	AW	JB2217F	200326	no loading flag	