
## 5-1 LÕI PHÁT SINH KHI KIỂM,XỬ LÝ THEO NỘI DUNG <QUI ĐỊNH XỬ LÝ SẢN PHẨM KO PHÙ HỢP>

KHI PHÁT HIỆN LỖI ,KIỂM PHẨM THỰC HIỆN BƯỚC <u>3</u> VÀ BƯỚC <u>10</u> TRONG <QUI ĐỊNH XỬ LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP>

BƯỚC 3:LẬP PHIẾU QC-05 (XEM SLIDE TIẾP THEO)
BƯỚC 10:NHẬN HÀNG ĐÃ SỬA TỪ CHUYỀN,KIỂM TRA HÀNG
(XEM SLIDE TIẾP THEO)



## CÁCH GHI BẢNG QUẢN LÝ HÀNG SỬA

MẶT TRƯỚC QC-05

MĂT SAU QC-05

BƯỚC 3: LẬP PHIẾU QC-05 NHƯ HÌNH

GHI MỤC A: MÃ HÀNG-MÀU,SIZE-LOẠI LỖI-MẶT PHẢI/TRÁI- ĐÁNH DẤU CHECK VỊ TRÍ LỖI Ở HÌNH → KỆP VÀO VỊ TRÍ LỖI TRẢ HÀNG CHO CHUYỀN.

BƯỚC <u>10</u>:CN NHẬN HÀNG ĐÃ SỬA TỪ CHUYỀN, XÁC NHẬN:


-CHUYỀN CÓ GHI ĐỦ THÔNG TIN MỤC B,C,D VÀ CÓ XÁC NHẬN CỦA MANAGER CHƯA

NẾU CHƯA →TRẢ LẠI CHO LEADER CHUYỀN NẾU ĐỦ →GHI TÊN NGƯỜI KIỂM TẠI Ô <KIỂM LẦN 1>

→KIỂM TRA SẢN PHẨM

HÀNG ĐẠT→GIAO HÀNG

KHÔNG ĐẠT →TRẢ CHUYỀN SỬA LẠI THEO QUI TRÌNH



Công đoạn phát sinh lỗi: Công nhân: các công đoạn phải sửa 35 19 36 20 37 21) 31 34 Chinh tay Manager ký: