
CÔNG NHÂN KIỂM HÀNG SẢN XUẤT THẬT

- 1.CÔNG NHÂN LẤY HÀNG KIỂM TẠI RỔ CHUYỀN GIAO (HÀNG CHƯA KIỂM). 2.KIỂM CHẤT LƯỢNG DỰA THEO BẢNG HD KIỂM- VIDEO TỪNG LOẠI HÀNG.
- -HÀNG CHƯA KIỂM ĐỂ BÊN TRÁI TỐI ĐA 50 CÁI
- -HÀNG KIỂM ĐẠT ĐỂ BÊN PHẢI TỐI ĐA 50 CÁI
- -HÀNG LÕI LOOKING, MẤP MÉ DUNG SAI CHỜ XÁC NHẬN ĐỂ Ở RỔ HÀNG CHƯA KIỂM
- -HÀNG ĐẠT CHƯA ĐỦ 240 CÁI ĐỂ Ở RỔ XANH DƯỚI BÀN






3.CÔNG NHÂN PHÁT HIỆN LỖI NGOÀI DUNG SAI -THỰC HIỆN QĐ XI LÝ SẢN PHẨM KHÔNG PHÙ HỢP NHƯ SAU :



3.1 GHI BẢNG QUẢN LÝ HÀNG SỬA

GHI MỤC A: MÃ HÀNG-MÀU, SIZE-LOẠI LỖI-MẶT PHẢI/TRÁI- ĐÁNH DẤU CHECK VỊ TRÍ LỖI Ở HÌNH

KỆP VÀO VỊ TRÍ LỖI -BỎ VÀO TÚI -BÁO CHUYỀN -ĐỂ VÀO RỔ ĐỎ TRẢ CHO CHUYỀN.




3.2 KIỂM HÀNG LỖI CHUYỀN ĐÃ SỬA

- 1-CHUYỀN TRẢ HÀNG ĐÃ SỬA-ĐỂ TẠI RỔ ĐỔ.
- 2-CÓ KỆP BẢNG QUẢN LÝ HÀNG SỬA TẠI VỊ TRÍ LỖI ĐÃ SỬA.
- 3-CHUYỀN GHI MỤC B,C,D-KÝ TÊN SUP,MANAGER
- 4-NGƯỜI KIỂM- KIỂM HÀNG OK GHI TÊN Ở MỤC C-

Ô KIỂM LẦN 1

*** NẾU CHUYỀN KHÔNG GHI ĐẦY ĐỦ Ở MỤC B,C,D- NGƯỜI KIỂM SẼ KHÔNG NHẬN SẢN PHẨM ĐÃ SỬA.



Công đoạn phát sinh	lỗi:	OMAS BOOK
Leader: khoanh	Công nhân:	✓ các công đoạn phải sử
1	18	35
2	19	36
3	20	37
4	21	V 38
5	22	39
6	23	40
7	24	41
8	(25)	42
9	26	43
10	(27)	44
11	28	45
12	29	46
13	30	47
14	31	48
15	32	48
16	33	50
17	Chinh tou	51
Khâu tay: Xử lý khác: Suppervisor ký:	Chinh tay _	nager ký: Onlo

3.3 GHI NHẬN LỖI VÀO BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA


1- UNIT NO, MÃ HÀNG, MÀU
2-CHUYỀN, NGÀY-THÁNG-NĂM
3-ĐÁNH DẤU GẠCH I VÀO Ô VỊ TRÍ VÀ LOẠI
LỖI (1 GẠCH I TƯƠNG ỨNG 1 LỖI), GHI SIZE VÀO
Ô GHI LỖI-TỔNG SỐ LỖI VÀO Ô TRỐNG
4-TỔNG SỐ ÁO KIỂM, SỐ ÁO LỖI
5-SIZE-SỐ ÁO KIỂM TỪNG SIZE-SỐ LỖI-SỐ LÔ
KHÁC NHAU TỪNG SIZE
6-TÊN NGƯỜI KIỂM

7-CUỐI NGÀY LÚC 2H30 -TỔNG KẾT BẢNG KẾT QUẢ KIỂM TRA- ĐƯA CHO CHUYỀN 1 LIÊN MÀU VÀNG- CÔNG NHÂN GIỮ LIÊN MÀU TRẮNG.

8.NGUYỆT (GL) GÔM LẠI VÀ GỬI CHO BỘ PHẬN KẾ HOẠCH NHẬP LỖI.


9.BỘ PHẬN KẾ HOẠCH TRẢ LẠI LÚC 8H NGÀY HÔM SAU.

10.NGUYỆT(GL) SẼ LƯU THEO TỪNG THÁNG VÀ LƯU 1 NĂM.



4. TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT PHÁT SINH LỖI NGOÀI DUNG SAI, MẤP MÉ DUNG SAI.

- -LỖI MẤP MÉ DUNG SAI-CHUYỀN NHỜ KỸ THUẬT XÁC NHẬN BÊN NHẬT-KHI CÓ KẾT QUẢ KỸ THUẬT THÔNG BÁO MAIL-SUP CÓ MAIL NHẬN VÀ
- . GHI NHẬN KẾT QUẢ VÀO BẢNG HDKT GỐC
- . LƯU THÔNG TIN VÀO FILE (LỖI LIÊN LẠC BÊN NHẬT) TRÊN TAPLET
- . XUỐNG BÁO CHO SUP, LL LÀ ĐÃ ĐƯA THÔNG TIN TRÊN TAPLET
- .SUP,LL XEM VÀ GHI THÔNG TIN GIỐNG NHAU Ở Ô CÁC VẤN ĐỀ SẢN XUẤT :
- VD : -Tạo bậc side LH 3mm →OK (liên lạc 10/12/20)
 - -Ren LH phía side bđx 5mm →OK (liên lạc 10/12/20) xem hình trên taplet
- -GHI XONG SUP,LL SẼ HƯỚNG DẪN CHO CÔNG NHÂN-XÁC NHẬN ĐÃ HIỂU SẼ ĐÁNH DẤU CHECK- XEM HÌNH ẢNH TẠI FILE (LỖI LIÊN LẠC BÊN NHẬT, CHÚ Ý MÃ HÀNG) TRÊN TAPLET.
- -CHUYỀN KẾT THÚC MÃ HÀNG SẼ NỘP LẠI CHO NGUYỆT (GL) NHẬP THÔNG TIN VÀO BẢNG HDKT GỐC.
- -NHẬP XONG TRẢ LẠI CÔNG NHÂN SẼ LƯU TẠI FILE



5.LL KIỂM TRA XÁC SUẤT HÀNG ĐẠT CỦA CÔNG NHÂN

-LL KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VÀ LOOKING NGÀY 2 LẦN SAU GIỜ CHECK TIME (MỖI LẦN 3 CÁI)