

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TÌM HIỂU CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỚNG

MÔ HÌNH CÁNH TAY ROBOT 6 BẬC TỰ DO

Chức năng Họ và tên Chữ ký Ngày

Thiết kế Phạm Duy Hòa

BẢN VỀ NGUYÊN LÝ


Hướng dẫn Nguyễn Trí Dũng

Từ : AO Số tờ : 1


Kiểm tra Võ Duy Công

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM


TTĐT BẢO DƯỜNG CÔNG NGHIỆP



Sơ đồ thuật toán tổng quát hệ thống điều khiển




Sơ đồ thuật toán hàm con khối thực thi lệnh




Sơ đồ thuật toán kết nối giữa App và Arduino

		-	ĐÔ	ÁN TỐT NGHI	ÊΡ		
	TÌM HIỂU			UYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ LẬP KI ÌNH CÁNH TAY ROBOT 6 BẬC TỰ		ÁO DƯÕNG	
Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày		SL	Khối lượng	Tỷ lệ
Thiết kế	Phạm Duy Hòa						
				LƯU ĐÔ GIẢI THUẬT			
Hướng dẫn	Nguyễn Trí Dũng						
					Tờ : A0	Số t	ờ : 1
Kiểm tra	Võ Duy Công						
						ĐẠI HỌC BÁCH KI BẢO DƯỜNG CÔNG	
	21			22	23		21.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM TTĐT BẢO DƯỚNG CÔNG NGHIỆP



	Tôn công việc	Chu kỳ				Dung cu	Chuẩn	Nauk: TII	
STT	Tên công việc	N	T	Th	Na	Dụng cụ	Chuan	Người TH	
1	Kiểm tra quỹ đạo làm việc	1				Mắt	Đúng tọa độ lập trình	CNVH	
2	Vệ sinh cơ cấu chấp hành		1			Dụng cụ	Sạch sẽ	CNVH	
3	Kiểm tra tiếng ồn	1				Máy đo độ ồn	< 85 dB	CNVH	
4	Kiểm tra rung động	1				Máy đo độ rung	< 2 mm/s	CNVH	
5	Kiểm tra nhiệt độ khu vực làm việc	1				Nhiệt kế	5 - 45 °C	CNVH	
6	Kiểm tra nhiệt độ động cơ	1				Nhiệt kế	50 - 65 °C	CNVH	
7	Kiểm tra rò rỉ điện		1			VOM		NVBT	
8	Vệ sinh thân Robot		1			Dụng cụ vệ sinh	Sạch sẽ	CNVH	
9	Kiểm tra các khớp nối		1			Dụng cụ	Chắc chắn	NVBT	
10	Vệ sinh tủ điện			1		Dụng cụ vệ sinh khí nén	Sạch sẽ	NVBT	
11	Tra dầu ổ bi motor			3		Thiết bị tra dầu, dầu các loại	Dầu theo tiêu chuẩn	NVBT	
12	Kiểm tra dịch chuyển (lỏng chân)			3		Mắt, thiết bị đo	Đảm bảo chắc chắn	NVBT	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 22 23 23 24

	Tôn công viôc	Chu kỳ				Dung ou	Chuẩn	Nicorda Titt	
STT	Tên công việc	N	T Th Na		Na	- Dụng cụ	Chuan	Người TH	
13	Kiểm tra relay đóng ngắt			3		VOM	Đóng ngắt theo yêu cầu	NVBT	
14	Kiểm tra kết nối điện			6		VOM	Dẫn điện tốt	NVBT	
15	Kiểm tra độ ẩm, nước, dầu và các chất cặn bám vào bên trong Robot			6		Dụng cụ tháo lắp máy	Đảm bảo khô ráo, sạch sẽ, không còn cặn bám	NVBT	
16	Kiểm tra dây Curoa			6		Dụng cụ đo lực căng dây đai	Không bị chùng gãy răng	NVBT	
17	Kiểm tra độ chuẩn xác của các thông số vận hành			6		Thiết bị kiểm tra	Đảm bảo Robot hoạt động ổn định, đúng với các thông số	NVBT	
18	Kiểm tra độ kín và khả năng đóng mở của các cuộn dây, nút nhấn của đường điều khiển				1	VOM, Thiết bị kiểm tra	Đóng ngắt theo yêu cầu	NVBT	
19	Kiểm tra cách điện của động cơ				1	Máy đo điện trở cách điện	Đảm bảo cách điện, an toàn	NVBT	
20	Vệ sinh quạt tản nhiệt				1	Dụng cụ vệ sinh	Sạch sẽ	NVBT	

		-	ĐÔ	ÁN TỐT NGHIẾ	P					
	TÌM HIỂU	•	-	UYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ LẬP KẾ ÌNH CÁNH TAY ROBOT 6 BẬC TỰ	•	KO DƯÕNG				
Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày		SL Khối lượng Tỷ lệ					
Thiết kế	Phạm Duy Hòa									
				KẾ HOẠCH BẢO TRÌ						
Hướng dẫn	Nguyễn Trí Dũng									
					Tờ : A0	Số t	ờ : 1			
Kiểm tra	Võ Duy Công					ĐẠI HỌC BÁCH KI BẢO DƯỜNG CÔNI				

Phân tích dạng lỗi, hư hỏng và ảnh hưởng của chúng

Hệ thống: Truyền động trục chính các khớp							Ngày					
STT	Dâ nhân/ Chi 4iế4	Chức năng	Lỗi/ hư hỏng	Nguyên nhân	Phát hiện	Tầi	m qu	an tr	ọng	Diôn nhán khắc nhưc		
511	Bộ phận/ Chi tiết	Chuchang	Loi/ nu nong	Nguyen mian	r nat men	F	G	D	C	Biện pháp khắc phục		
			Động cơ nóng bất thường khi hoạt động	Dòng cung cấp lớn hơn giá trị cho phép	Xúc giác	1	2	2	4	Sử dụng VOM và dụng cụ điều chỉnh dòng vào động cơ theo định mức trên Catalouge		
1	Động cơ bước	Cung cấp chuyển động quay	Động cơ bước bị kẹt trục	Kẹt vòng bị cầu tại gối đỡ trục động cơ	Thị giác	2	2	2	8	Thay thế ổ bi của động cơ Mua động cơ dự phòng		
			Động cơ quay chập chờn, không đúng bước	Dây dẫn cấp nguồn vào các pha bị hở, lỏng	Thị giác	1	2	2	4	Sử dụng đầu cos phù hợp với dây Siết chặt tại các vị trí tiếp xúc		
•		Truyền chuyển động	Dây đai chùng gây trượt răng	Dãn dây đai sau 1 thời gian sử dụng	Xúc giác Thính giác	2	1	2	4	Hiệu chỉnh, căng lại dây đai		
2	Dây đai		Gãy răng dây đai	Dây đai hư hỏng sau 1 thời gian sử dụng	Thị giác	2	2	2	8	Thay thế dây đai Mua hàng dự phòng		
3 Pulley	Pulley	Truyền chuyển	Gãy răng pulley	Vật liệu in PLA kém bền, dễ hư hỏng sau 1 thời gian sử dụng đặt biệt tại các vị trí chịu lực lớn	Thị giác	2	4	2	16	Thay thế pulley dự phòng Sử dụng vật liệu có độ bền cao hơn		
		động	Trượt pulley so với trục chính động cơ	Dây đai hư hỏng sau 1 thời gian sử dụng	Thị giác	2	2	2	8	Thay thế dây đai Mua hàng dự phòng		
4	Vòng bi	Giảm ma sát lên trục	Kẹt bi vòng bi	Bể bi sau 1 thời gian sử dụng Không được bôi trơn định kì	Thị giác	2	4	2	16	Bôi trơn định kỳ Mua hàng dự phòng Thay thế sau 1 khoảng thời gian		
5	Trục chính của các khớp	Nhận chuyển động quay	Bị lỏng cổ trục tại vị trí tiếp xúc với ổ bi	Mòn do ma sát	Thị giác	3	4	2	24	Sử dụng trục chính có vật liệu bền hơn Thay thế trục sau 1 khoảng thời gian		

Bộ phận/ Chi tiết	Lỗi/ Hư hỏng	Mức	độ nghiêm trọng và hành động khắc phục
Trục chính	Mòn cổ trục chính	24	
Pulley	Gãy răng	16	Bảo trì phòng ngừa trực tiếp Bảo trì dự đoán
Vòng bi	Ket vòng bi	16	
	Ket trục	8	
Động cơ bước	Nóng bất thường	4	
	Quay chập chờn		Kiểm tra, bảo trì sữa chửa
D^ 4-:	Gãy răng	8	Đặt hàng linh kiện thay thế dự phòng
Dây đai	Chùng dây đai	4	
Pulley	Trượt	4	

ĐÔ ÁN TỐT NGHIỆP											
TÌM HIỂU CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG VÀ LẬP KẾ HOẠCH BẢO DƯỜNG MÔ HÌNH CÁNH TAY ROBOT 6 BẬC TỰ DO											
Chức năng	Họ và tên	Chữ ký	Ngày		SL Khối lượng						
Thiết kế	Phạm Duy Hòa										
				BẢNG L'AMDEC							
Hướng dẫn	Nguyễn Trí Dũng										
	Tờ : A0 Số tờ : 1										
Kiểm tra	Võ Duy Công	·									
					TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM TTĐT BẢO DƯỮNG CÔNG NGHIỆP						