
28
20
10
0
−10
Flux linkage (Wb)
0
1/2
1
Exchange phase θ/π
λ1 = 0
λ1
λ2
|λ1| + |λ2|
λ1 + λ2