


1、使用远程文件传输工具将网络学堂上model文件夹下的三个.scs文件全部传到自己的目录下。

可以使用filezilla、xftp等软件,这里以filezilla为例。

下载地址: https://filezilla-project.org/download.php?type=client#close

2、输入ip地址、用户名、密码、端口





cmn018 gp2a 5v v1d4 usage.scs

cor bip.scs




3、ADE中配置model文件 setup -- model libraries -- click – 找到.scs文件位置并添加xxx_usage.scs, 同时工艺角选择tt







4、搭建schematic调取diode时model name填写ndio即可



提醒: 退出terminal时请先退出virtuoso, 避免产生cdslck 及panic文件导致下次运行时出错。

助教:张剑联系方式:

手机: 18224030262

email: z-j20@mails.tsinghua.edu.cn

地点: 东主楼9-124