吐哈油田分公司技术监测中心仪表检定作业票 (计划任务书、QHSE检查表)

OHOD + M. /-	5 D	TILIO / L. I. T. T. C.	VI 15.17~	反 最后 □		7 001010 00	1	
QHSE文件编号					Y-201610-001			
作业班组		流量仪表检定站	作业地点			水标定间		
作业岗位		水流量组	作业日期			2016-7-18		
现场作业负责人		张三	张三 安全监护人		李四			
作业人员				甲, 乙, 丙, 丁				
作业内容:								
岗位负责人		王五		作业审批人	老塘和	7		
风险类型		1、触电 2、机械伤害 3、高空坠物(需防范的风险打"				" √" 符号)		
控		检查	内	容		是✓	否×	
制作业	1、	是否有作业指导书和操作	规程					
	-	2、是否携带本作业票(计划任务书、QHSE检查表)						
措前	3、现场作业所需设备、检测仪器、工器具材料是否带全,性能是否							
准	准							
施备	\vdash	4、作业前是否进行了班前安全讲话						
	${}^{-}$	5、办理的作业票是否符合中心有关作业票管理的级别规定 1、作业人员的精神状况是否良好						
		2、作业人员是否做到持操作证或经中心组织的技能考核合格						
	\wedge	作业中所必需的劳保护具是否上岗,性能可靠						
		作业人员是否有明确的分工,责任到位						
况		作业人员是否认真负责、劳动态度端正						
	\vdash	无酒后上岗或酒后驾车的现象						
控		测量设备是否正常	50.30					
1.1.	\vdash	是否进行量值溯源、检定证书是否在有效期内						
制检		本作业项目是否有作业指导书或操作规程						
定	4、作业前检查电源是否正常							
措 作 业 施		5、仪表及电源是否有防喷溅措施						
		6、使用行车前检查吊物缆绳是否达到安全要求						
	\vdash	7、是否严格按照检定操作规程进行操作,无违章、违规现象						
完	\neg	1、是否做到工完料尽,作业场地恢复原貌						
工		2、是否有乱扔废弃物、污染环境现象						
检		作业票及原始记录填写内容是否齐全、完整、规范						
查								
注:按控制措施逐项进行检查,是打√,否打×,不涉及项目打0;								
检定记录及小结:								
安全监护人(确认): 作业检查内容填写人(填写小结确认):								