B	Справ. №		мат	Зона	Паз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-
			Формат	30	<i>1</i> //	ОООЗНИЧЕНОЕ	Пиименииние	Kı	Чание
							<u>Документация</u>		
		Α.	<u>A</u> 3			Ant Dig AS BOAS	Сборочный Чертеж \$	30,	AS
			A3				Схема электрическая		
			A4				Перечень элементов		
			A3				Ведомость покупных		
		A				BOAS BOAS	изделий ВОАЅ	30,	1S
							<u>Детали</u>		
			A3		1	AntDig	Плата двусторонняя	1	
В	חם								
	Подп. и да	Δ,				BOAS BOAS	<u>Прочие изделия</u> ВОАЅ	30,	AS
					3		Конденсатор Керамический конденсатор	11	C1–C11
	№ дубл.				5		Генератор, источник питания ECS-480-8-	1	G1
	Инв						47–JTN–TR		
В	инв. №				7		Катушка индуктивности	3	L1–L3
	Взам. і	A				BOAS BOAS	BOAS E	30,	AS
	Тодп. и дата								
	<i>I</i> //		Изм. Лист № докум. Подп. Дата			№ докум. Подп. Дата	Спецификация		
	подл.			зрад	5. 1	Литр Д.В. лазков В.В.	<u>Лит.</u>	Лист 1	Листов 2
BEARKOHMP. BOAS BOAS BOAS						BOAS	BOAS		
						Копиров	3an	Фор	мат А4

	Формат	Зана	Паз.	Обознач	<i>Нение</i>	Наименование	Кол.	Приме– чание
			9			Резистор	4	R1–R4
BOA	S			BOAS	BOAS	BOAS	80,	AS
BOA	5			BOAS	BOAS-	BOAS	BO,	4 S
Tlodic w dama	5			BOAS	BOAS	BOAS	80,	45
Вэам. инв. № Инв. № дубл.	S			BOAS	BOAS	BOAS	BO,	4 S
7 № подл. Подп. и дата								
BENA	Изм	1. /1⊔	יכוח	№ докум. Подп. Д	BOAS Konupob	Спецификация _{ал}	BO,	∆ S