
# IX. Kmitání nosníků se spojitě rozdělenou hmotou

- 1. Příčné kmitání struny
- 2. Příčné kmitání nosníku
- 3. Matice dynamické tuhosti
- 4. Příklad


# 1. Příčné kmitání struny



osová síla N= konst. hmotnost na jedn.délky  $\mu=$  konst. délka struny L

harmonické kmitání  $\longrightarrow w(x,t) = w(x) \sin \omega t$ 

$$f_I(x,t) = -\mu \frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial t^2} = \mu \omega^2 w(x) \sin \omega t \qquad \longleftarrow \quad \text{setrvačné síly}$$



rovnice příčného kmitání (podmínka rovnováhy ve svislém směru)

#### 1. Příčné kmitání struny

$$w(x) = C_1 \cos \frac{\psi}{L} x + C_2 \sin \frac{\psi}{L} x$$

$$\psi = L\sqrt{\frac{\mu\omega^2}{N}}$$

# Vlastní kmitání struny upevněné na koncích

okrajové podmínky (délka struny L)

$$w(0) = 0 \qquad w(L) = 0$$

integrační konstanty

$$w(0) = 0 = C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 \implies C_1 = 0$$

$$w(L) = 0 = C_2 \sin \psi \implies \sin \psi = 0$$

$$\psi = \pi, 2\pi, ..., n\pi$$


$$\longrightarrow \omega_n = \frac{n\pi}{L} \sqrt{\frac{N}{\mu}}$$

$$\rightarrow$$

vlastní frekvence

vlastní tvary kmitání





ohybová tuhost  $EI_y = EI = \text{konst.}$   $\lim_{x \to \infty} w(x,t) = \lim_{x \to \infty} \varphi(x,t)$   $\text{hmotnost na jedn.délky } \mu = \text{konst.}$  délka nosníku L

harmonické kmitání  $\longrightarrow w(x,t) = w(x) \sin \omega t$ 

$$EI\frac{\partial^4 w(x,t)}{\partial x^4} = f_z(x,t)$$
 — rovnice ohybové čáry

$$EI\frac{\partial^4 w(x,t)}{\partial x^4} = f_z(x,t)$$
 — rovnice ohybové čáry 
$$f_z(x,t) = f_I = -\mu \frac{\partial^2 w(x,t)}{\partial t^2} = \mu \omega^2 w(x) \sin \omega t$$
 — setrvačné síly

$$EI\frac{d^4w(x)}{dx^4} - \mu\omega^2w(x) = 0 \quad \leftarrow \text{rovnice příčného kmitání}$$

$$\frac{d^4w(x)}{dx^4} - \frac{\mu\omega^2}{EI}w(x) = \frac{d^4w(x)}{dx^4} - \left(\frac{\lambda}{L}\right)^4w(x) = 0 \qquad \longrightarrow \qquad \lambda = L\sqrt[4]{\frac{\mu\omega^2}{EI}}$$

$$w(x) = C_1 \cosh \frac{\lambda x}{L} + C_2 \sinh \frac{\lambda x}{L} + C_3 \cos \frac{\lambda x}{L} + C_4 \sin \frac{\lambda x}{L}$$

$$\varphi(x) = -\frac{dw(x)}{dx} = -\frac{\lambda}{L} \left( C_1 \sinh \frac{\lambda x}{L} + C_2 \cosh \frac{\lambda x}{L} - C_3 \sin \frac{\lambda x}{L} + C_4 \cos \frac{\lambda x}{L} \right)$$

$$M(x) = -EI\frac{d^2w(x)}{dx^2} = -EI\left(\frac{\lambda}{L}\right)^2 \left(C_1 \cosh\frac{\lambda x}{L} + C_2 \sinh\frac{\lambda x}{L} - C_3 \cos\frac{\lambda x}{L} - C_4 \sin\frac{\lambda x}{L}\right)$$

$$V(x) = -EI\frac{d^3w(x)}{dx^3} = -EI\left(\frac{\lambda}{L}\right)^3 \left(C_1 \sinh\frac{\lambda x}{L} + C_2 \cosh\frac{\lambda x}{L} + C_3 \sin\frac{\lambda x}{L} - C_4 \cos\frac{\lambda x}{L}\right)$$

# Vlastní kmitání prostého nosníku

okrajové podmínky 
$$w(0) = 0$$
  $M(0) = 0$  (1) (délka nosníku  $L$ )  $w(L) = 0$   $M(L) = 0$  (2) integrační konstanty

integrační konstanty

z (1) 
$$\begin{array}{c} C_1 + C_3 = 0 \\ C_1 - C_3 = 0 \end{array} \Rightarrow C_1 = 0 \quad C_3 = 0$$

$$z (2) \quad \begin{cases} C_2 \sinh \lambda + C_4 \sin \lambda = 0 \\ C_2 \sinh \lambda - C_4 \sin \lambda = 0 \end{cases} \Rightarrow C_2 \sinh \lambda = 0 \quad C_4 \sin \lambda = 0$$

pro  $\lambda \neq 0 \rightarrow \sinh \lambda \neq 0 \rightarrow C_2 = 0$ 

pro netriviální řešení  $C_4 \neq 0 \rightarrow \sin \lambda = 0 \rightarrow \lambda = n\pi \quad (n = 1, 2, ..., \infty)$ 

$$\longrightarrow \omega_n = \left(\frac{\lambda}{L}\right)^2 \sqrt{\frac{EI}{\mu}} = \frac{n^2 \pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\mu}} \qquad \longrightarrow \phi_n(x) \equiv w(x) = C_4 \sin \frac{n\pi}{L} x$$


vlastní frekvence

$$\phi_n(x) \equiv w(x) = C_4 \sin \frac{n\pi}{L} x$$

vlastní tvary kmitání



vlastní frekvence a tvary kmitání




1. tvar kmitání

$$\phi_1(x) = \sin \frac{\pi}{L} x$$

$$\omega_1(x) = \frac{\pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\mu}}$$

2. tvar kmitání



$$\omega_2(x) = \frac{4\pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\mu}}$$

3. tvar kmitání

$$\phi_3(x) = \sin \frac{3\pi}{L} x$$

$$\omega_3(x) = \frac{9\pi^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\mu}}$$


# Vlastní frekvence příčného kmitání

$$\omega_n = \frac{\lambda_n^2}{L^2} \sqrt{\frac{EI}{\mu}}$$

	$\lambda_{_{1}}$	$\lambda_2$	$\lambda_3$	$\lambda_{_{4}}$	$\lambda_{\scriptscriptstyle 5}$	n > 5
oboustranně> vetknutý nosník	4,73	7,85	11,00	14,14	17,28	$\lambda_n = (2n+1)\frac{\pi}{2}$
jednostranně vetknutý nosník	3,93	7,07	10,21	13,35	16,49	$\lambda_n = \left(4n+1\right)\frac{\pi}{4}$
konzola	1,88	4,69	7,85	11,00	14,14	$\lambda_n = (2n-1)\frac{\pi}{2}$

# 3. Matice dynamické tuhosti

prvky matice dynamické tuhosti jsou amplitudy koncových sil a momentů na prutu při jednotkových deformačních stavech (harmonické kmitání konců prutů s amplitudou 1)



$$\begin{aligned} w_a &= 1 \cdot \sin \omega t & \varphi_a &= w_b = \varphi_b = 0 \\ \varphi_a &= 1 \cdot \sin \omega t & w_a = w_b = \varphi_b = 0 \\ w_b &= 1 \cdot \sin \omega t & w_a = \varphi_a = \varphi_b = 0 \\ \varphi_b &= 1 \cdot \sin \omega t & w_a = \varphi_a = w_b = 0 \end{aligned} \\ \rightarrow C_1 \div C_4 \rightarrow \begin{cases} Z_{ab} = -V(0) \\ M_{ab} = -M(0) \\ Z_{ba} = V(L) \\ M_{ba} = M(L) \end{cases}$$

$$4 \text{ deformační stavy}$$

### 3. Matice dynamické tuhosti

$$\begin{cases} Z_{ab} \\ M_{ab} \\ Z_{ba} \\ M_{ba} \end{cases} = EI \begin{bmatrix} F_6/L^3 & F_4/L^2 & F_5/L^3 & -F_3/L^2 \\ & F_2/L & F_3/L^2 & F_1/L \\ & & F_6/L^3 & -F_4/L^2 \\ & & & F_2/L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_a \\ \varphi_a \\ w_b \\ \varphi_b \end{bmatrix} \qquad F_i = F_i(\lambda)$$

$$\lambda = L \sqrt[4]{\frac{\mu \omega^2}{EI}}$$

Matice dynamické tuhosti: závisí na tuhosti, hmotnosti, frekvenci

- → snadný výpočet ustáleného kmitání (daná budicí frekvence)
- → obtížný výpočet vlastního kmitání (frekvence je neznámá)

$$F_{1} = -\lambda \frac{\sinh \lambda - \sin \lambda}{\alpha}$$

$$F_{2} = -\lambda \frac{\cosh \lambda \sin \lambda - \sinh \lambda \cos \lambda}{\alpha}$$

$$F_{3} = -\lambda^{2} \frac{\cosh \lambda - \cos \lambda}{\alpha}$$

$$F_{4} = \lambda^{2} \frac{\sinh \lambda \sin \lambda}{\alpha}$$


$$F_{5} = \lambda^{3} \frac{\sinh \lambda + \sin \lambda}{\alpha}$$

$$F_{6} = -\lambda^{3} \frac{\cosh \lambda \sin \lambda + \sinh \lambda \cos \lambda}{\alpha}$$


$$\alpha = \cosh \lambda \cos \lambda - 1$$

## 4. Příklad

# Sestavte matici dynamické tuhosti nosníku




## 2. podmínky rovnováhy




$$M_{ba} + M_{bc} = 0 \qquad (1)$$

## <u>1. volba neznámých</u>



$$\lambda_1 = L_1 \sqrt[4]{\frac{\mu \omega^2}{EI}}$$



$$Z_{ba} + Z_{bc} + kw_b - m\omega^2 w_b = F \qquad (2)$$

#### 4. Příklad

3. koncové síly 
$$M_{ba} = EI\left(-F_{4}\left(\lambda_{1}\right)/L_{1}^{2} w_{b} + F_{2}\left(\lambda_{1}\right)/L_{1}\varphi_{b}\right)$$

$$M_{bc} = EI\left(F_{4}\left(\lambda_{2}\right)/L_{2}^{2} w_{b} + F_{2}\left(\lambda_{2}\right)/L_{2}\varphi_{b}\right)$$

$$Z_{ba} = EI\left(F_{6}\left(\lambda_{1}\right)/L_{1}^{3} w_{b} - F_{4}\left(\lambda_{1}\right)/L_{1}^{2}\varphi_{b}\right)$$

$$Z_{bc} = EI\left(F_{6}\left(\lambda_{2}\right)/L_{2}^{3} w_{b} + F_{4}\left(\lambda_{2}\right)/L_{2}^{2}\varphi_{b}\right)$$

## 4. dosazení do rovnic (1) a (2)

$$\begin{bmatrix} EI(F_{2}(\lambda_{1})/L_{1} + F_{2}(\lambda_{2})/L_{2}) & EI(-F_{4}(\lambda_{1})/L_{1}^{2} + F_{4}(\lambda_{2})/L_{2}^{2}) \\ EI(-F_{4}(\lambda_{1})/L_{1}^{2} + F_{4}(\lambda_{2})/L_{2}^{2}) & EI(F_{6}(\lambda_{1})/L_{1}^{3} + F_{6}(\lambda_{2})/L_{2}^{3}) + k - m\omega^{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varphi_{b} \\ w_{b} \end{bmatrix}$$

matice dynamické tuhosti nosníku

$$= \begin{cases} 0 \\ F \end{cases}$$

$$\mathbf{K}_d \mathbf{r} = \mathbf{F}$$