



SOP – DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

1) OBJETIVO

Establecer un procedimiento estandarizado para la gestión, el almacenamiento temporal, el registro, el transporte y la disposición final de los residuos generados por las tareas de mantenimiento, garantizando el cumplimiento de la normativa local vigente y de la política medioambiental de AB-InBev.

Asimismo, este procedimiento tiene como objetivo asegurar la trazabilidad de los residuos, mantener un registro histórico de las eliminaciones realizadas y verificar que los proveedores responsables de la recolección, el transporte y la disposición final cuenten con la documentación y las certificaciones correspondientes.

2) ALCANCE

Este procedimiento aplica a los residuos generados durante las tareas de mantenimiento realizadas en:

- Flota.
- Autoelevadores.
- Equipos auxiliares.
- Instalaciones.

Incluye la gestión de:

- Neumáticos.
- Aceites lubricantes.
- Filtros.
- Baterías.
- Envases contaminados.
- Otros residuos derivados del mantenimiento.

Participan en este proceso:

- Gerente de logística.
- Supervisor de flota.
- Supervisor de depósito.
- Analista de logística.
- Proveedores externos.
- Talleres y lubricentros.



SOP – DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

3) EPP

Para la manipulación de residuos deberán utilizarse los siguientes elementos de protección personal:

- Zapatos
- Lentes
- Guantes
- Ropa reflectiva
- Casco
- Faja

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL — EPP					
					
Casco Protección de la cabeza	Faja lumbar Soporte y protección lumbar	Ropa reflectiva Alta visibilidad	Guantes Protección de manos	Calzado de seguridad Protección y antideslizante	Lentes de seguridad Protección ocular
 Verificar disponibilidad, estado y uso correcto antes de iniciar el trabajo.					



SOP – DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

4) RACI

Tarea	Supervisor de flota	Supervisor de depósito	Analista de logística	Proveedor externo	Gerente de logística
Identificación del residuo	R	C	I	I	A
Registro electrónico	C	I	R	I	A
Almacenamiento temporal	R	C	I	I	A
Coordinación del retiro	R	I	C	C	A
Transporte	I	I	I	R	A
Certificación de disposición final	I	I	C	R	A
Archivo de certificados	I	I	R	I	A
Seguimiento histórico	C	I	R	I	A
Gestión de incidentes ambientales	C	C	R	I	A

R: Responsable.

A: Responsable final.

C: Consultado.

I: Informado.

5) DESARROLLO

Los neumáticos fuera de servicio son retirados de circulación y almacenados temporalmente en un sector específico y delimitado del depósito, destinado exclusivamente a su acopio, hasta que sean retirados por el gestor o empresa encargada de su recolección y disposición correspondiente.

5.1 Gestión de neumáticos

Los neumáticos fuera de servicio deberán ser gestionados por el mismo proveedor responsable del reciclado de cartón y nylon.



SOP – DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

Cada eliminación deberá contar con:

- Fecha.
- Cantidad.
- Número de fuego.
- Certificado de disposición final.

No podrá descartarse ningún neumático sin la documentación correspondiente.

5.2 Gestión del aceite usado

Los cambios de aceite se realizarán en el lubricentro autorizado.

Cada servicio deberá contar con el correspondiente certificado de disposición final emitido por el proveedor.

La disposición final de los residuos del lubricentro serán solicitados 2 veces al año.

La documentación deberá incluir:

- Fecha.
- Tipo de aceite.
- Cantidad.
- Certificado de eliminación.

5.3 Registro electrónico

La eliminación de residuos deberá registrarse electrónicamente.

El registro deberá contener:

GESTIÓN DE NEUMATICOS					
Fecha	Material eliminado	Nº de fuego	Proveedor	Certificado	Observaciones

GESTIÓN DE ACEITE								
Fecha	Camión	Patente	Cantidad de KM	Cantidad aceite retirado	Cantidad de aceite nuevo	Tipo de aceite	Lugar donde se realizó	Observaciones



SOP – DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

5.4 Archivo documental

Los certificados emitidos por los proveedores deberán archivar-se junto con el registro electrónico.

La documentación deberá estar disponible para auditorías internas y externas.

5.5 Seguimiento histórico

La distribuidora deberá mantener un historial de todas las disposiciones finales realizadas.

El seguimiento deberá permitir:

- Consultar eliminaciones anteriores.
- Verificar proveedores.
- Comparar períodos.
- Identificar tendencias.

6) CONSIDERACIONES

- La eliminación de residuos deberá cumplir con la normativa local y la política medioambiental de AB-InBev.
- El proveedor responsable del descarte deberá contar con certificaciones vigentes.
- Los neumáticos deberán registrarse individualmente mediante el número de fuego.
- Los certificados de disposición final formarán parte de la documentación obligatoria del proceso.
- El aceite usado deberá gestionarse exclusivamente mediante proveedores autorizados.
- Se deberá mantener un historial actualizado de todas las eliminaciones realizadas.



SOP – DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

7) FLUJOGRAMA

