

# CAPACITACIÓN TÉCNICO-OPERATIVA

---

Manejo de Zorra Eléctrica

SEGURIDAD E HIGIENE - MAYO 2026



# BASE DE LA PREVENCIÓN

---

## **Accidente de Trabajo**

Hecho súbito y violento que genera una lesión o daño. Es el resultado final de una cadena de fallas (acto + condición) no corregidas.

## **Incidente Crítico**

Evento que pudo ser un accidente pero no hubo lesión física. ¡Es nuestra alerta para actuar antes del daño real!



# CONOCÉ TU EQUIPO: HELI

---



## Especificaciones Técnicas:

- ✓ Capacidad de carga: 2.000 kg.
- ✓ Tracción eléctrica AC.
- ✓ Uso: Exclusivo para superficies planas y firmes.
- ✓ Velocidad máxima: El paso del hombre (aprox 5 km/h).



# PROCEDIMIENTO PRE-USO

---

Antes de empezar el turno, verificá siempre:



## **Batería**

Nivel de carga y conexiones sin cables pelados.

NO UTILIZAR LA ZORRA SI  
PRESENTA MENOS DE 30% DE  
BATERÍA



## **Frenos y Parada**

Verificar el frenado automático  
al soltar el timón.



## **Uñas y Ruedas**

Sin plásticos o hilos enredados  
Que se encuentren en buenas  
condiciones de rodamiento.



**Si detectás una falla, NO operes el equipo e informá al Supervisor.**

# MANDOS DEL TIMÓN

---



## Componentes de Seguridad:

- ➔ Elevación/Descenso: Botones ergonómicos naranjas.
- ➔ Bocina: Acceso rápido en el centro.
- ➔ Acelerador Mariposa: Progresivo con el pulgar.



# SEGURIDAD: BELLY BUTTON

---

## Sistema Anti-Aplastamiento

El botón rojo en la punta del timón es tu dispositivo de seguridad más crítico:

- ✓ Si la zorra te presiona contra un objeto, el botón invierte la marcha automáticamente.
- ✓ La máquina retrocede hacia adelante, alejándose de tu cuerpo.



# PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN

-  **POSICIÓN:** Caminar siempre delante de la zorra tirando del timón (no de espaldas).
-  **VISIBILIDAD:** Mirar siempre en la dirección de marcha.
-  **VELOCIDAD:** Reducir la velocidad en esquinas y puntos ciegos. BOCINA.




# PROCEDIMIENTO DE CARGA

---



## Manejo de Paletas:

- ✓ Acercarse a la paleta lentamente y centrado.
- ✓ Asegurar que las uñas estén completamente debajo de la carga.
- ✓ Elevar la carga solo lo suficiente para separarla del suelo.



# CARGA DE BATERÍA

## Protocolo de Carga:

- ➡ Realizar la carga en la zona ventilada designada.
- 🔌 Apagar la zorra antes de conectar el cargador.
- 🔌 Conectar el enchufe firmemente
- 🔧 Asegurar que no haya fuentes de calor o chispas cerca.



# REGLAS DE ORO DEL OPERADOR



## Prohibido Pasajeros

NUNCA transportar personas en las  
uñas ni sobre el equipo.

## Velocidad Controlada

Respetar la velocidad del paso del  
hombre en el depósito.

## REGLAS DE ORO DE SEGURIDAD OPERATIVA PARA ZORRA ELÉCTRICA

### PROHIBIDO LLEVAR PASAJEROS



### VELOCIDAD CONTROLADA: PASO DE HOMBRE



# Cierre de Capacitación



REGISTRO DE ASISTENCIA Y EVALUACIÓN TEÓRICA

MAYO 2026

