
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
tanh(v/ε)
−0.10
−0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
v
ε = 0.2
ε = 0.05
ε = 0.01
q = 1/2