

Задание 2: цикл подсчёта контрольной суммы ПЗУ
Модель по трассе выполнения (uCsim, 12 МГц); не снимок прибора Multisim. t = 0 - начало итерации цикла проверки.