گزارش سوم درس اصول علم ربات	نام و نام خانوادگی: حسنا اویارحسینی
تاریخ: خرداد - ۱۴۰۲	شماره دانشجویی: ۹۸۲۳۰۱۰

" تمرين سوم - بخش عملى"

گام اول)

بخش اول)


عکس	Р	1	D	توضيحات
	٠.١	•	•	P controller
				در این خروجی فقط برای
				کنترل سرعت خطی PID
				قرار دادیم و سرعت زاویه
				ای را به صورت ثابت صفر
 				در نظر گرفتیم. اما نتیجه
				مطلوب نبود به همین دلیل
				در ادامه کنترلر PID برای
				سرعت زوایه ای اضافه
				میکنیم.
	٠.٢	•	•	P controller
				ضرایب نشان داده شده
				مربوط به کنترلر سرعت
				خطی هستند. برای کنترلر
				سرعت زاویه ای داریم:
				Kp = ٣ * Kp_linear
				K_d = Y * Kd_linear
				Ki = Ki_linear

به علت انباشت خطا (۳۰۰ ک.۰۲) به PD controlle (۳۰۰ ک.۰۲) به علت انباشت خطا (۳۰۰ ک.۰۲) به علت انباشت خطا (۳۰۰ ک.۰۲) به علت انباشت خطا (۳۰۰ کیتری درتر میشود:")
کنیم که سرعت را ییرات و اوسیلیت را ۲۰ PID controlle میکنیم. ۲۰ PID controlle میکنیم ریب ا را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ییرات و اوسیلیت را برل کنیم. ۲۰ PID controlle ویب ا را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
۲۰۰۱ ۲۰ PID controlle میکنیم. ریب ا را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
۰.۲ ۰.۰۱ ۲۰ PID controlle ریب ا را اضافه میکنیم اب علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
ریب I را اضافه میکنیم به علت انباشت خطا
به علت انباشت خطا
تعيف بدو ميسود.)
+.1 + P controlle
ریب P را کم میکنیم تا
ييرات كمتر و ارام تر

					1
$\bot\bot\bot\bot$		٠.١	•	1.	PD controller
$\bot\bot\bot\bot$	+++++				بخش D را اضافه میکنیم تا
++++					بخش D را اضافه میکنیم تا سرعت تغییرات کمتر شود
++++	+++++				
++++					
++++					
	\bot				
		۲.٠	١٠٠٠٠	1+	PID controller
					حالت ایده آل
	++++-				فيلم اين حالت پيوست
++++	+				شده.
+++-	+				
++++	+++++				

بخش دوم)

- ۱- ویدیو ضمیمه شده است و مربوطبه نقاط (۲, ۱۷) , (۵, -۱۵) می باشد.
- ۲- دوبار اجرا انجام شده است و در هر بار ۳ نقطه مشخص شده دنبال شده است:




گام دوم)

- تغییرات ضرایب به طور کامل در مسیر ۳ بررسی شده اند.
- و ضرایب برای اولین تصویر هر مسیر به صورت زیر بوده است :


```
# gains for angular PID controller
self.Kp_ang = 2.6
self.Ki_ang = 0.001
self.Kd_ang = 0.9

# gains for linear PID controller
self.Kp_lin = 0.75
self.Ki_lin = 0.001
self.Kd_lin = 2.5
```


مسير اول)




مسیر دوم)




با کاهش ضریب D اوسلیشن بیشتر میشود و با افزایش آن سرعت تغییرات و این اوسیلیشن کاهش می یابد. با صفر کردن این ضریب همانطور که دیه میشود نوسانات افزایش یافته:




مسير سوم)



ضریب D برای کنترل سرعت تغییرات است و با کاهش آن نوسانات افزایش می یابد و برعکس. با صفر کردن ضرایب D مقدار نواسانات افزایش می یابد:




با افزایش ضریب ا نیز با توجه به اینکه وظیفه آن کنترل کردن خطای ناشی از steady state است که در این مثال چندان تاثیر ندارد صرفا خطای انباشت شده باعث کاهش دقت و افزایش نوسانات می شود:




البته در جایی که steady state داشته باشیم افزایش این ضریب شرایط را بهبود میدهد.

در نهایت ضریب P مربوط به سرعت رسیدن و تاثیر میزان خطا بر روی تغییرات و حرکت است که با افزایش آن حرکت سریع تر ولی با دقت پایین تر میشود و برعکس.



گام سوم)

عکس	Р	ı	D	توضيحات
	+.9	+.٢	٨	حالت ابتدایی
	•.9	٠.٢	•	با صفر کردن ضریب D مقدار اسیلیشن بیشتر میشود



میدانیم ضریب P میزان سرعت رسیدن به هدف و میزان تاثیر خطا در حرکت را تنظیم میکند با زیاد کردن آن تاثیر خطا در حرکت بیشتر میشود و ضریب I مربوط به خطای steady state (در این مثال فاصله ثابت از دیوار) می باشد با زیاد کردن آن

سیلیشن ها کمتر میشود. حالتی که در جدول	نتیجه را به ما داده است.	
		ر ال