استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال میکروکنترلر AVR، استفاده از LM35 و ساخت دماسنج ساده	موضوع آزمایش
1. آشنایی با بخش مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC)	هدف آزمایش
2. أشنايي با سنسور LM35	
 اشنایی با برد بورد و پیاده سازی مدار بر روی برد بورد 	
4. آشنایی با نحوه مطالعه Data Sheet	
قبل از مراجعه به آزمایشگاه بهتر است مطالب زیر را به صورت خلاصه مرور کنید :	آماده سازی
1. مبدل آنالوگ به دیجیتال میکرو کنترلر AVR	پیش از آزمایش
Data Sheet 2	
بخش اول — بستن مدار بر روی برد بورد	دستور کار آزمایش
1. پروژه ای جدید در CodeVision ایجاد کنید، توسط CodeWizard ، رابط میکرو با LCD	
کارکتری و مبدل آنالوگ به دیجیتال را فعال کنید.	
2. با توجه به شماتیک LM35 مدار مناسب را انتخاب کنید و بر روی برد بورد ببندید.	
بخش دوم — استفاده ازمبدل آنالوگ به دیجیتال(ADC)	
1. پروژه ای جدید در CodeVisionAVR ایجاد کنید سپس تنظیمات مربوط به ADC و LCD را	
انجام دهید.	
2. حال سعی کنید مقدار ولتاژ پایه خروجی سنسور دما را توسط آسیلوسکوپ و ADC بخوانید و با هم	
مقایسه کنید.	
3. معادله مناسب برای بدست آوردن دما بر حسب تغییرات ولتاژ بدست آورید.	
4. در آخر دمای خوانده شده را در بازه های یکسانی از زمان بر روی بر LCD بر حسب سیلسیوس و	
فارنهایت نمایش دهید.	