RENAISSANCE Lac Brome

Rapport

du

Suivi de la qualité de l'eau

du bassin versant du lac Brome

2009

réalisé avec le soutien de

Ville Lac-Brome

Bolton-ouest

et

Stukely-sud

Canton de Shefford



Le rapport

Voici le rapport global du suivi de la qualité de l'eau (SQE) – 2009 du bassin versant du lac Brome réalisé par Renaissance Lac Brome avec la collaboration du COGEBY, spécifiquement Mme Zoë Ipina, biologiste, et le soutien financier du Pacte Rural de la MRC Brome-Missisquoi, de Ville Lac-Brome, de Bolton-ouest, de Stukely-sud et du Canton de Shefford.

Les analyses en laboratoire ont été effectuées par le laboratoire du MDDEP, soit le Centre d'expertise en analyse environnementale (CEAEQ), direction de l'analyse et des études de la qualité du milieu. Le laboratoire est situé à Québec.

Nous profitons de l'occasion pour remercier sincèrement pour leur apport au programme SQE_2009, toutes les personnes des organismes cités ci-haut, impliqués directement ou indirectement, ainsi que l'employée d'été de Renaissance Lac Brome, Joannie Bouthillette, et bien sûr tous les bénévoles de Renaissance Lac Brome qui ont contribué au succès de ce programme.

Le présent rapport contient toutes les informations colligées au cours de la saison 2009, comprenant 452 analyses et plus de 2000 mesures et relevés terrain sur 61 sites (voir le tableau dans la section « Les annexes »). Tous ces renseignements sont présentés sous forme de tableaux, et certaines informations sont reprises en présentation graphique.

Le rapport est structuré comme suit:

Les points marquants	page 4
Les résultats:	•
○ Le tableau global	page 9
o Argyll	
o Coldbrook	page 25
o Durrell	page 28
Golf_Knowlton	page 31
• Inverness	page33
 McLaughlin 	page36
 Pearson	page39
Ouilliams	page41
o Berges du lac	page44
 MES_Coliformes fécaux_Niveau de l'eau 	page45

	Les suivis partici	uners:	
		◆ Lac Brousseau (Quilliams / Stukely-sud)	page47
		♦ Étang privé (Quilliams / Stukely-sud)	
		◆ Carrière à Stukely-sud (Quilliams / Stukely-sud)	
		◆ Dérivation du McLaughlin vers l'Argyll (Bolton-ouest et Lac-Brome)	
		◆ Pépinière MRC-VLB (Inverness / Lac-Brome)	page51
		♦ Lot_815 (Inverness / Lac Brome)	
		◆ Inverness en amont du chemin Mill (Inverness / Lac-Brome)	
		♦ Village Foster	page 54
		◆ Parc à bovins (Durrell / Canton de Shefford)	page55
>	Les sommaires:		
		♦ Moyennes	page57
		♦ Teneurs au lac Brome	page58
		♦ Arborescences des cours d'eau	
		Durrel et Quilliams	page 60
		McLaughlin et Argyll	
		■ Coldbrook	
		Pearson et Inverness	
>	Les annexes:		
		♦ Code des sites	page65
		♦ Carte des sites	
		♦ Le programme	
			— 3

Les points marquants

La saison 2009 n'a pas été une très bonne saison dans l'ensemble pour les cours d'eau et le lac. Les conditions météorologiques et une série d'événements ont contribué à détériorer la situation.

La séquence du 7 juillet a été marquée par un orage subit, en plein milieu du parcours. Les résultats montrent sans l'ombre d'un doute que le ruissellement et l'érosion qui s'en suit sont un facteur majeur d'apport en contaminants, dont le phosphore. Une autre constante que nous avons observée est l'impact des résidences notamment près des berges du lac.

Le bassin versant du lac Brome, dont la condition générale est suffisamment bonne pour espérer améliorer la qualité de l'eau, reste fragile et doit se voir accorder toute notre vigilance. La collaboration de tous est nécessaire et des changements importants à nos façons de faire doivent être mises en place rapidement. Le rapport sur l'Utilisation Durable du Territoire (UDT) préparé en 2009 par Renaissance Lac Brome avec le concours de plusieurs partenaires propose de nombreuses suggestions pour ce faire.

S'occuper de l'environnement n'est pas une activité, ce doit être une façon de faire nos activités.

Voyons les faits marquants de la saison 2009 par sous-bassin versant.

Le Quilliams

Le Quilliams demeure toujours le cours d'eau apportant le plus de nutriments et de sédiments au lac. La saison 2009 a été pire que les saisons précédentes. En plus des valeurs habituelles toujours trop hautes de phosphore (Pt) et d'azote (Nt), plusieurs événements fortuits ont contribué à augmenter sensiblement les teneurs de nutriments et de sédiments dans le cours supérieur du Quilliams, spécialement en amont du lac Brousseau et de la route 112 ainsi que sur la branche du chemin de la mine. En amont de la route 112, deux événements ont principalement contribué à cette dégradation: un surtout en sédiments et Pt et l'autre surtout en Nt (impact sur les résultats de juin et juillet). Pour ce qui est de la situation en amont du lac Brousseau, nos mesures de la saison ne nous ont pas permis de définir la source de ces apports. Il faudra en 2010 investiguer le cours d'eau arrivant au nord du lac.

Les grands milieux humides à la limite de Stukely-sud et de Bolton-ouest, près de l'autoroute 10, viennent au secours du Quilliams et font baisser les teneurs en nutriments et en sédiments, ce qui démontre une fois de plus la grande valeur des milieux humides.

En aval de l'autoroute, nous avons pu constater des sites d'érosion importants, sur le territoire de Bolton-ouest.

Sur le cours inférieur du Quilliams, il y a apports de nutriments et une situation potentielle de pollution par l'entreposage de sable.

Le Coldbrook

Le cours supérieur du Coldbrook maintient une qualité d'eau presque parfaite. Les apports dus au ruissellement et à l'érosion sont à un niveau à peine au-dessus du niveau naturel. En aval du chemin Glen, le cours d'eau se charge un peu: plus de sédiments, apports de Pt par des élevages et probablement des sources d'eaux usées.

La section dans le village de Knowlton montre des variations peu prévisibles. Nous aurons besoin de mieux documenter ce point pour dégager des conclusions. En 2009, une mauvaise gestion des bassins de sédimentation sur le chantier du pont de la rue Maple a contribué à hausser la teneur moyenne de Pt au site de la rue Victoria.

L'Argyll

Le cours d'eau Argyll est de qualité moyenne. Dans la partie supérieure de l'Argyll, la branche « sud » est de bonne qualité en ce qui concerne le Pt mais laisse à désirer en ce qui concerne le Nt. La source d'azote peut être des fumiers ou des fertilisants et aussi des eaux usées pour une partie. Par contre, la section « nord » est plus problématique en ce qui a trait au phosphore. Ceci semble plutôt relié à une problématique d'érosion. Ce dernier point sera à mieux investiguer.

Entre les chemins Town Hall et Lakeside, il y a un enrichissement en phosphore. Cela semble encore une fois relié au ruissellement et à l'érosion. Sur la dernière partie de cette section, un apport significatif d'eau venant du cours d'eau McLaughlin a existé une bonne partie de la saison; la problématique est en cours de règlement avec la MRC et les municipalités concernées.

Le McLaughlin

La dérivation d'eau accidentelle vers l'Argyll a passablement faussé les mesures sur ce cours d'eau dans sa partie inférieure. Nous pouvons quand même réaliser globalement qu'une composante « érosion » est présente et un impact de fumiers et d'eaux usées est fort probable.

Le Durrell

Le Durrell est plus complexe même si la qualité de ses eaux n'est pas tragique quand elles arrivent près du lac, ayant décantées sur sa dernière section d'écoulement plus calme.

Malgré un bassin versant de superficie moyenne, quatre municipalités sont impliquées et une grande variété de situations sont en cause. Les impacts viennent de composantes résidentielles (eaux usées, ruissellement et érosion), agricoles, animales et des routes. La résolution du traitement des eaux usées du village de Foster contribuerait à améliorer la situation. Une sensibilisation de certains éleveurs (producteurs agricoles et amateurs) apporterait aussi des gains. Une meilleure gestion du ruissellement et une guerre à l'érosion sont absolument requises. Une meilleure gestion des routes et fossés de route est de première importance comme dans tous les autres bassins versants.

Le Pearson

Le bassin versant du Pearson est surtout situé dans une zone résidentielle, en bonne partie urbaine. Ceci explique une bonne partie des apports en nutriments et sédiments dans ses eaux. Nous pensons que la mise en place des mesures proposées dans le « Mémoire UDT » de Renaissance Lac Brome aiderait à diminuer ces impacts négatifs. Il y a aussi des composantes reliées à l'élevage et aux routes. Ces deux points sont déjà en processus de correction. Il y a quand même du travail de prévention à faire et des impacts à prévoir pour plusieurs années. La dernière section près du lac devra retenir l'attention de tous afin de trouver des moyens pour y diminuer les impacts. Recherche sur les eaux souterraines venant des champs voisins, vérification des installations d'eaux usées du voisinage et gestion de la circulation nautique. La baie Elizabeth est déjà lourdement chargée de sédiments et de plantes aquatiques; il faut donc prendre toutes les mesures possibles pour ne pas augmenter ce fardeau.

L'Inverness

Le cours d'eau Inverness a passé une bien mauvaise année 2009. Les activités des années antérieures se continuant, plusieurs événements (travaux ou projets) ont affecté grandement la qualité de l'eau et continuent de l'affecter pour une partie. La pression au développement sur ce bassin versant continuera à générer un défi immense pour y obtenir une qualité d'eau acceptable.

Malgré sa faible superficie, l'Inverness subit la présence de résidences en bon nombre, nombre qui est en croissance et devrait croître sensiblement au cours des prochaines années. Encore une fois, nous fondons espoir d'amélioration par la mise en force des propositions contenues dans le « Mémoire UDT ».

Ces apports de contaminants sont autant au niveau du phosphore, de l'azote et des sédiments. Malgré une superficie ne représentant que 2,73% du territoire du bassin versant du lac, nous évaluons qu'en 2009, l'Inverness aurait apporté au lac plus que sa part, soit 3,3% du phosphore, 3,9% de l'azote et 3,7% des matières en suspension.

Le cours d'eau du Golf Knowlton

La situation du cours d'eau Golf_Knowlton est acceptable excepté celui de l'impact des fertilisants. À ce sujet, Renaissance Lac Brome demande à Ville Lac-Brome une réglementation sur ce sujet depuis deux ans. Souhaitons que l'année 2010 soit la bonne!

Les berges du lac Brome

Nous disposons de peu de mesures et analyses de l'eau arrivant au lac Brome par ses quelque trente petits affluents. Les quelques mesures et analyses en plus des observations de la saison 2009 nous donnent certaines indications.

La grande majorité de ces petits cours d'eau transportent des fertilisants et des eaux usées. Pour au moins le quart d'entre eux, ces affluents transportent une quantité non négligeable de sédiments. L'amélioration de l'application du règlement sur les bandes riveraines améliorera la situation. Nous souhaitons également la mise en place prioritaire de mesures sur la bonne gestion du ruissellement dans toute la zone que nous avons appelée « zone lac » dans le rapport UDT.



Les résultats

SQE - Saison 2009

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



Tableau global

					Coordonnées (NA	géographiques (D83)
No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	Description	lattitude	longitude
A-2	00000047	A III al a cald	\/LD	Leave An Heaved debtel of the control of the Heavel An Hill of the	450 45 0041	700 00 400
		Argyll-Lakeside	VLB BO	ruisseau Argyll au pont du ch Lakeside, en aval, près de l'angle Argyll/Lakeside	45° 15.061'	-72° 29.180' 72 28.9790
A-3a		Argyll-Argyll		ruisseau Argyll, au ponceau de l'entrée charretière du 20 ch. Argyll	45 15.144	
A-4-12		Argyll_sud-Town Hall	ВО	branche "sud" du ruisseau Argyll au ponceau de la propriété sise au 21 ch. Town Hall, en amont	45° 14.881'	-72° 27.837'
A-4-14		Argyll_sud-Bailey	BO	branche "sud" du ruisseau Argyll au ponceau (P-1404) du ch. Bailey, en amont, près du 86 ch. Bailey	45 15.417	72 26.4630
A-5	03030351	Argyll_nord-Town Hall	BO	ruisseau Argyll au ponceau (B-49) du ch. Town Hall, en amont, près du 21 ch. Town Hall	45° 14.928'	-72° 27.858'
B-01		Berges_Lakeside-White	VLB	ruisseau White, à l'embouchure au lac Brome		
B-02		Berges_Lakeside-sentier	VLB	ruisseau sentier, à l'embouchure au lac Brome		
B-03		Berges_Lakeside-Melling	VLB	ruisseau Melling, à l'embouchure au lac Brome		
B-04		Berges_Lakeside-McKinnon	VLB	ruisseau McKinnon, à l'embouchure au lac Brome		
B-05		Berges_Lakeside-Beaudoin	VLB	ruisseau Beaudoin, à l'embouchure au lac Brome		
B-06	03030352	Berges_Lakeside-Lépine	VLB	ruisseau Lépine, en amont du ponceau du ch Lakeside, face au 272 ch Lakeside	45 13.876	72 29.6930
B-07		Berges_Village-Pelletier	VLB	ruisseau Pelletier, à l'embouchure du lac Brome		
B-08		Berges_Village-Parc_Foster	VLB	ruisseau Parc_Foster, à l'embouchure du lac Brome		
B-09		Berges_Village-Tara_Hill	VLB	ruisseau Tara_Hill, à l'embouchure du lac Brome		
B-10		Berges_Village-Marina	VLB	ruisseau Marina, à l'embouchure du lac Brome		
B-11		Berges_Bondville-Sherrygroom	VLB	ruisseau Sherrygroom au ponceau du ch Bondville, en aval, voisin du 96 rue Bondville	45 13.976	72 32.1430
B-12		Berges_Bondville-Alizés	VLB	ruisseau Des Alizés au ponceau du ch Bondville, en aval, voisin du 260 rue Bondville	45 14.227	72 32.232
B-13		Berges_Bondville-Montagne	VLB	ruisseau Montagne, à l'embouchure au lac Brome, sur le terrain 938-18, voisin du 296 rue Bondville	45 14.384	72 32.4140
B-14	03030356	Berges_Bondville-Price	VLB	ruisseau Price, à l'embouchure au lac Brome, au 422 rue Bondville	45 14.590	72 32.9100
B-15		Berges_ouest-Cedar	VLB	ruisseau Cedar, à l'embouchure du lac Brome		
B-16		Berges_Ouest-Robinson	VLB	ruisseau Robinson, à l'embouchure du lac Brome		
B-17		Berges_Ouest-Domaine_sud	VLB	ruisseau Domaine_sud, à l'embouchure du lac Brome		
B-18		Berges_Ouest-Domaine_nord	VLB	ruisseau Domaine_nord, à l'embouchure du lac Brome		
B-19		Berges_Ouest-Rock-Island_Picbois	VLB	ruisseau Rock-island_Picbois au ponceau du ch Rock Island, en amont, près du 102 Rock Island		
B-20		Berges_Ouest-Colibris_sud	VLB	ruisseau Colibris_sud, près de son point de décharge dans le milieu humide en bordure du lac		
B-21		Berges_Ouest-Colibris_nord	VLB	ruisseau Colibris_nord, près de son point de décharge dans le milieu humide en bordure du lac		
C-1		Coldbrook au lac	VLB	ruisseau Coldbrook, à l'embouchure au lac Brome	45° 13.708'	-72° 31.155'
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	VLB	ruisseau Coldbrook au pont (P-1483) de la rue Victoria, en amont, près du 190 Victoria	45° 13.310'	-72° 31.449'
C-4	03030358	Coldbrook-Spring Hill	VLB	ruisseau Coldbrook au pont de la rue Spring Hill, en amont, près de la route 104	45° 13.000'	72° 29.700'
C-4-24	03030359	Coldbook_Badger-Spicer	ВО	branche "Badger" sur branche 4-1 du ruisseau Coldbrook au ponceau (B-27) sur le ch Spicer, en amont	45 13.655	72 28.0890
C-5	03030360	Coldbrook-Bailey	ВО	ruisseau Coldbrook au pont (P-01401) du ch_Bailey, en amont, près de la route 104	45° 13.669'	-72° 28.428'
C-6	03030361	Coldbrook-Glen_bas	ВО	ruisseau Coldbrook au ponceau (P1408) sur le ch Glen, en amont, près du 71 Glen	45° 12.340'	-72° 27.0870'
C-6-23		Coldbrook-Tuer	ВО	branche "Partridge-Taylor" du ruisseau Coldbrook au ponceau du ch_Tuer, en amont	45° 11.582'	-72° 27.052'
C-7		Coldbrook-Glen_centre	ВО	ruisseau Coldbrook au ponceau (P10764) du ch Glen, en amont, à l'est du ch Brown, près du 98 Glen	45 12.534	72 26.2110
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount	ВО	ruisseau Coldbrook au pont du ch Paramount, en amont, près de l'intersection du ch Glen	45° 12.668'	-72° 25.465'
D-2	03030362	Durrell-golf_LacBrome	VLB	ruisseau Durrell au ponceau entre les parcours #1 et #2 sur le golf Lac Brome	45 15.833	72 30.120
D-4		Durrell-Foster	VLB	ruisseau Durrell au ponceau du ch Foster, en amont	45° 17.182'	'-72° 30.122'
D-4-22	03030363	Durrell-Doucet	VLB	branche "Allard" du ruisseau Durrell au ponceau du ch Doucet, en amont, près du 7 Doucet	45 17.561	72 29.9870
D-6	03030364	Durrell-Taylor	VLB	ruisseau Durrell au ponceau du ch Taylor, en amont, près du 36 Taylor	45 17.351	72 29.5930
D-7	03030365	Durrell-Brill	CS	ruisseau Durrell au ponceau du ch Brill, en amont, au limite de Bolton-ouest	45° 18.470'	-72° 28.504'
D-8		Durrell-McLellan	SS	ruisseau Durrell au ponceau du ch McLellan, en amont		
G-2	03030366	Golf_Knowlton -Lakeside	VLB	ponceau, face au 248 ch. Lakeside, en aval	45° 13.700'	-72° 29.916'
I-2	03030113	Inverness-Bondville	VLB	RUISSEAU INVERNESS EN AMONT DE SA JONCTION AVEC LE CHEMIN BONDVILLE	45,22	-72,55
I-2-22		Inverness-golf	VLB	branche du "golf" du ruisseau Inverness juste en amont du confluent avec la section principale		
I-2-23-25		Inverness-golf/VLB	VLB	fossé à l'ouest du « vert » #4 du golf Inverness		
I-4	03030393	Inverness-chRosedale_StAndrew	VLB	ruisseau Inverness au ponceau de la rue St-Andrew, en amont (via la rue Rosedale)	45 14.811	72 33.477

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



Tableau global

Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

			-		Coordonnées (NA	géographiques ^{D83)}
No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	Description	lattitude	longitude
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté	VLB	Branche Jetté du ruisseau Inverness, au ponceau du chemin Mill, en aval	45 14,639	72 33,5360
I-4-82-12	03030391	Inverness-pépinière VLB	VLB	fossé de la pépinière à l'affluent du fossé du ch. Mill à l'ouest du ruisseau Inverness	45 14,628	72 33,9880
I-5	03030367	Inverness-Mill	VLB	ruisseau Inverness au ponceau du ch Mill, en amont, près du 39 ch. Mill	45 14.625	72 33.9440
1-7		Inverness-Paige	VLB	ruisseau Inverness, 10 mètres en amont des étangs au 43 ch. Mill	45 14.524	72 34.1420
L-1		Lac fosse-MDDEP	VLB	LAC BROME, à l'ouest de la pointe Fisher	45,25	-72,51
L-1a		Lac_fosse-2m	VLB	lac Brome, à l'ouest de la pointe Fisher, au centre de la fosse, à 2 mètres de profondeur		
L-1b		Lac_fosse-fond	VLB	lac Brome, à l'ouest de la pointe Fisher, au centre de la fosse, à 1 mètre du fond		
L-2		Lac_Inverness	VLB	LAC BROME, dans la baie d'Inverness, face à Cedar Bay	45,25	-72,54
L-3		Lac_club_nautique	VLB	LAC BROME, dans la baie de la plage Douglass, face au club nautique	45,23	-72,51
L-4	03030147		VLB	LAC BROME, dans la partie nord, face au camping Des Érables, coté Lakeside	45,27	-72,5
L-7		Exutoire-pont_215	VLB	AU PONT DE LA RTE 215, DALLE NORD, EN AMONT	45,28	-72,51
M-1		McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	VLB	ruisseau McLaughlin, au pont du ch Lakeside	45° 15.390'	-72° 29.715'
M-3	03030370	McLaughlin-ex_ voie_ferrée	VLB	ruisseau McLaughlin au ponceau de l'ancienne voie ferrée, en amont, à ±0.8 km au nord de ch. Argyll	45 15.504	72 29.203
M-3d	03030392	McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	VLB	première branche nord du ruisseau Argyll (transportant les eaux déviées du McLaughlin), au ponceau de l'ancienne voie ferrée, en amont (à environ 100 m du stationnment du ch. Argyll)	45 15,200	72 29,164
M-4	03030371	McLaughlin-Argyll	ВО	ruisseau McLaughlin au pont (P-1414) du ch Argyll, en amont, près du 71 Argyll	45° 15.483'	-72° 28.037'
M-6	03030372	McLaughlin-Bailey	ВО	branche sud du ruisseau McLaughlin au ponceau (B-48) du ch Bailey, en amont, près du 133 Bailey	45 14.457	72 27.4300
P-2		Pearson-parc Eugène	VLB	RUISSEAU PEARSON À L'EMBOUCHURE DU LAC BROME	45.23	-72.53
P-2-12		Pearson-Blackwood	VLB	branche "Blackwood" du ruisseau Pearson au ponceau de la rue Brook, en aval, voisin du 13 rue Brook	45 13.783	72 31.9100
P-2-32		Pearson-Tétreault	VLB	branche "Tétreault" du ruisseau Pearson au petit pont blanc, près de l'entrée charretière du 28 rue Bondville	45° 13.561	72 32.1590
P-4		Pearsons-Centre	VLB	RUISSEAU PEARSON EN AMONT DE SA JONCTION AVEC LA RUE DU CENTRE	45,22	-72,53
P-7		Pearsons-Knowlton	VLB	ruisseau Pearson au pont de la rue Knowlton (rte 104), en amont, voisin du 507 ch.Knowlton	45 12.804	72 31.9740
P-9	00000070	Pearsons-James	VLB	ruisseau Pearson au ponceau de la rue James, en aval, voisin du xx James	10 12.001	72 01.07 10
Q-1	03030376	Quilliams-Lakeside	VLB	ruisseau Quilliams au pont du ch.Lakeside, en aval, près du 572 ch Lakeside	45° 16.099'	-72° 29.860'
Q-2		Quilliams-FTHLB	VLB	ruisseau Quilliams, 1ère courbe dans la réserve de FTHLB en amont du ch Lakeside	45° 15.999'	'-72° 29.806'
				distribution of the course date in receive do 1 miles of distribution and of Editional	10 10.000	72 20.000
Q-3		Quilliams-ex_voie_ferrée	VLB	ruisseau Quilliams à la traverse de l'ancienne voie ferrée, à ±1.1 km du ch.Foster / 2.4 km du ch Argyll	45 16.571	72 29.335
Q-4		Quilliams-Witcher	VLB	ruisseau Quilliams au pont sur la ferme Witcher, à ±1 km du ch Foster	45° 16.599'	72° 28.826'
Q-5-22		Quilliams-Hume	ВО	branche "Hume" du ruisseau Quilliams au ponceau du ch Brill, en amont, au nord de l'intersection Brill/Argyll	45° 16.973'	-72° 27.496'
Q-6		Quilliams-Mizener	ВО	ruisseau Quilliams au pont (P01403) du ch Mizerner, en amont, près du 5 Mizener	45 17.374	72 27.5030
Q-7		Quilliams-Quilliams	ВО	ruisseau Quilliams au ponceau sur la propriété à l'extrémité est du ch Quilliams (à ±1 km), en amont	45° 17.980'	-72° 26.868'
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	SS	branche "St-Étienne" du ruisseau Quilliams au ponceau du ch De la Mine, en amont	45 19.016	72 25.0580
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	SE	branche "St-Étienne" du ruisseau Quilliams ±30 m en aval du ponceau de l'autoroute 10, au nord de l'autoroute, environ 300 m de la sortie # 100 de l'autoroute direction Montréal	45 18.147	72 23.2163
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	SS	branche "Brousseau" du ruisseau Quilliams au ponceau privé juste à coté du panneau "ane", en amont, en bordure du ch De la Diligence-ouest, face au 262 De la Diligence	45 19.285	72 25.4150
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois	SS	branche "DuBois" de la branche "Brousseau" du ruisseau Quilliams, au ponceau de la rte #112, en amont, près du 2283 route 112	45 19.825	72 26.1050
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau	SS	branche "Brousseau" du ruisseau Quilliams, à la décharge du lac Brousseau, via le 2302 rte 112	45 20.025	72 26.0650
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne	SS	affluent du lac Brousseau de la branche "Brousseau" du ruisseau Quilliams au ponceau du ch Ste-Anne, en amont, près de l'intersection avec la route 112	45 20.052	72 26.4090
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	SS	ruisseau Quilliams au ponceau de la rte #112, en amont (voisin du gaz naturel et dépanneur / 2179 rte 112)	45 19.404	72 25.3080

*** Les sites sur fond jaune sont proposés pour un suivi à long terme *******

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



Tableau global

											2009	9-03-30					
	1							_		Profondeur			ī				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	eau (cm)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
A-2	03030347	Argyll-Lakeside	0,035	0,370			6,94	95,80	2,0	58	Trouble	non	pas	pas	pas	14:05	
A-3a		Argyll-Argyll	0,030	0,320			6,98	96,80	2,0		Trouble	non	pas	pas	pas	13:55	
A-4-12		Argyll_sud-Town Hall	0,013	0,370			6,70	97,00	,	54	Claire	non	pas	pas	pas	13:15	
A-4-14		Argyll_sud-Bailey	0,015				6,61	96,00	1.8		Claire	non	pas	pas	pas	12:09	
A-5		Argyll_nord-Town Hall	0,019	0,310			7,00	94,40	2,8	15	Claire	non	pas	pas	pas	13:26	
B-01		Berges Lakeside-White		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,	, ,	,-					1			
B-02		Berges Lakeside-sentier															
B-03		Berges Lakeside-Melling															
B-04		Berges Lakeside-McKinnon															
B-05		Berges_Lakeside-Beaudoin															
B-06	03030352	Berges_Lakeside-Lépine	0,028				7,06	89,70	1,8		Claire	non	non	non	non	14:37	
B-07		Berges_Village-Pelletier															
B-08		Berges_Village-Parc_Foster															
B-09		Berges_Village-Tara_Hill															
B-10		Berges_Village-Marina															
B-11	03030353	Berges_Bondville-Sherrygroom	0,015				6,35	90,40	1,1		Claire	non	non	non	non	17:47	
B-12	03030354	Berges_Bondville-Alizés	0,025				7,06	96,50	1,7		Claire	non	non	non	non	18:00	
B-13		Berges_Bondville-Montagne	0,031				7,27	96,30	2,5		Claire	non	non	non	non	18:15	
B-14	03030356	Berges_Bondville-Price	0,032				7,16	95,50	3,2		Claire	non	non	non	non	18:31	
B-15		Berges_ouest-Cedar															
B-16		Berges_Ouest-Robinson															
B-17		Berges_Ouest-Domaine_sud															
B-18		Berges_Ouest-Domaine_nord															
B-19		Berges_Ouest-Rock-Island_Picbois															
B-20		Berges_Ouest-Colibris_sud															
B-21		Berges_Ouest-Colibris_nord															
C-1		Coldbrook au lac															
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	0,021	0,360	22		6,98	97,30	2,6		Trouble	non	non	non	non	17:07	
C-4	03030358	Coldbrook-Spring Hill	0,029	0,380	30		6,59	96,20	2,4		Trouble	non	non	non	non	16:17	
C-4-24	03030359	Coldbook_Badger-Spicer	0,140		5		7,02	82,80	3,1		Claire	non	non	non	non	12:32	
C-5	03030360	Coldbrook-Bailey	0,015		14		6,99	96,50	2,4		Claire	non	non	non	non	16:32	
C-6	03030361	Coldbrook-Glen_bas	0,017	0,430			6,98	97,20	2,3		Claire	non	non	non	non	16:45	
C-6-23		Coldbrook-Tuer															
C-7		Coldbrook-Glen_centre															
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount															
D-2		Durrell-golf_LacBrome	0,035	0,500	18		6,86	99,50	0,8	66	Trouble	non	pas	pas	pas	09:03	
D-4		Durrell-Foster															
D-4-22	03030363	Durrell-Doucet	0,027	0,460			7,11	89,90	1,2		Trouble	non	non	non	non	09:23	
D-6		Durrell-Taylor	0,035	0,420			7,11	97,70		51	Trouble	non	non	non	non	09:32	
D-7	03030365	Durrell-Brill	0,039	0,510			6,97	81,70	0,6	84	Trouble	non	non	non	non	10:11	
D-8		Durrell-McLellan															
G-2	03030366	Golf_Knowlton -Lakeside	0,027	0,700			7,12	92,50	3,0		Claire	non	non	non	non	15:40	Présence d'accumulation de neige.
I-2	03030113	Inverness-Bondville	0,035														2009-04-29_Teknika
I-2-22		Inverness-golf															
I-2-23-25		Inverness-golf/VLB															
I-4	03030393	Inverness-chRosedale_StAndrew	l					_			I		I	I			

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



Tableau global

											2009	9 <u>-03-30</u>					
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (cm)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté			520												2009-05-07
I-4-82-12		Inverness-pépinière_VLB			120												
I-5		Inverness-Mill			1=1												
I-7		Inverness-Paige															
L-1		Lac_fosse-MDDEP															
L-1a		Lac_fosse-2m															
L-1b		Lac_fosse-fond															
L-2		Lac_Inverness															
L-3		Lac_club_nautique															
L-4	03030147	Lac_nord	0.000	0.050			7.00										0000 05 00 MDDED
L-7		Exutoire-pont_215	0,023	0,250	_		7,20	00.00			Oleter					44.00	2009-05-03_MDDEP
M-1		McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	0,033	0,310	5		6,28	80,00	0,2		Claire	non	non	non	non	14:22	
M-3		McLaughlin-ex_ voie_ferrée															
M-3d		McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation															
M-4		McLaughlin-Argyll	0,023	0,330	11		7,04	95,90			Claire	non	non	non	non	13:40	
M-6		McLaughlin-Bailey	0,027				6,69	96,40	2,3		Claire	non	non	non	non	13:01	
P-2		Pearson-parc_Eugène	0,028														2009-04-29_Teknika
P-2-12	03030373	Pearson-Blackwood	0,019	0,570			6,83	84,50	3,1		Claire	non	non	non	non	17:35	
P-2-32		Pearson-Tétreault	0,015	0,500			6,93	94,30	3,1		Claire	non	non	non	non	17:21	
P-4	03030111	Pearsons-Centre	0,028														2009-04-29_Teknika
P-7	03030375	Pearsons-Knowlton								55	Claire	non	non	non	non	17:00	
P-9		Pearsons-James															
Q-1	03030376	Quilliams-Lakeside	0,071	0,440			6,69	89,80	0,2		ND	ND	ND	ND	ND	20:45	Il faisait nuit lors de la prise d'échantillonnage.
Q-2		Quilliams-FTHLB															
Q-3		Quilliams-ex_voie_ferrée	0,076	0,390	17		6,70	92,40	0,4		ND	ND	ND	ND	ND	19:45	Il faisait nuit lors de l'échantillonnage / faible pluie.
Q-4	03030378	Quilliams-Witcher															
Q-5-22		Quilliams-Hume								60							
Q-6		Quilliams-Mizener	0,076	0,400			6,97	90,00	0,2	133	Trouble	non	non	non	non	09:55	
Q-7		Quilliams-Quilliams															
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	0,042	0,350	20		7,05	97,80	0,8		Trouble	non	non	non	non	11:01	
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	0,035	0,470			6,60	95,00	0,6		Trouble	non	non	non	non	11:32	
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	0,026	0,540			7,18	95,10	1,7	97	Trouble	non	non	non	non		
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois		,			, ,	.,	,.								
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau															
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne															
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	0,034	0,340			7,00	94,50	0,8	88	Trouble	non	non	non	non	10:32	Beaucoup de courant, difficile pour les sondes en surface.

sont proposés pour un suivi à long terme ******* Conditions météo: Journée froide, 3°C, ciel couvert et quelques averses de pluie fine en fin de journée.

Journées précédents très chaudes (jusqu'à 30°C) et plus de 10 mm de pluie.

Renaissance Lac Brome

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



											2	2009-06-0	8				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (cm)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
A-2	03030347	Argyll-Lakeside	,015	,440			7,46	91,6	19,3	80	claire	non	pas	peu	pas	17:10	
A-3a	03030348	Argyll-Argyll	,	, -			, -	- ,-	,,,					, , ,	, , ,		
A-4-12	03030349	Argyll_sud-Town Hall	,004	,990	<u> </u>		7,43	99,9	12,6	24	claire	non	pas	pas	peu	16:30	
A-4-14	03030350	Argyll_sud-Bailey												<u> </u>	<u> </u>		
A-5		Argyll nord-Town Hall	,003	,450			7,51	94,6	15	0,5	claire	non	pas	pas	peu	16:45	
B-01		Berges_Lakeside-White													<u> </u>		
B-02		Berges_Lakeside-sentier															
B-03		Berges_Lakeside-Melling															
B-04		Berges_Lakeside-McKinnon															
B-05		Berges_Lakeside-Beaudoin															
B-06		Berges_Lakeside-Lépine				10	7,15	80	14,4		claire	non	pas	pas	peu	14:05	présence d'une petite masse orange boue ferreuse? Présence de poissons.
B-07		Berges_Village-Pelletier															
B-08		Berges_Village-Parc_Foster															
B-09		Berges_Village-Tara_Hill															
B-10		Berges_Village-Marina															
B-11		Berges_Bondville-Sherrygroom															
B-12		Berges_Bondville-Alizés															
B-13		Berges_Bondville-Montagne															
B-14		Berges_Bondville-Price															
B-15		Berges_ouest-Cedar															
B-16		Berges_Ouest-Robinson															
B-17		Berges_Ouest-Domaine_sud															
B-18		Berges_Ouest-Domaine_nord															
B-19		Berges_Ouest-Rock-Island_Picbois															
B-20		Berges_Ouest-Colibris_sud															
B-21		Berges_Ouest-Colibris_nord															
C-1		Coldbrook au lac															
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	,005				7,76	107,1	20,9	19	claire	non	pas	peu	pas	15:30	
C-4		Coldbrook-Spring Hill	,002	,290			7,91	110,5	18,9	29	claire	non	pas	pas	peu	16:00	
C-4-24		Coldbook_Badger-Spicer															
C-5		Coldbrook-Bailey															
C-6	03030361	Coldbrook-Glen_bas	,004	,360			7,29	95,5	16,3	23	claire	non	pas	pas	peu	16:20	
C-6-23		Coldbrook-Tuer															
C-7		Coldbrook-Glen_centre															
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount															
D-2		Durrell-golf_LacBrome	,008	,370			7,7	96,2	12,8	31	claire	non	pas	pas	peu	08:00	présence de poissons
D-4		Durrell-Foster															
D-4-22		Durrell-Doucet															
D-6		Durrell-Taylor															
D-7		Durrell-Brill	,034	,360			7,37	89,6	13,5	44	claire	non	pas	pas	pas	10:45	présence d'un verveux
D-8		Durrell-McLellan															
G-2		Golf_Knowlton -Lakeside	,009	1,200		2	7,5	92,5	15,7		claire	non	pas	pas	peu	14:20	
I-2		Inverness-Bondville	,082														2009-06-10_Teknika
I-2-22		Inverness-golf															
1-2-23-25		Inverness-golf/VLB			-										ļ	ļ	
I-4	03030393	Inverness-chRosedale_StAndrew															

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



											;	2009-06-0	8				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)		MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (cm)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté															
I-4-82-12	03030391	Inverness-pépinière_VLB	,085		1800												2009-07-03
I-5	03030367	Inverness-Mill															
I-7	03030368	Inverness-Paige															
L-1	03030148	Lac_fosse-MDDEP	,014														2009-06-16_RSVL
L-1a		Lac_fosse-2m															
L-1b		Lac_fosse-fond															
L-2		Lac_Inverness															
L-3		Lac_club_nautique															
L-4 L-7	03030147	Exutoire-pont 215	,014	0,27			7.4										2009-06-07 MDDEP
L-7 M-1		McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	,014	,290			7,4	97,8	21,1		oloiro	non	200	200	naa	17:20	Z009-00-07_WIDDEP
M-3		McLaughlin-ex voie ferrée	.015				6.21	62	,	63	claire	non	pas	pas	pas	17:30 19:15	
M-3d		McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	,015	,230	'		0,21	02	15,4	03	trouble	orange	pas	beaucoup	pas	19:15	
NA 4		McLaughlin-Argyll	.004	.470			6.82	91.9	15.1	33	alaisa				h	40.55	
M-4 M-6		McLaughlin-Argyli McLaughlin-Bailey	,004	,470	'		0,02	91,9	15,1	აა	claire	non	pas	peu	beaucoup	16:55	
P-2		Pearson-parc_Eugène	.052														2009-06-10 Teknika
P-2-12		Pearson-Blackwood	,052														2009-06-10_Teknika
P-2-12 P-2-32		Pearson-Tétreault															
P-2-32 P-4		Pearsons-Centre	000														0000 00 40 Tabailea
P- 4 P-7		Pearsons-Knowlton	,032							23							2009-06-10_Teknika
P-7 P-9										23							
		Pearsons-James			-		\vdash				-						
Q-1 Q-2		Quilliams-Lakeside Quilliams-FTHLB	,036	,290			7,55	96,6	22		claire	non	pas	pas	pas	17:45	
											 						
Q-3		Quilliams-ex_voie_ferrée	,037	,240			7,43	69,5	19,5	126	claire	non	pas	peu	pas	18:35	
Q-4		Quilliams-Witcher	,020				7,62	99,7	14,2	24	claire	non	pas	pas	peu	09:45	
Q-5-22		Quilliams-Hume								14	claire	non	pas	pas	pas		
Q-6		Quilliams-Mizener	,039	,230			7,6	94,7	16	38	claire	non	pas	peu	beaucoup	09:55	présence poissons
Q-7		Quilliams-Quilliams	,040	,330			7,21	65,4	16,5	36	trouble	non	pas	peu	beaucoup	10:20	présence poissons
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	,015	,290			7,63	97,7	16,5	118	claire	non	pas	peu	pas	13:20	
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	,005	,310			7,45	100,1	17,2		claire	non	pas	pas	peu	13:40	
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	,021	,520			7,88	103,4	20,5	24	claire	non	pas	pas	pas		
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois	,018	,370		2	7,5	88	12,6		claire	non	pas	pas	peu		
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau	,045	,400			9,02	86,5	20,5		claire	non	pas	pas	beaucoup		
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne	,007	,530			7,53	97,1	11,8		claire	non	pas	pas	pas		
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	,037	3,500)		7,77	107,1	16,7	18	claire	non	pas	pas	peu	12:50	

*** Les sites sur fond jaune sont proposés pour un suivi à long terme *******

Tableau global

Conditions météo: Journée ensoleillée, 17°C; aucune précipitation au cours des trois jours précédents.

Renaissance Lac Brome

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



2009-07-07

												2003-07	<u> </u>				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)		MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (CM)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
A-2	03030347	Argyll-Lakeside	,022	,360			7,26	90,1	16,0	87	claire	non	non	peu	pas	11:10	
A-3a		Argyll-Argyll	,022	,380			7,27	94,6	16,9	66	trouble	non	non	pas	- pas	19:15	
A-4-12		Argyll_sud-Town Hall	,043	,380			7,22	95,9	16,3	54	claire	non	non	peu	-	18:20	
A-4-12 A-4-14		Argyll_sud-Bailey	,007	,250			7,67	96,4	16,6	34	claire	non				17:30	
A-4-14 A-5		Argyll_nord-Town Hall	,013				7,07	96,4	15,3	35	trouble		non	pas	peu -	18:30	
B-01			,062	,400			7,10	90,4	15,3	ან	trouble	non	non	pas	-	18:30	
		Berges_Lakeside-White		 													
B-02		Berges_Lakeside-sentier															
B-03		Berges_Lakeside-Melling															
B-04		Berges_Lakeside-McKinnon															
B-05		Berges_Lakeside-Beaudoin															
B-06		Berges_Lakeside-Lépine															
B-07		Berges_Village-Pelletier															
B-08		Berges_Village-Parc_Foster															
B-09		Berges_Village-Tara_Hill															
B-10		Berges_Village-Marina															
B-11	03030353	Berges Bondville-Sherrygroom															
B-12	03030354	Berges Bondville-Alizés															
B-13		Berges_Bondville-Montagne															
B-14		Berges_Bondville-Price															
B-15		Berges ouest-Cedar															
B-16		Berges_Ouest-Robinson															
B-17		Berges Ouest-Domaine sud															
B-18		Berges Ouest-Domaine nord		_													
B-10		Berges Ouest-Rock-Island Picbois		_													
B-19 B-20		Berges_Ouest-Colibris_sud		_													
B-20				_													
		Berges_Ouest-Colibris_nord															
C-1		Coldbrook au lac		_													
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	,011				7,62	95,5	16,6	51	claire	non	non	beaucoup	pas	12:00	
C-4	03030358	Coldbrook-Spring Hill	,009	,300		210	7,53	95,2	15,2	43	claire	non	non	pas	pas	11:35	
C-4-24	03030359	Coldbook_Badger-Spicer	,310	,690			7,01	66,0	16,1	30	trouble	non	non	pas	-	17:45	après orage
C-5	03030360	Coldbrook-Bailey															
C-6	03030361	Coldbrook-Glen bas	,019	,300			7,69	93,2	15,7	40	claire	non	non	pas	peu	18:00	après orage
C-6-23		Coldbrook-Tuer	ĺ						·								
C-7		Coldbrook-Glen centre															
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount															
D-2		Durrell-golf LacBrome	,021	,380		240	7,83	94,5	15,4	49	claire	non	non	pas	pas	08:05	
D-4		Durrell-Foster	,02.	,000			.,00	0.,0	,.		orano	11011	11011	puo	pao	00.00	
							-										
D-4-22	03030363	Durrell-Doucet	,006				7,49	85,8	14,8	51	claire	non	non	non	pas	08:25	
D-6	03030364	Durrell-Taylor	,031				7,85	94,7	15,6	26	claire	non	non	pas	pas	08:30	
D-7		Durrell-Brill	,290	,410			7,33	77,2	17,4	74	trouble	non	non	pas	-	16:07	orage
D-8		Durrell-McLellan							,								
G-2		Golf Knowlton -Lakeside	,015	,610			7,60	89,0	15,9	19	claire	non	non	peu	pas	11:20	
I-2		Inverness-Bondville	,030					, .									2009-07-07 Teknika
I-2-22		Inverness-golf	,,,,,,														
1-2-23-25		Inverness-golf/VLB	,022	,270			7,56	75,0	16,2		claire	non	non	pas	pas	14:10	
1-4		Inverness-chRosedale StAndrew	,				,	-,-	-,-					P	P	- · · · · ·	

En collaboration avec: Ville Lac Brome Bolton-ouest Stukely-sud Canton de Shefford



Tableau global

												2009-07	<u>'-07</u>				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)		MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (cm)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté															
I-4-82-12	03030391	Inverness-pépinière_VLB	,700		710												2009-07-28
I-5	03030367	Inverness-Mill	,032	,410			7,42	87,7	19,0	80	claire	non	non	peu	pas	13:30	
I-7		Inverness-Paige	,019	,370			7,42	92,0	15,1		claire	non	non	pas	peu	14:35	
L-1	03030148	Lac_fosse-MDDEP	,013														2009-07-21_RSVL
L-1a		Lac_fosse-2m															
L-1b	00000040	Lac_fosse-fond															
L-2 L-3	03030313	Lac_Inverness Lac_club_nautique															
L-3 L-4	03030312																
L-7		Exutoire-pont 215	,015	,300			7,3										2009-07-05 MDDEP
M-1		McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	,033	,480		110	_	52,7	18,2		claire	non	non	peu	pas	10:45	2000 01 00_NIBBEI
M-3		McLaughlin-ex voie ferrée	,018	,420			6,62	70,0	14,3	57	claire	non	non	beaucoup	pas	10:20	reprise à 19:30: Pt 73, MES 19
M-3d		McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	,013	,310		92	Ĺ	89,2		54	claire	non	non	peu	non	10:30	reprise à 19:45: Pt 84, MES 30
M-4		McLaughlin-Argyll	,110	,480		02	6,99	95,5		78	trouble	non	non	pas	-		après orage
M-6		McLaughlin-Bailey	,032	,350			7.24	94.8			claire	non	non	pas	pas		après orage
P-2		Pearson-parc_Eugène	.042	,,,,,,			- ,		10,0					P 0.0	par	10100	2009-07-07 Teknika
P-2-12		Pearson-Blackwood	,														
P-2-32	03030374	Pearson-Tétreault															
P-4	03030111	Pearsons-Centre	,019														2009-07-07 Teknika
P-7	03030375	Pearsons-Knowlton								27				beaucoup			_
P-9		Pearsons-James															
Q-1		Quilliams-Lakeside	,038	,420			7,01	64,7	16,2		claire	non	non	peu	pas	10:55	
Q-2		Quilliams-FTHLB															
Q-3		Quilliams-ex_voie_ferrée	,035	,390		160	7,43	85,5	15,9	138	claire	non	non	peu	voit pas	09:50	
Q-4		Quilliams-Witcher															
Q-5-22		Quilliams-Hume	0.40	440			7.50	00.4	47.0	35						15:05	début de lleger
Q-6		Quilliams-Mizener	,046	, -			7,58	88,1	17,3	69	claire	non	non	pas	-		début de l'orage
Q-7		Quilliams-Quilliams	,048	,470			7,46	83,7		59	trouble	non	non	beaucoup	-	15:40	orage
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	,160	,460			7,76	90,0	15,9	136	trouble	non	non	peu	-	16:40	après orage
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	,025	,400			7,30	90,6	16,4	39	claire	non	non	pas	non	17:00	après orage
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	,130	,390			7,42	86,6	17,6	67	trouble	non	non	pas	-		orage
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois															
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau															
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne									_						
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	,240	,640			7,44	89,7	16,1	48	trouble	non	non	pas	-	16:25	après orage

sont proposés pour un suivi à long terme ******* Conditions météo: 16 à 22 C ---- Pratiquement pas de pluie 48 heures avant le début – Nuageux en avant-midi, orage intense en après-midi au nord et à l'est du bassin versant (sites avec fond bleu à partir de l'orage).

Renaissance Lac Brome

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



												<u> 2009-08-</u>	<u>17</u>				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (cm)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
A-2	03030347	Argyll-Lakeside	0,008	0,350			nd	88,6	24,8	75	claire	non	non	beaucoup	pas	17:40	
A-3a		Argyll-Argyll	0,010	0,380			nd	84,4	25,1	nd	claire	non	non	pas	peu	16:45	
A-4-12		Argyll sud-Town Hall	0,003	0,860			nd	100	19,4	25	claire	non	non	pas	peu	16:10	
A-4-14	03030350	Argyll_sud-Bailey												<u> </u>			
A-5		Argyll_nord-Town Hall	0,003	0,340			nd	102,4	21,5	5	claire	non	non	pas	peu	16:16	
B-01		Berges_Lakeside-White															
B-02		Berges_Lakeside-sentier															
B-03		Berges_Lakeside-Melling															
B-04		Berges_Lakeside-McKinnon															
B-05		Berges_Lakeside-Beaudoin															
B-06		Berges_Lakeside-Lépine															
B-07		Berges_Village-Pelletier															
B-08		Berges_Village-Parc_Foster															
B-09		Berges_Village-Tara_Hill															
B-10		Berges_Village-Marina															
B-11		Berges_Bondville-Sherrygroom															
B-12		Berges_Bondville-Alizés															
B-13		Berges_Bondville-Montagne															
B-14		Berges_Bondville-Price															
B-15		Berges_ouest-Cedar															
B-16		Berges_Ouest-Robinson	-														
B-17		Berges_Ouest-Domaine_sud															
B-18		Berges_Ouest-Domaine_nord															
B-19 B-20		Berges_Ouest-Rock-Island_Picbois Berges Ouest-Colibris sud															
B-20 B-21		Berges Ouest-Colibris nord	-														
C-1		Coldbrook au lac	_														
C-2		Coldbrook-Victoria	0.002	0,270		96	nd	103,5	25,8	32	claire	non	non	beaucoup	peu	13:30	
C-4	03030358	Coldbrook-Spring Hill	0.012	0,350			nd	101,1	21,7	nd	claire	non	non	pas	peu	12;55	
C-4-24		Coldbook_Badger-Spicer	0.043	0.430			nd	74,4	19,6	nd	claire	non	non	beaucoup	pas	12:45	
C-5		Coldbrook-Bailey	0,002	0,350			nd	97,3	22,2	31	claire	non	non	pas	beaucoup	15:50	
C-6		Coldbrook-Glen bas	0,002				nd	95,9	21,8	27	claire	non	non	pas	peu	15:40	
C-6-23	(Coldbrook-Tuer						,	,					<u> </u>	<u> </u>		
C-7		Coldbrook-Glen_centre															
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount															
D-2	03030362	Ourrell-golf_LacBrome	0,003	0,430		30	7,92	91	20,3	34	claire	non	non	pas	peu	10:05	
D-4		Durrell-Foster															
D-4-22		Durrell-Doucet	0,002				7,66	86,5		30	claire	non	non	peu	pas	08:20	
D-6		Durrell-Taylor	0,009				7,95	90,8		12	claire	non	non	pas	peu	08:50	
D-7	03030365		0,029	0,440			7,23	69	19,3	48	claire	non	non	beaucoup	peu	09:45	
D-8		Durrell-McLellan															
G-2		Golf_Knowlton -Lakeside	0,002	0,920		30	nd	96,5	20,6	nd	claire	non	non	peu	pas	13:08	
I-2		nverness-Bondville	,022														2009-08-19_Teknika
I-2-22		nverness-golf															
I-2-23-25		nverness-golf/VLB					Щ.										
I-4	03030393	nverness-chRosedale_StAndrew	0,016				nd	92,8	22,5	3	claire	non	non	pas	peu	14:55	

Renaissance Lac Brome

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



												2009-08-	<u>17</u>				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (CM)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté															
I-4-82-12		Inverness-pépinière_VLB	0,031				nd	98,5	24,3	na	claire	non	non	pas	pas	15:15	
I-5		Inverness-Mill	0,048				nd	54,9	22,7	32	claire	non	non	pas	pas	15:05	
I-7	03030368	Inverness-Paige						ŕ							i i		
L-1		Lac fosse-MDDEP	,014														2009-08-24_RSVL
L-1a		Lac_fosse-2m															
L-1b		Lac_fosse-fond															
L-2		Lac_Inverness															
L-3		Lac_club_nautique															
L-4	03030147		000	0.00			7.0										0000 00 00 MPDED
L-7		Exutoire-pont_215	,022	- /			7,6	400.5	07.4							47.56	2009-08-02_MDDEP
M-1		McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	0,019	0,290			nd	103,5	,	na	claire	non	non	peu	pas	17:50	
M-3		McLaughlin-ex_ voie_ferrée	0,004				nd	86,2	22	89	claire	non	non	beaucoup	pas	17:25	
M-3d		McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	0,012				nd	95,1	23	32	claire	non	non	pas	beaucoup	17:30	
M-4		McLaughlin-Argyll	0,002	0,400			nd	96,1	20,7	36	claire	non	non	pas	beaucoup	16:30	
M-6		McLaughlin-Bailey															
P-2	03030112	Pearson-parc_Eugène	,049														2009-08-19_Teknika
P-2-12	03030373	Pearson-Blackwood															
P-2-32	03030374	Pearson-Tétreault															
P-4	03030111	Pearsons-Centre	,023														2009-08-19_Teknika
P-7	03030375	Pearsons-Knowlton								27							
P-9		Pearsons-James															
Q-1	03030376	Quilliams-Lakeside	0,020	0,260			nd	123,1	27,4	na	claire	non	non	peu	peu	18:00	
Q-2		Quilliams-FTHLB															
Q-3		Quilliams-ex_voie_ferrée	0,023	0,320			nd	89,4	24,1		claire	non	non	peu	pas	17:11	
Q-4		Quilliams-Witcher	0,023				7,64	97,3	20,3	28	claire	non	non	pas	peu	08:50	
Q-5-22		Quilliams-Hume								19							
Q-6		Quilliams-Mizener	0,029	-,			7,78	88,9	21,8	40	claire	non	non	pas	beaucoup	09:05	
Q-7		Quilliams-Quilliams	0,029	-,			7,31	60		36	trouble	non	non	beaucoup	beaucoup	09:22	
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	0,018	0,360			nd	96,7	21,1	87	claire	non	non	pas	peu	11:37	
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	0,002	0,400			nd	92,3	21	33	claire	non	non	pas	peu	12:05	
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	0,016				nd	101	23,8	25	claire	non	non	pas	peu		
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois	0,005	,		30	nd	84	,	na	claire	non	non	pas	pas		
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau		0,470			nd	74	,		opaque	non	non	peu	beaucoup		travaux de terrassement -réfection du barrage
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne	0,014	0,540			7,59	88,3	17,7	na	claire	non	non	pas	peu		
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	0,006	0,360			nd	103,5	21	18	claire	non	non	pas	peu	11:20	

**** Les sites sur fond jaune sont proposés pour un suivi à long terme ******* Conditions météo: Temps sec depuis plusieurs jours; journée très chaude (30 C) ensoleillée avec quelques nuages et une trace de pluie en début d'après-midi.

Renaissance Lac Brome

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



											<u>2</u>	<u>009-09-0</u>	<u>9</u>				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (cm)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
A-2	03030347	Argyll-Lakeside	0,008	0,370			7,5	99,4	17,4		claire	non	non	beaucoup	pas	14:12	
A-3a	03030348		0,000	0,0.0			.,0		,.		o.a o			Doddoodp	puo		
A-4-12		Argyll sud-Town Hall	0,010	1,400			7,7	103,3	14,3	23	claire	non	non	pas	peu	11:46	
A-4-14	03030350	Argyll_sud-Bailey	-,	,					,-		0.0			F-1-1	p v v		
A-5		Argyll nord-Town Hall	0.008	0,450			7.6	95,3	15,5	1	claire	non	non	pas	beaucoup	12:00	
B-01		Berges Lakeside-White	,,,,,,,	-,			,-	, .	-,-								
B-02		Berges Lakeside-sentier															
B-03		Berges_Lakeside-Melling															
B-04		Berges Lakeside-McKinnon															
B-05		Berges_Lakeside-Beaudoin															
B-06		Berges_Lakeside-Lépine															
B-07		Berges_Village-Pelletier															
B-08		Berges_Village-Parc_Foster															
B-09		Berges_Village-Tara_Hill															
B-10		Berges_Village-Marina															
B-11		Berges_Bondville-Sherrygroom															
B-12	03030354	Berges_Bondville-Alizés															
B-13		Berges_Bondville-Montagne															
B-14	03030356	Berges_Bondville-Price															
B-15		Berges_ouest-Cedar															
B-16		Berges_Ouest-Robinson															
B-17		Berges_Ouest-Domaine_sud															
B-18		Berges_Ouest-Domaine_nord															
B-19		Berges_Ouest-Rock-Island_Picbois															
B-20		Berges_Ouest-Colibris_sud															
B-21		Berges_Ouest-Colibris_nord															
C-1		Coldbrook au lac															
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	0,025	0,240			8,12	103,7	20,7	22	opaque	non	non	beaucoup	pas	16:00	travaux au pont rue Maple / erreur d'opération des bassins de sédimentation sur le chantier
C-4		Coldbrook-Spring Hill	0,002	0,330			8,2	113	17,7	19	claire	non	non	pas	peu	15:15	
C-4-24		Coldbook_Badger-Spicer															
C-5		Coldbrook-Bailey															
C-6		Coldbrook-Glen_bas	0,002	0,300			7,7	90	16,1	24	claire	non	non	pas	peu	15:30	
C-6-23		Coldbrook-Tuer															
C-7		Coldbrook-Glen_centre															
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount															
D-2		Durrell-golf_LacBrome	0,002	0,430			7,96	92,7	13,4	29	claire	non	non	pas	pas	08:10	
D-4		Durrell-Foster															
D-4-22		Durrell-Doucet	0,003	0,390			7,8		1,29	27	trouble	non	non	pas	beaucoup	08:40	eau boueuse arrivant de l'est, par le fossé de la rue Doucet
D-6		Durrell-Taylor					7,9		12,9	9						08:55	
D-7	03030365		0,020	0,430			7,6	81,9	11,5	40	claire	non	non	pas	peu	09:48	
D-8		Durrell-McLellan															
G-2		Golf_Knowlton -Lakeside	0,002	1,000			7,8	99,9	15,8	15	claire	non	non	peu	peu	15:00	
I-2		nverness-Bondville	,036														2009-09-30_Teknika
I-2-22		nverness-golf															
I-2-23-25		nverness-golf/VLB															
I-4	03030393	nverness-chRosedale_StAndrew													<u> </u>		

Renaissance Lac Brome

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



											<u>2</u>	009-09-0	9				
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température oC)	Profondeur eau (CM)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
I-4-23	03030390	nverness-Jetté															
I-4-82-12		nverness-pépinière_VLB	0.240	0,680													2009-09-23
I-5		nverness-Mill	0,210	0,000													2000 00 20
I-7		nverness-Paige															
L-1		_ac_fosse-MDDEP	,028														2009-09-21 RSVL
L-1a	L	_ac_fosse-2m															_
L-1b		_ac_fosse-fond															
L-2	03030313 l	_ac_Inverness															
L-3		_ac_club_nautique															
L-4	03030147 L																
L-7		Exutoire-pont_215	,017	-, -			7,6										2009-09-08_MDDEP
M-1		McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	0,021	0,490			7,6	- ,-			claire	non	non	peu	peu	14:30	
M-3		McLaughlin-ex_ voie_ferrée	0,007				6,72	10,9	13,2	42	trouble	orange	non	beaucoup	pas	13:56	écoulement imperceptible
M-3d	03030392	McLaughlin-ex_ voie_ferrée déviation	0,007				7,9			26	claire	non	non	peu	peu	14:05	
M-4	03030371	McLaughlin-Argyll	0,002	0,710			7,3	90,4	14,9	36	claire	non	non	pas	beaucoup	12:10	
M-6	03030372	McLaughlin-Bailey															
P-2	03030112	Pearson-parc_Eugène	,030														2009-09-30_Teknika
P-2-12		Pearson-Blackwood															_
P-2-32	03030374	Pearson-Tétreault															
P-4		Pearsons-Centre	,020														2009-09-30 Teknika
P-7	03030375 F	Pearsons-Knowlton								11							=
P-9	F	Pearsons-James															
Q-1	03030376	Quilliams-Lakeside	0.010	0,270			7,5	78,3	20,2		-1-:					14:40	
Q-2		Quilliams-FTHLB	0,012	0,270			7,5	70,3	20,2	1	claire	non	non	peu	peu	14:40	
Q-3		Quilliams-ex_voie_ferrée	0.014	0,280			7.6	87	18,4	111	trouble	verdâtre	non	peu	pas	13:30	
Q-4	03030378	Quilliams-Witcher	0,011	0,200			7,0	01	10,	1	trouble	Verdatio	11011	pou	puo	10.00	
Q-5-22		Quilliams-Hume								10							
Q-6	03030379	Quilliams-Mizener	0,011	0,340			7,9	82,5	13,9	33	claire	non	non	pas	beaucoup	09:12	
Q-7	03030380	Quilliams-Quilliams	0,018	0,370			7,6	69,4	16,2	29	trouble	non	non	beaucoup	beaucoup	09:30	
Q-8-22	03030381	Quilliams-de la Mine	0,009	0,290			7,5	93	13,5	90	claire	non	non	pas	pas	10:42	
Q-8-26		Quilliams-sortie#100	0,002	0,430			7,6	91,3	13,6	5 2	claire	non	non	pas	beaucoup	11:10	
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest		0,460			8	102,9			claire	non	non	pas	peu	-	
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois		·										•			
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau															
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne															
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	0,009	0,280			8	88,6	12,3	15	claire	non	non	pas	peu	10:07	

***** Les sites sur fond jaune sont proposés pour un suivi à long terme ****** Conditions météo: Temps sec depuis plusieurs jours; belle journée (8 à 22 C) ensoleillée avec quelques nuages.

Renaissance Lac Brome

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



											<u>20</u>	<u>09-10-26</u>					
No REN	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (cm)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
A-2	03030347	Argyll-Lakeside	0,025	0,31			7,3	91,7	7	33	claire	non	non	peu	pas	16:50	
A-3a	03030348	Arayll-Arayll	0,025	0,37			7,5	93,3	7		claire	non	non	pas	pas	10:00	
A-4-12	03030349	Argyll_sud-Town Hall	0.009	0.47			7,6	96,3	6	35	claire	non	non	peu	peu	11:35	
A-4-14	03030350	Argyll_sud-Bailey	0,012	0,3			7,4	91,8	6		claire	non	non	peu	peu	12:14	
A-5		Argyll_nord-Town Hall	0,011	0,32			7,9	94,8	5	13	claire	non	non	pas	peu	11:32	
B-01		Berges Lakeside-White	-,-	-,-			,-								ļ		
B-02		Berges Lakeside-sentier															
B-03		Berges_Lakeside-Melling															
B-04		Berges_Lakeside-McKinnon															
B-05	I	Berges_Lakeside-Beaudoin															
B-06		Berges_Lakeside-Lépine															
B-07		Berges_Village-Pelletier															
B-08		Berges_Village-Parc_Foster															
B-09		Berges_Village-Tara_Hill															
B-10		Berges_Village-Marina															
B-11		Berges_Bondville-Sherrygroom															
B-12		Berges_Bondville-Alizés															
B-13		Berges_Bondville-Montagne															
B-14		Berges_Bondville-Price															
B-15		Berges_ouest-Cedar															
B-16		Berges_Ouest-Robinson															
B-17		Berges_Ouest-Domaine_sud															
B-18		Berges_Ouest-Domaine_nord															
B-19		Berges_Ouest-Rock-Island_Picbois															
B-20		Berges_Ouest-Colibris_sud															
B-21		Berges_Ouest-Colibris_nord															
C-1		Coldbrook au lac															
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	0,009	0,36			7,4	94,2	6	53	claire	non	non	peu	pas	08:26	
C-4	03030358	Coldbrook-Spring Hill	0,009	0,34			7,7	94,8	5	39	claire	non	non	pas	pas	09:19	
C-4-24	03030359	Coldbook_Badger-Spicer	0,081	0,55			7,7	86,6	4	16	claire	non	non	beaucoup	pas	11:55	
C-5	03030360	Coldbrook-Bailey	0,006	0,28			7,9	97,1	4	149	claire	non	non	pas	pas	09:08	
C-6	03030361	Coldbrook-Glen_bas	0,008	0,33			7,9	96,2	4	39	claire	non	non	pas	pas	08:45	
C-6-23		Coldbrook-Tuer															
C-7		Coldbrook-Glen_centre															
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount															
D-2	03030362	Durrell-golf_LacBrome	0,013	0,45			7,8	95,8	6	44	claire	non	non	pas	peu	15:56	
D-4		Durrell-Foster															
D-4-22		Durrell-Doucet	0,006	0,4			7,7	89,6	6	51	claire	non	non	pas	pas	15:36	
D-6		Durrell-Taylor	0,018	0,43			7,8	96	6	24	claire	non	non	pas	pas		beaucoup de feuilles
D-7	03030365		0,020	0,38			7,5	88,6	6	59	claire	non	non	pas	р	14:03	
D-8		Durrell-McLellan															
G-2		Golf_Knowlton -Lakeside	0,017	0,07			7,8	84,4	6	16	claire	non	non	peu	pas	09:37	
I-2		Inverness-Bondville	0,021														2009-10-26_Teknika
I-2-22		Inverness-golf															
I-2-23-25		Inverness-golf/VLB					\Box										
I-4	03030393	Inverness-chRosedale_StAndrew	0,020	0,47			nd	nd	nd	26	claire	non	non	pas	peu	11:47	ÉCHANTILLON 2009-10-25

Renaissance Lac Brome

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



No												<u>09-10-26</u>					
	No. MDDEP	Nom	Pt (mg/l)	Nt (mg/l)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Ph	O ₂ (%)	Température (oC)	Profondeur eau (CM)	Transparence	couleur inhabituelle	huile / essence	plantes aquatiques	périphyton	Heure	Notes supplémentaires
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté	0,017														
		Inverness-pépinière VLB	0,022	1,8		10	nd	nd	nd		claire	non	non	pas	pas	11:10	ÉCHANTILLON 2009-10-25
		Inverness-Mill	0,026	0,33		350				64	claire	non	non	pas	pas	11:30	ÉCHANTILLON 2009-10-25
		Inverness-Paige	0.020	0,42			nd	nd	nd		claire	non	non	pas	peu		ÉCHANTILLON 2009-10-25
		Lac fosse-MDDEP	0,020	5, 1							0.0	11911		p 4.0	рос		2009-10-06 RSVL
L-1a		Lac_fosse-2m															_
L-1b		Lac_fosse-fond															
	03030313	Lac_Inverness															
		Lac_club_nautique															
L-4	03030147																
		Exutoire-pont_215	0,015	0,26			7,6		_								2009-10-04_MDDEP
		McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	0,025	0,38			7,3	81,3	7		claire	non		beaucoup	peu	16:34	
M-3	03030370	McLaughlin-ex_ voie_ferrée	0,008				7,7	85,3	4	118	claire	non	non	beaucoup	pas	10:26	circulation d'eau évidente
M-3d	03030392	McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	0,014				nd	nd	nd	86	claire	non	non	pas	pas	10:40	ponceau bloqué
M-4	03030371	McLaughlin-Argyll	0,009	0,32			7,6	94,5	5	43	claire	non	non	peu	peu	11:11	
	03030372	McLaughlin-Bailey	0,005	0,29			7,8	95,8	6		claire	non	non	pas	pas	12:26	
P-2	03030112	Pearson-parc_Eugène	0,022														2009-10-26_Teknika
		Pearson-Blackwood															
P-2-32	03030374	Pearson-Tétreault															
P-4	03030111	Pearsons-Centre	0,014														2009-10-26 Teknika
P-7	03030375	Pearsons-Knowlton								27							_
P-9		Pearsons-James															
Q-1	03030376	Quilliams-Lakeside	0,047	0,53			7,5	90,5	6		claire	non	non	pas	pas	16:18	
Q-2		Quilliams-FTHLB															
	I	Quilliams-ex_voie_ferrée	0,056	0,45			7,6	91,6	5	93	claire	non	non	pas	pas	10;03	hauteur du lac abaissé affecte le niveau d'eau
	03030378	Quilliams-Witcher	0,052				7,7	98,3	6	67	claire	non	non	pas	peu	15:11	
Q-5-22		Quilliams-Hume								36							
	03030379	Quilliams-Mizener	0,061	0,55			7,5	91,1	6	75	claire	non	non	pas	peu	14:44	
Q-7	03030380	Quilliams-Quilliams	0,065	0,47			7,4	84,4	5	63	claire	non	non	beaucoup	peu	14:21	
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	0,020	0,4			7,8	96,5	5	144	claire			pas	pas	13;17	présence de castors
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	0,011	0,33			7,7	95,2	5	39	claire			pas	pas	12:53	
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	0,025				8,3	96,8	7	39	claire			pas	pas	13:28	
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois				3									·		
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau	0,022														
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne															
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	0,010	0,44		_	7,6	97,5	6	31	claire			peu	pas	13:40	

***** Les sites sur fond jaune sont proposés pour un suivi à long terme ******* $\textbf{Conditions météo:} \ Pluie \ intense \ l'avant-veille \ (samedi), pas \ de \ pluie \ la \ veille \ ** \ Soleil, 2 \ \grave{a} \ 7 \ C$

En collaboration avec: Ville Lac Brome

Ville Lac Brome Bolton-ouest Stukely-sud Canton de Shefford



Argyll

No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26	Nbre de Moyenne Moyenne prélèvements « humide » « sec	
	<u>Phos</u> į	ohore total (µg/l)								-	
A-5	03030351	Argyll_nord-Town Hall	ВО	19	3	82	3	8	11	21,0 6 37,3 4,7	
A-4-14	03030350	Argyll_sud-Bailey	ВО	15		15			12	14,0 3 14,0	
A-4-12	03030349	Argyll_sud-Town Hall	ВО	13	4	67	3	10	9	17,7 6 29,7 5,7	
A-3a	03030348	Argyll-Argyll	ВО	30		45	10		25	27,5 4 33,3 10,0)
A-2	03030347	Argyll-Lakeside	VLB	35	15	22	8	8	25	18,8 6 27,3 10,3	3
	<u>Azo</u>	te total (μg/l)									
A-5	03030351	Argyll_nord-Town Hall	ВО	310	450	400	340	450	320	378 6 343,3 413,3	3
A-4-14	03030350	Argyll_sud-Bailey	ВО			250			300	275 2 275,0	
A-4-12	03030349	Argyll_sud-Town Hall	ВО	370	990	280	860	1400	470	728 6 373,3 1083,	,3
A-3a	03030348	Argyll-Argyll	ВО	320		380	380		370	363 4 356,7 380,0	0
A-2	03030347	Argyll-Lakeside	VLB	370	440	360	350	370	310	367 6 346,7 386,7	7

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



Coldbrook

No DEN	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26	Movenne	Nbre de prélèvements		Moyenne « sec »
NO KEN		sphore total (µg/l)	wuitic.	03-30	00-00	01-01	00-17	09-09	10-20	Moyenne	preievements	« Hullilae »	« Sec //
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount	ВО								7		
C-7		Coldbrook-Glen centre	ВО								-		
C-6-23		Coldbrook-Tuer	ВО										
C-6	03030361	Coldbrook-Glen_bas	ВО	17	4	19	2	2	8	8,7	6	14,7	2,7
C-5	03030360	Coldbrook-Bailey	ВО	15			2		6	7,7	3	10,5	2,0
C-4-24	03030359	Coldbook_Badger-Spicer	ВО	140		310	43		81	143,5	4	177,0	43,0
C-4	03030358	Coldbrook-Spring Hill	VLB	29	2	9	12	2	9	10,5	6	15,7	5,3
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	VLB	21	5	11	2	25	9	12,2	6	13,7	10,7
C-1		Coldbrook au lac	VLB										
	Az	zote total (µg/l)											
C-8		Coldbrook-Glen/Paramount	ВО]		
C-7		Coldbrook-Glen centre	ВО										
C-6-23		Coldbrook-Tuer	ВО								1		
C-6	03030361	Coldbrook-Glen_bas	ВО	430	360	300	310	300	330	338	6	353,3	323,3
C-5	03030360	Coldbrook-Bailey	ВО				350		280	315	2	280,0	350,0
C-4-24	03030359	Coldbook_Badger-Spicer	ВО			690	430		550	557	3	620,0	430,0
C-4	03030358	Coldbrook-Spring Hill	VLB	380	290	300	350	330	340	332	6	340,0	323,3
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	VLB	360	350	290	270	240	360	312	6	336,7	286,7
C-1		Coldbrook au lac	VLB										

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



Coldbrook

Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26	Nbre de Moyenne Moyenne prélèvements « humide »
	Matière	en suspension (mg/l)		-						
C-8	<u> </u>	Coldbrook-Glen/Paramount	ВО]
C-7		Coldbrook-Glen centre	ВО							
C-6-23		Coldbrook-Tuer	ВО							
C-6	03030361	Coldbrook-Glen bas	ВО							
C-5		Coldbrook-Bailey	ВО	14						1
C-4-24		Coldbook_Badger-Spicer	ВО	5						1
C-4		Coldbrook-Spring Hill	VLB	30						1
C-2	03030357	Coldbrook-Victoria	VLB	22						1
C-1		Coldbrook au lac	VLB							
C 0	Coliforme	es fécaux (UFC/100ml)]
	Coliforme	Coldbrook-Glen/Paramount	ВО							
C-7	Coliforme	Coldbrook-Glen/Paramount Coldbrook-Glen_centre	BO BO							
C-7 C-6-23		Coldbrook-Glen/Paramount Coldbrook-Glen_centre Coldbrook-Tuer	BO BO BO							
C-7 C-6-23 C-6	03030361	Coldbrook-Glen/Paramount Coldbrook-Glen_centre Coldbrook-Tuer Coldbrook-Glen_bas	BO BO BO							
C-7 C-6-23 C-6 C-5	03030361 03030360	Coldbrook-Glen/Paramount Coldbrook-Glen_centre Coldbrook-Tuer Coldbrook-Glen_bas Coldbrook-Bailey	BO BO BO				66			1
C-7 C-6-23 C-6 C-5 C-4-24	03030361 03030360 03030359	Coldbrook-Glen/Paramount Coldbrook-Glen_centre Coldbrook-Tuer Coldbrook-Glen_bas Coldbrook-Bailey Coldbook_Badger-Spicer	BO BO BO BO BO			210	66 72			1 2
C-8 C-7 C-6-23 C-6 C-5 C-4-24 C-4	03030361 03030360 03030359 03030358	Coldbrook-Glen/Paramount Coldbrook-Glen_centre Coldbrook-Tuer Coldbrook-Glen_bas Coldbrook-Bailey	BO BO BO BO			210 76				1 2 2

57

Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

Durrell

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



				=					
No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26
-	<u>Phos</u> p	ohore total (µg/l)		-					
D-8		Durrell-McLellan	SS						
D-7	03030365	Durrell-Brill	CS	39	34	290	29	20	20
D-6	03030364	Durrell-Taylor	VLB	35		31	9		18
D-4-22	03030363	Durrell-Doucet	VLB	27		6	2	3	6
D-4		Durrell-Foster	VLB						
D-2	03030362	Durrell-golf_LacBrome	VLB	35	8	21	3	2	13
		te total (μg/l)							
D-8		Durrell-McLellan	SS	= 4.0				400	
D-7		Durrell-Brill	CS	510	360	410	440	430	380
D-6		Durrell-Taylor	VLB	420					430
D-4-22		Durrell-Doucet	VLB	460				390	400
D-4		Durrell-Foster	VLB						
D-2	03030362	Durrell-golf LacBrome	V/I R	500	370	380	430	430	450

Durrell Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

Bolton-ouest Stukely-sud Canton de Shefford



No R	No. EN MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26
		en suspension (mg/l)							
D-8		Durrell-McLellan	SS						
D-7	03030365	Durrell-Brill	CS						
D-6	03030364	Durrell-Taylor	VLB						
D = A = 22	02020262	Durrell Douget	\/I D						

03030363 Durrell-Doucet VLB D-4-22 VLB D-4 Durrell-Foster D-2 03030362 Durrell-golf LacBrome **VLB** 18

	<u>Coliformes</u>	<u>fécaux</u>	(UFC/100ml)					
D-8		Durrell-M	1cLellan	SS				
D-7	03030365	Durrell-B	rill	CS				
D-6	03030364	Durrell-Ta	aylor	VLB				
D-4-22	03030363	Durrell-D	oucet	VLB				
D-4		Durrell-F	oster	VLB				
D-2	03030362	Durrell-g	olf_LacBrome	VLB		240	30	

Moyenne Moyenne Nbre de Moyenne prélèvements « humide » « sec »

1

2

41

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



Golf_Knowlton

Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

No REI	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26	Moyenne	Nbre de prélèvements	Moyenne « humide »	Moyenne « sec »
	<u>Pho</u>	sphore total (µg/l)											
G-2	03030366	Golf_Knowlton -Lakeside	VLB	27	9	15	2	2	17	12,0	6	19,7	4,3
G-2		<u>ote total (μg/l)</u> Golf Knowlton -Lakeside	VLB	700	1200	610	920	1000	71	750	e.	460,3	1040,0
0 2	0000000		125	700	1200	010	920	1000	/ 1	750	6	460,3	1040,0
	<u>Matières</u>	en suspension (mg/l)											
G-2	03030366	Golf_Knowlton -Lakeside	VLB										
	<u>Coliforme</u>	s fécaux (UFC/100ml)											
G-2	03030366	Golf_Knowlton -Lakeside	VLB		2		30				2		

14

En collaboration avec:

VIIIe Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



Inverness

No REN			Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26	Moyenne	Nbre de prélèvements	Moyenne « humide »	Moyenne « sec »
		Phosphore total (µg/l)											
I-7	03030368	Inverness-Paige	VLB			19			20	19,5	2	19,5	
I-5	03030367	Inverness-Mill	VLB			32	48		26	35,3	3	29,0	48,0
I-4-82-12	03030391	Inverness-pépinière_VLB	VLB		85	700	31	240	22	215,6	5	361,0	118,7
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté	VLB						17	17,0	1	17,0	
I-4	03030393	Inverness-chRosedale_StAndrew	VLB				16		20	18,0	2	20,0	16,0
I-2-23-25		Inverness-golf/VLB	VLB			22				22,0	1	22,0	
I-2-22		Inverness-golf	VLB										
I-2	03030113	Inverness-Bondville	VLB	35	82	30	22	36	21	37,7	6	28,7	46,7
		Azote total (μg/l)											
I-7	03030368	Inverness-Paige	VLB			370			420	395	2	395,0	
I-5	03030367	Inverness-Mill	VLB			410			330	370	2	370,0	
I-4-82-12	03030391	Inverness-pépinière_VLB	VLB					680	1800	1240	2	1800,0	680,0
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté	VLB										
I-4	03030393	Inverness-chRosedale_StAndrew	VLB						470	470	1	470,0	
I-2-23-25		Inverness-golf/VLB	VLB			270				270	1	270,0	
I-2-22		Inverness-golf	VLB										
I-2	03030113	Inverness-Bondville	VLB										

En collaboration avec: Ville Lac Brome Bolton-ouest Stukely-sud Canton de Shefford



Inverness

Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

										
No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26	Nbre de Moyenne Moyenne prélèvements « humide » « s
	Matie	ères en suspension (mg/l)		-						
I-7	03030368		VLB							
I-5	03030367		VLB							
-4-82-12		Inverness-pépinière_VLB	VLB	120	1800	710				3
-4-23		Inverness-Jetté	VLB	520						1
-4	03030393	Inverness-chRosedale StAndrew	VLB							
-2-23-25		Inverness-golf/VLB	VLB							
-2-22		Inverness-golf	VLB							
-2	03030113	Inverness-Bondville	VLB							
		rmes fécaux (UFC/100ml)	=		ı					
I-7	03030368		VLB							
l-5	03030367		VLB						350	1
I-4-82-12	03030391	Inverness-pépinière_VLB	VLB						10	1
I-4-23	03030390	Inverness-Jetté	VLB							
I-4	03030393	Inverness-chRosedale_StAndrew	VLB							
I-2-23-25		Inverness-golf/VLB	VLB							
		Inverness-golf	VLB							
I-2-22						1	1		1	

34

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



McLaughlin

No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26	Moyenne	Nbre de prélèvements		Moyenne « sec »
		<u>Phosphore total (μg/l)</u>											
M-6	03030372	McLaughlin-Bailey	ВО	27		32			5	21,3	3	21,3	
M-4	03030371	McLaughlin-Argyll	ВО	23	4	110	2	2	9	25,0	6	47,3	2,7
M-3d	03030392	McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	VLB			13	12		14	13,0	3	13,5	12,0
M-3	03030370	McLaughlin-ex_ voie_ferrée	VLB		15	18	4	7	8	10,4	5	13,0	8,7
M-1	03030369	McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	VLB	33	24	33	19	21	25	25,8	6	30,3	21,3
		Azote total (μg/l)											
M-6		McLaughlin-Bailey	ВО			350			290	320	2	320,0	
M-4	03030371	McLaughlin-Argyll	ВО	330	470	480	400	710	320	452	6	376,7	526,7
M-3d	03030392	McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	VLB			310				310	1	310,0	
M-3	03030370	McLaughlin-ex_ voie_ferrée	VLB		230	420				325	2	420,0	230,0
M-1	03030369	McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	VLB	310	290	480	290	490	380	373	6	390,0	356,7

En collaboration avec:

Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



McLaughlin

No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26	Nbre de Moyenne prélèvements Moyenne « humide » Moyenne
	Ma	atières en suspension (mg/l)								
M-6		McLaughlin-Bailey	ВО							
M-4		McLaughlin-Argyll	ВО	11						1
M-3d	03030392	McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	VLB							
M-3		McLaughlin-ex_ voie_ferrée	VLB							
M-1	03030369	McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	VLB	5						1
	<u>Col</u>	iformes fécaux (UFC/100ml)								
M-6	03030372	McLaughlin-Bailey	ВО							
M-4	03030371	McLaughlin-Argyll	ВО							
M-3d	03030392	McLaughlin-ex_ voie_ferrée -déviation	VLB			92				1
M-3	03030370	McLaughlin-ex_ voie_ferrée	VLB							
M-1	03030369	McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	VLB			110				1
										44

Pearson

Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	2009- 03-30	2009- 06-08	2009- 07-07	2009- 08-17	2009- 09-09	2009- 10-26
	<u>Phosp</u>	phore total (μg/l)							
P-9		Pearsons-James	VLB						
P-7	03030375	Pearsons-Knowlton	VLB						
P-4	03030111	Pearsons-Centre	VLB	28	32	19	23	20	14
P-2-32	03030374	Pearson-Tétreault	VLB	15					
P-2-12	03030373	Pearson-Blackwood	VLB	19					
P-2	03030112	Pearson-parc_Eugène	VLB	28	52	42	49	30	22
	Azor	te total (μg/l)							
P-9		Pearsons-James	VLB						
P-7	03030375	Pearsons-Knowlton	VLB						
P-4	03030111	Pearsons-Centre	VLB						
P-2-32	03030374	Pearson-Tétreault	VLB	500					
P-2-12	03030373	Pearson-Blackwood	VLB	570					
P-2	03030112	Pearson-parc Eugène	VLB						

En collaboration avec: Ville Lac Brome **Bolton-ouest** Stukely-sud Canton de Shefford

Nbre de prélèvements	Moyenne « humide »	
l		
6	20,3	25,0
1	15,0	
1	19,0	
6	30,7	43,7
Ì		
1	500,0	
1		
	2 0,0	
17		
	prélèvements 6 1 1 6	6 20,3 1 15,0 1 19,0 6 30,7

En collaboration avec: Ville Lac Brome **Bolton-ouest** Stukely-sud Canton de Shefford



QUILLIAMS

	No.	I		2009-	2009-	2009-	2009-	2009-	2009-		Nbre de	Moyenne	Moyenne
No REN	MDDEP	Nom	Munic.	03-30	06-08	07-07	08-17	09-09	10-26	Moyenne	prélèvements	« humide »	« sec »
	<u>Phos</u>	sphore total (μg/l)											
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	SS	34	37	240	6	9	10	56,0	6	94,7	17,3
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne	SS		7		14			10,5	2		10,5
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau	SS		45		61		22	42,7	3	22,0	53,0
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois	SS		18		5			11,5	2		11,5
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	SS	26	21	130	16	5	25	37,2	6	60,3	14,0
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	SE	35	5	25	2	2	11	13,3	6	23,7	3,0
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	SS	42	15	160	18	9	20	44,0	6	74,0	14,0
Q-7	03030380	Quilliams-Quilliams	ВО		40	48	29	18	65	40,0	5	56,5	29,0
Q-6	03030379	Quilliams-Mizener	ВО	76	39	46	29	11	61	43,7	6	61,0	26,3
Q-5-22		Quilliams-Hume	ВО										
Q-4	03030378	Quilliams-Witcher	VLB		20		23		52	31,7	3	52,0	21,5
Q-3	03030377	Quilliams-ex_voie_ferrée	VLB	76	37	35	23	14	56	40,2	6	55,7	24,7
Q-2		Quilliams-FTHLB	VLB										
Q-1	03030376	Quilliams-Lakeside	VLB	71	36	38	20	12	47	37,3	6	52,0	22,7
											-		
		ote total (µg/l)									1		
Q-9		Quilliams-route_112	SS	340	3500	640	360	280	440	927	6	473,3	1380,0
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne	SS		530		540			535	2		535,0
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau	SS		400		470			435	2		435,0
Q-8-35-23		Qilliams-DuBois	SS		370		420			395	2		395,0
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest		540	520	390	510	460	420	473	6	450,0	496,7
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	SE	470	310	400	400	430	330	390	6	400,0	380,0
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	SS	350	290	460	360	290	400	358	6	403,3	313,3
Q-7	03030380	Quilliams-Quilliams	ВО		330	470	380	370	470	404	5	470,0	360,0
Q-6	03030379	Quilliams-Mizener	ВО	400	230	440	370	340	550	388	6	463,3	313,3
Q-5-22		Quilliams-Hume	ВО										
Q-4		Quilliams-Witcher	VLB										
Q-3	03030377	Quilliams-ex_voie_ferrée	VLB	390	240	390	320	280	450	345	6	410,0	280,0
Q-2		Quilliams-FTHLB	VLB										
Q-1	03030376	Quilliams-Lakeside	VLB	440	290	420	260	270	530	368	6	463,3	273,3

QUILLIAMS

En collaboration avec: Ville Lac Brome **Bolton-ouest** Stukely-sud Canton de Shefford



Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

	No.			2009-	2009-	2009-	2009-	2009-	2009-
No REN	MDDEP	Nom	Munic.	03-30	06-08	07-07	08-17	09-09	10-26

Nbre de Moyenne prélèvements

I	Moyenne	Moyenne
;	« humide »	« sec »

<u>M</u>	<u>atières</u>	en	sus	<u>pensi</u>	<u>on</u> (/mg/	I)
----------	----------------	----	-----	--------------	-------------	------	----

	<u>ivialieres</u>	<u>en suspension</u> (mg/i)					
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	SS				
Q-8-37-32	03030386	Quilliams-SteAnne	SS				
Q-8-37	03030385	Quilliams-lac_Brousseau	SS				
Q-8-35-23	03030384	Qilliams-DuBois	SS				
Q-8-32	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	SS				
Q-8-26	03030382	Quilliams-sortie#100	SE				
Q-8-22	03030381	Quilliams-de_la_Mine	SS	20			
Q-7	03030380	Quilliams-Quilliams	ВО				
Q-6	03030379	Quilliams-Mizener	ВО				
Q-5-22		Quilliams-Hume	ВО				
Q-4	03030378	Quilliams-Witcher	VLB				
Q-3	03030377	Quilliams-ex_voie_ferrée	VLB	17			
Q-2		Quilliams-FTHLB	VLB				
Q-1	03030376	Quilliams-Lakeside	VLB				

1

Coliformes fécaux (UFC/100ml)

	(/							
03030387	Quilliams-route_112	SS						
03030386	Quilliams-SteAnne	SS						
03030385	Quilliams-lac_Brousseau	SS						
03030384	Qilliams-DuBois	SS		2		30		3
03030383	Quilliams-Diligence-ouest	SS						
03030382	Quilliams-sortie#100	SE						
03030381	Quilliams-de_la_Mine	SS						
03030380	Quilliams-Quilliams	ВО						
03030379	Quilliams-Mizener	ВО						
	Quilliams-Hume	ВО						
03030378	Quilliams-Witcher	VLB						
03030377	Quilliams-ex_voie_ferrée	VLB			160			
	Quilliams-FTHLB	VLB						
03030376	Quilliams-Lakeside	VLB						
	03030387 03030386 03030385 03030384 03030382 03030381 03030380 03030379	03030387 Quilliams-route_112 03030386 Quilliams-SteAnne 03030385 Quilliams-lac_Brousseau 03030384 Qilliams-DuBois 03030383 Quilliams-Diligence-ouest 03030382 Quilliams-sortie#100 03030381 Quilliams-de_la_Mine 03030380 Quilliams-Quilliams 03030379 Quilliams-Mizener	03030387 Quilliams-route_112 SS 03030386 Quilliams-SteAnne SS 03030385 Quilliams-lac_Brousseau SS 03030384 Qilliams-DuBois SS 03030383 Quilliams-Diligence-ouest SS 03030382 Quilliams-sortie#100 SE 03030381 Quilliams-de_la_Mine SS 03030380 Quilliams-Quilliams BO 03030379 Quilliams-Mizener BO 03030378 Quilliams-Witcher VLB 03030377 Quilliams-ex_voie_ferrée VLB Quilliams-FTHLB VLB	03030387 Quilliams-route_112 SS 03030386 Quilliams-SteAnne SS 03030385 Quilliams-lac_Brousseau SS 03030384 Qilliams-DuBois SS 03030383 Quilliams-Diligence-ouest SS 03030382 Quilliams-sortie#100 SE 03030381 Quilliams-de_la_Mine SS 03030380 Quilliams-Quilliams BO 03030379 Quilliams-Mizener BO 03030378 Quilliams-Hume BO 03030377 Quilliams-Witcher VLB Quilliams-FTHLB VLB	03030386 Quilliams-SteAnne SS 03030385 Quilliams-lac_Brousseau SS 03030384 Qilliams-DuBois SS 2 03030383 Quilliams-Diligence-ouest SS 303030382 SS 2 03030381 Quilliams-sortie#100 SE SS 303030381 SS SS 303030381 SS SS 303030380 SS S	03030387 Quilliams-route_112 SS 03030386 Quilliams-SteAnne SS 03030385 Quilliams-lac_Brousseau SS 03030384 Qilliams-DuBois SS 2 03030383 Quilliams-Diligence-ouest SS 2 03030382 Quilliams-sortie#100 SE SS 03030381 Quilliams-de_la_Mine SS SS 03030379 Quilliams-Quilliams BO SS 03030378 Quilliams-Hume BO SS 03030377 Quilliams-Witcher VLB VLB 03030377 Quilliams-FTHLB VLB 160	03030387 Quilliams-route_112 SS 03030386 Quilliams-SteAnne SS 03030385 Quilliams-lac_Brousseau SS 03030384 Qilliams-DuBois SS 2 30 03030383 Quilliams-Diligence-ouest SS 2 30 03030382 Quilliams-Sortie#100 SE SS 0 03030381 Quilliams-de_la_Mine SS SS 0 03030378 Quilliams-Quilliams BO O O 03030378 Quilliams-Witcher VLB VLB 160 03030377 Quilliams-FTHLB VLB VLB	03030387 Quilliams-route_112 SS 03030386 Quilliams-SteAnne SS 03030385 Quilliams-lac_Brousseau SS 03030384 Qilliams-DuBois SS 03030383 Quilliams-Diligence-ouest SS 03030382 Quilliams-sortie#100 SE 03030381 Quilliams-de_la_Mine SS 03030379 Quilliams-Quilliams BO Quilliams-Hume BO 03030378 Quilliams-Witcher VLB 03030377 Quilliams-ex_voie_ferrée VLB 03030377 Quilliams-FTHLB VLB

En collaboration avec: Ville Lac Brome **Bolton-ouest**

Stukely-sud Canton de Shefford



Berges du lac

	No.			2009-	2009-	2009-	2009-	2009-	2009-		Nbre de
No REN	MDDEP	Nom	Munic.	03-30	06-08	07-07	08-17	09-09	10-26	Moyenne	prélèvements
		Phosphore total (µg/l)									
B-01		Berges_Lakeside-White	VLB								
B-02		Berges_Lakeside-sentier	VLB								
B-03		Berges_Lakeside-Melling	VLB								
B-04		Berges_Lakeside-McKinnon	VLB								
B-05		Berges_Lakeside-Beaudoin	VLB								
B-06	03030352	Berges_Lakeside-Lépine	VLB	28						28,0	1
B-07		Berges_Village-Pelletier	VLB								
B-08		Berges_Village-Parc_Foster	VLB								
B-09		Berges_Village-Tara_Hill	VLB								
B-10		Berges_Village-Marina	VLB								
B-11	03030353	Berges_Bondville-Sherrygroom	VLB	15						15,0	1
B-12	03030354	Berges_Bondville-Alizés	VLB	25						25,0	1
B-13	03030355	Berges_Bondville-Montagne	VLB	31						31,0	1
B-14	03030356	Berges_Bondville-Price	VLB	32						32,0	1
B-15		Berges_ouest-Cedar	VLB								
B-16		Berges_Ouest-Robinson	VLB								
B-17		Berges_Ouest-Domaine_sud	VLB								
B-18		Berges_Ouest-Domaine_nord	VLB								
B-19		Berges_Ouest-Rock-Island_Picbois	VLB								
B-20		Berges_Ouest-Colibris_sud	VLB								
B-21		Berges_Ouest-Colibris_nord	VLB								
C-1		Coldbrook au lac	VLB								

En collaboration avec:

Ville Lac Brome Bolton-ouest Stukely-sud Canton de Shefford



MES / E-coli / Niveau_eau

Suivi de la qualité de l'eau - ÉTÉ 2009

					09-03-	<u>30</u>	<u>20</u>	09-06-0	<u>08</u>	<u>20</u>	09-07-	<u>-07</u>	<u>2</u> (<mark>009-08-</mark>	<u>17</u>	<u>20</u>	09-09-09	9	<u>20</u>	09-10-	<u>26</u>
No REN	No. MDDEP	Nom	Munic.	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Profondeur d'eau (cm)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Profondeur d'eau (cm)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Profondeur d'eau (cm)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Profondeur d'eau (cm)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml.)	Profondeur d'eau (cm)	MES (mg/l)	Coli. (UFC/100ml)	Profondeur d'eau (cm)
A-3a	03030348	Argyll-Argyll	ВО									66									
A-4-10-1		Argyll_sud-Town Hall	ВО			54			24			54			25			23			35
A-5		Argyll_nord-Town Hall	ВО			15			0,5			35			5			1			13
B-06		Berges_Lakeside-Lépine	VLB					10	,												
C-2		Coldbrook-Victoria	VLB	22					19		76	51		96	32	Maple		22			53
C-4	-	Coldbrook-Spring Hill	VLB	30					29		210	43		72				19			39
C-4-12-3	03030359	Coldbook_Badger-Spicer	ВО	5								30		66	nd						16
C-5		Coldbrook-Bailey	ВО	14											31						149
C-6		Coldbrook-Glen_bas	ВО						23			40			27			24			39
D-2		Durrell-golf_LacBrome	VLB	18		66			31		240	49		30	34		84	29		20	44
D-4-10-2	03030363	Durrell-Doucet	VLB									51			30		200	27		30	51
D-6	03030364	Durrell-Taylor	VLB			51						26			12		1300	9		8	24
D-7	03030365	Durrell-Brill	CS			84			44			74			48			40			59
G-2	03030366	Golf_Knowlton -Lakeside	VLB					2				19		30				15			16
I-4	03030393	Inverness-chRosedale_StAndrew	VLB												3						26
I-4-1-2	03030390	Inverness-Jetté	VLB	520																	
I-4-82-1	03030391	Inverness-pépinière_VLB	VLB	120			1800			710										10	
I-5	03030367	Inverness-Mill	VLB	7			14					80			32					350	64
M-1	03030369	McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	VLB	5							110				na						
M-3	03030370	McLaughlin-ex_ voie_ferrée	VLB						63			57			89			42			118
M-3d	03030392	McLaughlin-ex_ voie_ferrée-déviation	VLB								92	54			32			26			86
M-4	03030371	McLaughlin-Argyll	ВО	11		271			33			78			36			36			43
P-7	03030375	Pearsons-Knowlton	VLB			55			23			27			27			11			27
Q-3	03030377	Quilliams-ex_voie_ferrée	VLB	17					126		160	138						111			93
Q-4	03030378	Quilliams-Witcher	VLB						24						28						67
Q-5-2-2		Quilliams-Hume	во			60			14			35			19			10			36
Q-6	03030379	Quilliams-Mizener	ВО			133			38			69			40			33			75
Q-7	03030380	Quilliams-Quilliams	ВО						36			59			36			29			63
Q-8-2-2	03030381	Quilliams-de_la_Mine	SS	20					118			136			87			90			144
Q-8-2-6	03030382	Quilliams-sortie#100	SE									39			33			2			39
Q-8-3-2	03030383	Quilliams-Diligence-ouest	SS			97			24			67			25			21			39
Q-8-3-8	03030385	Quilliams-lac_Brousseau	SS																		
Q-8-3-9		Quilliams-SteAnne	SS																		
Q-8-33-2	03030384	Qilliams-DuBois	SS					2						30						3	
Q-9	03030387	Quilliams-route_112	SS			88			18			48			18			15			31

=durant ou immédiatement après un orage

Les sommaires

SQE - Saison 2009

Synthèse - moyennes



Canton de Shefford Ville Lac Brome Bolton-ouest Stukely-sud

En collaboration avec:

Renaissance Lac Brome

Q-8-37-32 0303 Q-8-37 0303 Q-8-35-23 0303 Q-8-26 0303 Q-8-22 0303 Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-4 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30386 30385 30384 30383 30382	Sites Quilliams-route_112 Quilliams-SteAnne Quilliams-lac_Brousseau Qilliams-DuBois Quilliams-Diligence-ouest	SS SS SS	56,0	Moyenne « humide »	Moyenne « sec »	Moyenne	Moyenne « humide »	
Q-8-37-32 0303 Q-8-37 0303 Q-8-35-23 0303 Q-8-32 0303 Q-8-26 0303 Q-8-22 0303 Q-7 0303 Q-4 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-3 0303 M-1 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30386 30385 30384 30383 30382	Quilliams-route_112 Quilliams-SteAnne Quilliams-lac_Brousseau Qilliams-DuBois	SS	56,0	« numiae »	« sec »	· ·		
Q-8-37-32 0303 Q-8-37 0303 Q-8-35-23 0303 Q-8-32 0303 Q-8-26 0303 Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30386 30385 30384 30383 30382	Quilliams-route_112 Quilliams-SteAnne Quilliams-lac_Brousseau Qilliams-DuBois	SS					« numae »	« sec »
Q-8-37-32 0303 Q-8-37 0303 Q-8-35-23 0303 Q-8-32 0303 Q-8-26 0303 Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-7 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30386 30385 30384 30383 30382	Quilliams-SteAnne Quilliams-lac_Brousseau Qilliams-DuBois	SS		94,7	17,3	926,7	473,3	1380,0
Q-8-37 0303 Q-8-35-23 0303 Q-8-32 0303 Q-8-26 0303 Q-8-22 0303 Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30385 30384 30383 30382	Quilliams-lac_Brousseau Qilliams-DuBois		10,5	U .,.	10,5		,0	535,0
Q-8-35-23 0303 Q-8-32 0303 Q-8-26 0303 Q-8-22 0303 Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-3 0303 M-1 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30384 30383 30382	Qilliams-DuBois		42,7	22,0	53,0			435,0
Q-8-32 0303 Q-8-26 0303 Q-8-22 0303 Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30383 30382		SS	11,5		11,5	395,0		395,0
Q-8-26 0303 Q-8-22 0303 Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-4 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30382	Quillams-Diligence-ouest	SS	37,2	60,3	14,0		450,0	
Q-8-22 0303 Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-4 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		Quilliams-sortie#100	SE	13,3	23,7	3,0			
Q-7 0303 Q-6 0303 Q-4 0303 Q-3 0303 Q-1 0303 P-4 0303 M-6 0303 M-4 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		Quilliams-de la Mine	SS	44,0	74,0	14,0		403,3	
Q-6 0303 Q-4 0303 Q-3 0303 Q-1 0303 P-4 0303 M-6 0303 M-4 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		Quilliams-Quilliams	ВО	40,0	56,5	29,0			
Q-4 0303 Q-3 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-4 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		Quilliams-Mizener	ВО	43,7	61,0	26,3	388,3		
Q-3 0303 Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-4 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		Quilliams-Witcher	VLB	31,7	52,0	21,5		,	,
Q-1 0303 P-4 0303 P-2 0303 M-6 0303 M-3d 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		Quilliams-ex_voie_ferrée	VLB	40,2	55,7	24,7	345,0	410,0	280,0
P-2 0303 M-6 0303 M-4 0303 M-3d 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		Quilliams-Lakeside	VLB	37,3	52,0	22,7	368,3		
M-6 0303 M-4 0303 M-3d 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30111	Pearsons-Centre	VLB	22,7	20,3	25,0			
M-6 0303 M-4 0303 M-3d 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303	30112	Pearson-parc_Eugène	VLB	37,2	30,7	43,7			
M-4 0303 M-3d 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		McLaughlin-Bailey	ВО	21,3	21,3	,	320,0	320,0	
M-3d 0303 M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		McLaughlin-Argyll	ВО	25,0	47,3	2,7	451,7	376,7	526,7
M-3 0303 M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		McLaughlin-ex voie ferrée -déviation	VLB	13,0	13,5	12,0			
M-1 0303 I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		McLaughlin-ex voie ferrée	VLB	10,4	13,0	8,7	325,0	420,0	230,0
I-7 0303 I-5 0303 I-4-82-12 0303		McLaughlin(Tiffany)-Lakeside	VLB	25,8	30,3	21,3	373,3	390,0	
I-4-82-12 0303		Inverness-Paige	VLB	19,5	19,5		395,0	395,0	
	30367	Inverness-Mill	VLB	35,3	29,0	48,0	370,0	370,0	
	30391	Inverness-pépinière_VLB	VLB	215,6	361,0	118,7	1240,0	1800,0	680,0
I-4-23 0303		Inverness-Jetté	VLB	17,0	17,0				
I-4 0303	30393	Inverness-chRosedale_StAndrew	VLB	18,0	20,0	16,0	470,0	470,0	
		Inverness-Bondville	VLB	37,7	28,7	46,7	Ì		
G-2 0303	30366	Golf_Knowlton -Lakeside	VLB	12,0	19,7	4,3	750,2	460,3	1040,0
		Durrell-Brill	CS	72,0	116,3	27,7	421,7	433,3	410,0
D-6 0303	30364	Durrell-Taylor	VLB	23,3	28,0	9,0	425,0	425,0	
D-4-22 0303	30363	Durrell-Doucet	VLB	8,8	13,0	2,5	416,7	430,0	390,0
D-2 0303	30362	Durrell-golf_LacBrome	VLB	13,7	23,0	4,3	426,7	443,3	410,0
	30361	Coldbrook-Glen_bas	ВО	8,7	14,7	2,7	338,3	353,3	
C-5 0303	30360	Coldbrook-Bailey	ВО	7,7	10,5	2,0	315,0	280,0	350,0
C-4-24 0303	30359	Coldbook_Badger-Spicer	ВО	143,5	177,0	43,0	556,7	620,0	
	30358	Coldbrook-Spring Hill	VLB	10,5	15,7	5,3	331,7	340,0	
C-2 0303	30357	Coldbrook-Victoria	VLB	12,2	13,7	10,7	311,7	336,7	286,7
		Argyll_nord-Town Hall	ВО	21,0	37,3	4,7	378,3		
		Argyll_sud-Bailey	ВО	14,0	14,0		275,0		
		Argyll_sud-Town Hall	ВО	17,7	29,7	5,7	728,3		
	30348	Argyll-Argyll	ВО	27,5	33,3	10,0			380,0
A-2 0303		Argyll-Lakeside	VLB	18,8	27,3	10,3	366,7	346,7	386,7

NB: Les lignes en caractères gras contiennent les valeurs des teneurs à l'arrivée au lac Brome. »

En collaboration avec:
Ville Lac Brome
Bolton-ouest
Stukely-sud
Canton de Shefford



TENEURS au lac

moyennes

		Cours d'eau											
	Quilliams	Coldbrook	Argyll	McLaughlin	Durrell	Pearsons	Inverness	Golf -Knowiton	Berges -lac				
Pt (μg/l)	'	'	'	ı	'	'	'	'	ı				
2009-03-30	71	21	35	33	35	28	35	27					
2009-06-08	36	5	15	24	8	52	82	9					
2009-07-07	38	11	22	33	21	42	30	15					
2009-08-17	20	2	8	19	3	49	22	2					
2009-09-09	12	25	8	21	2	30	36						
2009-10-26	47	9	25	25	13	22	21	17					
moyennes	37,3	12,2	18,8	25,8	13,7	37,2	37,7	12,0	26,2				
Νt (μg/l)													
2009-03-30	440	360	370	310	500			700					
2009-06-08	290	350	440	290	370			1200					
2009-07-07	420	290	360	480	380			610					
2009-08-17	260	270	350	290	430			920					
2009-09-09	270	240	370	490	430			1000					
2009-10-26	530	360	310	380	450			71					
moyennes	368,3	311,7	366,7	373,3	426,7	ND	ND	750,2	na				

Les annexes

SQE - Saison 2009

Numérotation des sites

Pour tous les sites excepté ceux des "Berges du lac" et du "lac":

Lettre -	Identification du sous-bassin versant
- tiret	
Nombre -	Point stratégique sur le cours d'eau principal du sous-bassin versant Ce nombre identifie également la section du cours d'eau principal jusqu'au point stratégique suivant

Si le site est sur un cours d'eau affluent du cours d'eau principal (cours d'eau secondaire) Ou du cours d'eau secondaire (cours d'eau tertiaire), on ajoute:

- tiret	
Nombre - (2 chiffres)	Le premier chiffre de ce nombre identifie le cours d'eau secondaire. Si ce chiffre est « 0 », le point est un point intermédiaire sur le cours d'eau principal. Le second chiffre identifie le point / la section sur ce cours d'eau secondaire (ou sous-point sur le principal).
	+ plus ce qui suit pour un point sur un cours d'eau tertiaire

- tiret

Nombre - Le premier chiffre de ce nombre identifie le cours d'eau tertiaire. Le second chiffre identifie le point / la section sur ce cours d'eau tertiaire.

La numérotation des points stratégiques / des sections de cours d'eau ainsi que des cours d'eau secondaires et tertiaires est définie par ordre chronologique à partir soit du lac, soit du confluent avec le cours d'eau principal ou secondaire.

Le cinquième point directement sur le cours principal du Quilliams

Q-5-03

Le troisième point sur le cours d'eau principal entre le cinquième et sixième point sur ce cours d'eau.

Q-5-21

Le premier point (au confluent) sur le 2ième cours d'eau secondaire en amont du cinquième point directement sur le cours principal du Quilliams

Q-5-31-42

Le deuxième point sur le quatrième cours d'eau (tertiaire) entre les points 1 et 2 (section 1) du troisième cours d'eau (secondaire) en amont du cinquième point directement sur le cours principal du Quilliams

En collaboration avec: Ville Lac Brome

Bolton-ouest Stukely-sud Canton de Shefford



Sommaire du programme

		Quilliams	Coldbrook	Argyll	McLaughlin	Durrell	Pearsons	Inverness	Golf -Knowlton	Berges -lac	TOTAL
	réguliers	12	5	5	5	4	4	7	1	5	48
Nombre de sites	spéciaux	4				4		5			13
											61
	régulières	116	57	49	44	41	17	34	14	6	378
Nombre d'analyses	spéciales	29				7		38			74
											452
	Lac-Brome	3	2	1	3	7	4	12	1	5	38
	Bolton-ouest	2	3	4	2						11
	Stukely-sud	10									10
par	Shefford					1					1
municipalité	St-Étienne	1									1
											61
Analyeee	Lac-Brome	29	30	12	26	30	17	72	14	6	236
	Bolton-ouest	22	27	37	18	6					110
	Stukely-sud	82									82
municipalité						12					12
	St-Étienne	12									12
											452

Ce rapport a été réalisé par :

Pierre Beaudoin Michel Delorme Jacques Fournier

Achevé le 29 janvier 2010.

Renaissance Lac Brome