BUENAS PRACTICAS EN TORRES Y EMPLAZAMIENTOS DE TELECOMUNICACIONES



Acerca de

- David Oliván dolivan@pirineostelecom.com
- MTCNA, MTCRE
- Usando RouterOS desde 2004



- Operador e integrador de telecomunicaciones
- Binaced (Huesca)

¿Por qué?

- Todo lo que pueda fallar, fallará
- Las instalaciones bien hechas solo se hacen una vez

REFLEXIÓN: ¿Qué coste representa el hacer una reparación de una estación base que tiene 3 horas de aproximación a 150 km?

Misión:

UPTIME!!!!

Tomas de tierra

- Protección del trabajador
- Protección de los equipos activos
- Protección de los cableados ante interferencias

Protecciones básicas:

Protección RF



• LAN







 Protección sobretensión permanente / transitoria y reconexión automática










SAI

Recomendado ONLINE

Doble backup con instalaciones basadas en energía solar/eólica.

RouterOS soporta monitorización Con paquete extra UPS



Más info: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:System/UPS

Fuentes alimentación

230v a 12v,24v -48v a 12, 24V -48v a 230v



RBGPOE-CON-HP

Voltaje de salida 24V 1A Temp. Funcionamiento -35C to +70C Voltaje de entrada 42-57V (Passive, Telecom, 802.3af and 802.3at PoE plus)

GIGABIT ETHERNET



Alimentación redundante RouterBoard

- RB9xx
- RB4xx
- RB7xx
- RB2011

Se usa el puerto que mayor tensión tenga, combinado con SNMP se puede crear alerta por baja tensión.



POE, Midspan...

Fuente Alimentación


Telecontroles

- De tipo Ethernet o GSM
- Alarmas típicas: Fallo tensión, intrusión
- Reconexión de equipos
- Sensores temperatura, humedad...





Cableados



Cableados

Morsetos







Cableados II

Rollitos






Orden y etiquetado





Orden y etiquetado II










Inventariado

- Gestión eficaz del inventario de los centros.
- Fotografías iniciales y cambios.
- Gestores de proyectos, sistemas propios, etc...
- Mapas de red, monitorización con THE DUDE
- NO SE PUEDE RECORDAR TODO





Mantenimiento preventivo

- Mantenimientos periódicos de los centros
 - Niveles TX / RX
 - Baterías
 - Inspecciones visuales cableados, etc... CORRECCIÓN DE ERRORES HUMANOS





MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN





dolivan@pirineostelecom.com www.pirineostelecom.com +34 974563215 / +34 609 693 595