電機械固態控制

Assignment #4


姓名:何宇浩

學號:VK6112026

功能介紹


利用旋轉式可變電阻,將角度轉換為電流的感測器,以ADC讀取其位置並自動校正刻度。

- 1. 透過 GPIO2, GPIO3, GPIO4按鍵紀錄電流最大、最小值位置及歸零點。
- 2. 在最小值和歸零點及最大值和歸零點間各切割30等分。
- 3. 完成在旋轉VR時有60段可以判斷的角度位置。
- 4. 可隨時按壓 GPIO2, GPIO3, GPIO4 按鍵以重新校正刻度。



功能介紹

程式流程圖



Thanks for your attention!