電機械固態控制

Assignment #7

姓名:何宇浩

學號:VK6112026

- 1. 建立驅動表,作為馬達正轉、逆轉、空檔及煞車使用。
- 2. 利用 ePWM 及 ADC 控制馬達轉速。
- 3. 使用 GPIO Interrupt 切換馬達正轉逆轉,並在切換轉向途中使用空檔及被動煞車。
- 4. 嘗試使用 Timer Interrupt 估測馬達轉速。

程式流程圖

● 主程式 main:負責初始化及驅動馬達,讀取馬達所在模式,提供正轉及逆轉兩種功能,並在馬達驅動過程中計算轉子換區次數,用於之後計算轉速。


Functions:

Section ():利用 GPIO 8、9、10 讀取 hall sensor 訊號,

並計算得轉子所在扇區位置。

CCW():驅動馬達逆時針轉。

CW():驅動馬達順時針轉。



程式流程圖

GPIO Interrupt:

改變馬達模式,0為逆時針轉,1為順時針。

煞車功能 Break (), 使馬達進入空檔 0.5 秒, 再進行被動煞車 0.5 秒。

初始化轉子換區次數 n = 0。


Adc Interrupt:


讀取 adc 值,改變佔空比,使馬達運行中可以用PWM調整等效電壓,

從而調整馬達的轉速。

利用誤差變數 e 校正 adc 值。

tableIndex = (sum * 1000 / adcres / RESULTS_BUFFER_SIZE - e) * 1000 / (1000 - e);






程式流程圖

Timer Interrupt:

計算轉速。

每 0.000001 s 進入timer 中斷一次,t 用以記錄進入中斷次數。 此馬達為一 4 極馬達,當轉子旋轉一圈時經過12個扇區,以換區12次作為一個週期,紀錄開始與結束的間隔時間來計算轉速。 取10次所算得的轉速取平均以減少誤差和轉速浮動的數值。 rpm = 60 / (delta_t * 0.000001);



問題討論

在計算馬達轉速上未能精確獲得馬達轉速,誤差約在5~10%。

低轉速時使用動力機帶動馬達旋轉,當動力機設定150 rpm 時,程式估測轉速約在 155~165 rpm 之間。 高轉速時馬達滿載,所得最高轉速為 4600 rpm,然而馬達規格最高轉速僅有 4400 rpm。

可能原因:

- 1. 使用 hall sensor 未能獲得轉子精確位置,因此所偵測的位置間隔並非定值。
- 2. 使用時間中斷時,最小時間間隔為 0.000001 s 因此所讀取時間也未必為我們所要位置下的準確時間。

Thanks for your attention!