

CRITÉRIO DE EXECUÇÃO

CÓD / VER	EMIÇÃO	REVISÃO	CONTROLE	PÁG
CE H.039/01	12/08/2015	03/07/2019	NN – P&D	01/01
TÍTULO				
MONTAGEM DE BLOCOS CONGELADOS COM FITA DE ARQUEAR				
EMITENTE			APROVADOR	
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO			GERÊNCIA P&D	

Objetivo: Fluxo fotográfico de processo aplicação de fita de arquear em blocos congelados. Após a aplicação do filme stretch, todos os produtos em blocos deverão receber a fita de arquear para fixa-los no estrado.



Utilizando o equipamento de tracionamento, aplicar duas passadas de fita no mesmo sentido.



Aplicar mais duas passadas de fita no sentido oposto as iniciais, totalizando quatro passadas de fita por pallet.



Aplicar filme stretch novamente.



➔ Usar equipamento de tracionamento e solda automática de fita de arquear

Equipamento elétrico de aplicar fita manual - tração, solda e corte (Fornecedor Cyklop)

Com um único acionamento pode-se concluir o ciclo de tensionamento, solda e corte da fita. O aparelho elétrico CE 92 destina-se ao cintamento de volumes planos e cilíndricos, com diâmetro mínimo de 700 mm, utilizando fitas plásticas de polipropileno ou poliéster de 10, 13, 16 ou 19 mm de largura.