

Lean: Requirements met
Lean: Does not meet requirements
Lean: Need more information (no margin, on floor)
Bluefors LD400
Oxford OptistatDry TLEX
Lake Shore CCS-400
Operating temp. T_{op}
Heat load Q (W)
10 mK
100 mK
1 K
10 K
100 K
10^{1}
10^{-2}
10^{-5}
10^{-8}
Margin $P_{cool} - Q$ (W)
$+10^{0}$
$+10^{-3}$
$+10^{-6}$
0
-10^{-6}
-10^{-3}
-10^{0}
Cooling margin $P_{cool}(T_{doc}) - Q$ (W, symmetric log)