


Port B (IN1 優先)




電源切り替え TPS2121




LCD 電源 TPS22965




Port A



テストパッド



常時 ON 3.3V



メモ

USB-C ×2 から +5V を作る。Port B (IN1) を優先し、TPS2121 が自動で切り替える (ST が High なら B、Low なら A から給電)。
CC の 5.1 kΩ でデバイスとして 5 V を受ける。CC の電圧は RP2040 の ADC で読む (rp2040 シートの R107~R110)。
+3V3 は常時 ON (RP2040 と RTC 用)。+5V_LCD は RP2040 の LCD_EN で ON / OFF する。
詳細：docs/schematic/power.md

Sheet: /Power Sheet/ File: power.kicad_sch		
Title: SKJÁR Power		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 2/7