

Помощен код

В **помощния код** към темата са показани схематично двата начина на задаване на нормали. Първият пример определя нормала към три върха, т.е. към равнината, която определят, а вторият – към всеки от задаваните върхове.

Б. За изпълнение на задачата е необходима налична система със структурирана светлина и обслужващ софтуер

Последователност на операциите

- I. Калибриране на системата според размерите на обекта***
- II. Създаване на проекции под различен ъгъл с елиминиран фон***
- III. Натрупване на проекциите в отделен проект***
- IV. Съвместяване на проекциите и оформяне на модел***
- V. Извеждане на файл с получения модел***

Изпълнението на изброената последователност се съобразява с описанията в потребителската документация на системата.

Оптималният брой ъгли на регистрация на проекции зависи от сложността на обекта. За изпъкнали обекти препоръчителният минимален брой е 6.