

Referenca: 175071 6. 11. 2025

KEKOVIĆ MILOŠ 520 LJ52UVC WBA5C31060D767239

Nujno	Priporočeno	V redu	<input type="checkbox"/> Ni preverjeno
Motorno olje			
Raven / stanje zavorne tekočine			
Raven in stanje tekočine v rezervoarju za hladilno tekočino			
Raven / stanje tekočine servo krmiljenja			
Raven / stanje menjalniške tekočine			
Nivo tekočine za pranje stekel			
Zunanje/notranje luči			

Metlice brisalcev

Vetrobransko steklo

Vetrobransko steklo

Vzmetenje (poškodbe / puščanje / itd.)

Izpušni sistem

Pogonski sklop - kardan

Pogonski jermen

Krmiljenje, krmilne povezave, kolesni ležaji

Zavorne cevi / cevi / parkirna zavora

Klima naparava

Stanje baterije, zmogljivost in terminali

Vrata / Okna

Inštrumenti / Hupa

Motor

Delovanje sklopke (če je vozilo opremljeno)

Hladilni sistem in cevi (vidna puščanja in poškodbe)

Drugo

SERVIS PO PLANU VZDRŽEVANJA

175,86 €

Redni servis

Zavore

Mera: % (Uporabljeno)

Prednja

Ploščica/čevelj 40%

Disk/boben 40%

Zadnja

Ploščica/čevelj 40%

Disk/boben 40%

Zavore

Pnevmatike

Pnevmatike

Front Left



6

Zunanji
del
Pirelli 245/45 R 18



6

Srednji
del



6

Notranji
del

Front Right



6

Zunanji
del
Pirelli 245/45 R 18



6

Srednji
del



6

Notranji
del

Rear Left



Zunanji
del
Pirelli 245/45 R 18



Srednji
del



Notranji
del

Rear Right



Zunanji
del
Pirelli 245/45 R 18



Srednji
del



Notranji
del

Spare



Zunanji
del




Srednji
del



Notranji
del



Karoserija



Ugotovljene
težave

Skupaj

Ugotovljeno:	0,00 €
Redni servis:	144,15 €
Odobreno:	0,00 €
Sales Tax	31,71 €
Neporavnani znesek:	175,86 €