

Checklist rápido: computador lento

Antes de formatar, verifique estes pontos. Muita lentidão é disco cheio, superaquecimento ou programas em segundo plano.

Verificações rápidas

- Espaço livre no disco: menos de 10% já causa lentidão severa.
- Reinicie o computador (desligar não é o mesmo que reiniciar).
- Feche programas que abrem sozinhos com o Windows.

Temperatura e limpeza

- Verifique se as saídas de ar estão obstruídas por poeira.
- Note se as ventoinhas ficam barulhentas ou se a base esquenta muito.
- Não use o notebook sobre cama, sofá ou almofada.

Sinais de disco em falha

- Travamentos com barulho de clique no HD.
- Demora acima de 2 minutos para abrir a área de trabalho.
- Erros ao copiar arquivos.

O que anotar para a triagem

- Tipo de disco (HD ou SSD) e quantidade de memória, se souber.
- Se a lentidão é em tudo ou só em um programa específico.
- Se há antivírus adicional instalado.

Não resolveu? Fale com a Técnico em Curitiba pelo WhatsApp: wa.me/5541997452053 — atendimento em domicílio, coleta ou remoto em Curitiba e Região Metropolitana, a partir de R\$ 99,99 (orçamento antes do reparo).

tecnicocuritiba.com.br · Seg-Sáb, 08h às 20h · Contato exclusivamente por WhatsApp.