
Kurzschlussspannung
Yy Messung
Yy: $U_k/I_k = 0{,}348\,\Omega$
Yz Messung
Yz: $U_k/I_k = 0{,}374\,\Omega$
Strangspannung U_k [V]
Strangstrom I_k [A]
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
0
10
20
30
40


Kurzschlussverluste
Yy Messung
Yy: $3R_k I^2$
Yz Messung
Yz: $3R_k I^2$
Wirkleistung P_k (ges.) [W]
Strangstrom I_k [A]
0
500
1000
1500
2000
0
10
20
30
40