
Leerlaufkennlinie $U_0 = f(I_0)$
Strangspannung U_0 [V]
250
200
150
100
50
0
2
4
6
8
10
Leerlaufstrom I_0 (Strang) [A]
$I_0 \approx 2{,}17$ A
Messung
$U_{N,\,Str} = 220$ V