계울철 자동차 앞 유리, 효율적으로 관리하기.

목차

- □ 연구목적
- 口성에
 - ✓ 성에의 정의
 - ✓ 생각하기
 - ✓ 연구
 - ✓ 결과

- □ 김 서림
 - ✓ 김 서림의 정의
 - **√** 연구
 - ✓ 히터를 켜는 경우
 - ✓ 에어컨을 켜는 경우
 - ✓ 대입
 - ✓ 결과


- 모류의 원인
- 🗖 결과

연구 목적

□ 다가오는 겨울철에 기온 차에 의해 자동차 앞, 뒤 유리에 생기는 성에와 김 서림을 효율적으로 제거하고 안전하게 운전하는 방법을 연구하고자 한다.



석에







성에

성에제거를 위해 히터를 켤 것인지 에어컨을 켤 것인지를 결정한다.

성에.



- □ 주로 겨울철 새벽에 자동차 안과 밖의 기온 차에 의해 자동차 유리창 바깥쪽의 공기 덩이가 승화되어 영하의 온도에 의해 얼어 붙는 현상
- □ 성에는 자동차의 온도가 주변 공기덩이의 온도 보다 낮아서 생기는 것이다.

생각하기 이

- □ 자가용을 타고 다니는 사람들에게 성에제거를 위해 히터를 켜는지 에어컨을 켜는지 물어보았다.
- □ 결과는 거의 반반 정도 나왔다.
- □ 이번 학기에 들은 대기열역학의 기본지식을 이용하여 두 방법을 비교 <u>해보기로 한</u>다.

역 구 가정

- □ 성에는 자동차 유리 바깥쪽에 생기므로 자동차 내부의 수증기의 양은 고려할 대상이 아니다.
- □ 자동차 내부 부피는 히터와 에어컨을 켜는데 있어서 변하지 않는다 고 가정한다.
- □ 압력 변화 또한 매우 작으므로 대기압인 1013.25mb보다 아주 작은 값이므로 무시한다.(등압과정)

결과

에어컨을 켜면 자동차의 내부 온도가 감소하고, 자동차 앞 유리의 온도도 감소하게 된다. 이 상태는 성에가 더욱 잘 생기는 상태로 만들어 성에가 사라지지 않고 더욱 많이 생기게 한다.

반면에, 히터를 켜면 자동차의 내부 온도가 증가하고, 자동차 앞 유리의 온도가 증가한다. 유리의 증가된 온도가 성에에 전도되어 성에가 녹게 된다.

따라서 성에를 없애기 위해서는 히터를 사용해야 한다.



김 서림

김 서림을 제거하기 위해 히터를 켤 것인지 에어컨을 켤 것인지를 결정한다.

기 서립 -



자동차 안과 밖의 온도 차에 의해 자동차 안쪽 유리에 수증기가 액화되 어 뿌옇게 보이는 현상.

역구 가정

- □ 온 : To, 부피 : V, 압력 : po, 습 : r
- □ 에어컨과 히터는 시간당 일정한 비율로 온도를 변화시킨다.
- □ 에어컨, 히터에 의한 시간당 온도 변화율은 절대값은 같고 부호가 반대이다.

히터를 퀐을 때

- $_{f \square}$ 히터에 의한 시간당 온도변화을 $\dfrac{d\,T}{dt}{=}\,a\,(a>0)$
- $oxed{\Box}$ t_1 후의 온도를 T' 이라 하나 $T'=T_0+at_1$

- $_{f \square}$ 히터에 의한 수중기량의 변화율 $\dfrac{dm_v}{dt} = b(b>0)$
- $lacksymbol{\square}$ t_1 후의 수중기량을 m_v 이라 하면

히터를 퀐을 때

□ 이상기체 상태방정식에 의해

$$e_{\mathit{sw}}{'}\,V{=}\,m_{\mathit{vs}}{'}R_{\!\mathit{v}}T{'}$$

$$m_{vs}' = \frac{e_{sw}' V}{R_v T'}$$

 $_{f \square}$ 히터를 켜고 t_1 후의 상대습도를 $r^{'}$ 이라 하면

$$r^{'} = \frac{m_{v^{'}}^{'}}{m_{vs^{'}}^{'}} = \frac{m_{vo} + bt_{1}}{\frac{e_{sw}^{'}V}{R_{v}T^{'}}} = (m_{vo} + bt_{1}) \times \frac{R_{v}(T_{0} + at_{1})}{e_{sw}^{'}V}$$

에어컨을 큤을 때.

- $lacksymbol{\square}$ 에어컨에 의한 시간당 온도변화을 $\dfrac{d\,T}{dt}{=}{-}\,\overline{a\,(a>0)}$
- $lacksymbol{\Box}$ t_1 후의 완료를 T'' 이라 하다 $T''=T_0-at_1$

- $_{f \square}$ 에어컨에 의한 수증기량의 변화율 $\dfrac{dm_v}{dt}{=}{-}\,c\,(c>0)$
- $_{f \square}$ t_1 후의 수줍기량을 $m_v{''}$ 라 하다 $m_v{''}=m_{v0}-ct_1$

에어컨을 큤을 때

□ 이상기체 상태방정식에 의해

$$e_{sw}{^{\prime\prime}} V {=} \, m_{vs}{^{\prime\prime}} R_v T^{\prime\prime}$$

$$m_{vs}{''} = \frac{e_{sw}{''}V}{R_vT''}$$

 $_{f \Box}$ 에어컨을 켜고 t_1 후의 상대습도 $_r^{\prime\prime}$ 이라 하면

$$r'' = \frac{{m_v}''}{{m_{vs}}''} = \frac{{m_{vo} - ct_1}}{\frac{{e_{sw}}''V}{R_vT''}} = (m_{vo} - ct_1) \times \frac{R_v(T_0 - at_1)}{{e_{sw}}''V}$$

대입

- □ 자동차 내부의 부피 : 4.3 m³
- □ 자동차 내부, 외부 온도 : 1 ℃
- □ 자동차 내부의 상대습도 : 60%
- □ 에어컨, 히터를 켜는 시간 : 2분
- $a = 0.5 \, \text{Cmin}^{-1}$ $b = 2g \, \text{min}^{-1}$ $c = 3g \, \text{min}^{-1}$
- \square $R_v = 462 J k g^{-1} K^{-1}$
- $e_{sw} = 6.11 \exp(19.83 \frac{5417}{T})$

다 입 대조군

□ 처음에 공기 안에 있던 수증기로 인한 수증기압

$$\begin{split} e_0 &= re_{sw}(T_0) = 0.6 \times e_{sw}(274K) \\ &= 0.6 \times 6.11 \mathrm{exp}(19.83 - \frac{5417}{274}) = 3.89 (mb) \\ e_0 V &= m_{vo} R_v T_0 \\ m_{v0} &= \frac{e_0 V}{R_v T_0} \\ &= \frac{3.62 mb \times 4.3 m^3}{462 Jkg^{-1} K^{-1} 274K} \\ &= 13.22 g \end{split}$$

대입_히터

□ 히터를 2분 동안 켠 뒤의 상대습도

$$\begin{split} r' &= (m_{vo} + bt_1) \times \frac{R_v(T_0 + at_1)}{e_{sw}'V} \\ &= (13.22g + 2g \text{min}^{-1} \times 2\text{min}) \\ &\times \frac{462 \textit{Jkg}^{-1} \textit{K}^{-1} \times (274 \textit{K} + 0.5 \textit{K} \text{min}^{-1} \times 2\text{min})}{6.11 \text{exp}(19.83 - \frac{5417}{275}) \times 4.3 m^3} \\ &= 0.72 \end{split}$$

대입_에어컨

\square 에어컨을 2분 동안 켠 뒤의 상대습도

$$\begin{split} r'' &= (m_{vo} - ct_1) \times \frac{R_v (T_0 - at_1)}{e_{sw}^{"} V} \\ &= (13.22g - 3g \min^{-1} \times 2 \min) \\ &\times \frac{462Jkg^{-1}K^{-1} \times (274K - 0.5K \min^{-1} \times 2 \min)}{6.11 \mathrm{exp}(19.83 - \frac{5417}{273}) \times 4.3m^3} \\ &= 0.11 \end{split}$$

역구_비교하기

대조군

□ r=60%

히터를 켜는 경우

- r=72%
- □ 습도가 12% 증가하 였다.

에어컨을 켜는 경우

- r=11%
- □ 습도가 49% 감소 하였다.

결과

히터를 켤 경우 습도가 증가하였고, 에어컨을 켤 경우 습도가 상대적으로 많이 감소하였다. 김 서림은 습도가 높은 경우 잘발생하므로 히터를 켰을 때는 김 서림이 더 심해지고, 에어컨을 켰을 때는 김 서림이 제거된다. 따라서 김 서림을 제거하기 위해서는 에어컨을 켜야 한다.

오류의 원인

'대기 열역학 적으로만' 접근하다보니 자동차의 구조나 히터, 에어컨의 작동 원리 등을 고려하지 못했다.

그래서 상수 a, b, c 등을 정할 때 정확한 값을 알지 못해 임의로 정한 것이 오차를 만든 것 같다.

김이 기화되면서 생성된 수증기와, 기화될 때 사용된 잠열을 고려하지 못했다.



겨울철 자동차 앞 유리, 효율적으로 관리하기.

성에가 생겼을 때 ; 히터를 켠다. 김 서림이 생겼을 때 ; 히터와 에어컨을 함께 켠다.

#