ORDEN DE SERVICIO



THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -

SEGUNDO PISO

FECHA DE INGRESO: 2025-03-12

CLIENTE: ROMAN DE VELASOUE

N°. ORDEN: 0000127

TEODOSIA

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: CAMBIO DE IMEI, FLASHEO

MARCA: MOTOROLLA MODELO: E6 PLUS

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: NO TIENE SEÑAL OBS IMEI

REPORTADO

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 40.00

ADELANTO. S/. 0.00

DIFERENCIA. S/. 40.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO
20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN
SE CONSIDERA EN ESTADO DE
ABANDONO, DEL CUAL NO NOS
HACEMOS RESPONSABLE POR SU

PERDIDA O DETERIORO.