ORDEN DE SERVICIO



THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -SEGUNDO PISO

Nº. ORDEN: 0000146

FECHA DE INGRESO: 2025-03-17

CLIENTE: CHAMBERGO GUILLEN

BRAYAN CLEVER

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PROBLEMA CON CARGA,

PROBLEMA CON BATERIA

MARCA: APPLE

MODELO: IPHONE 14

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: CAMBIO DE FLEX DE CARGA,

CAMBIO DE BATERIA ORIGINAL

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 400.00

ADELANTO. S/. 150.00

DIFERENCIA. S/. 250.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO 20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN SE CONSIDERA EN ESTADO DE ABANDONO, DEL CUAL NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR SU PERDIDA O DETERIORO.