ORDEN DE SERVICIO



THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -SEGUNDO PISO

N°. ORDEN: 0000118

FECHA DE INGRESO: 2025-03-08

CLIENTE: RINCON BERNAOLA MARTHA

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PRESENTA LENTITUD,

REQUIERE CAMBIO DE TECLADO

MARCA: HP MODELO:

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: FORMATEO A BAJO NIVEL, CAMBIO DE TECLADO

OBSERVACIONES: DEJA CON CARGADOR

TOTAL. S/. 150.00

ADELANTO. S/. 0.00

DIFERENCIA. S/. 150.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO
20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN
SE CONSIDERA EN ESTADO DE
ABANDONO, DEL CUAL NO NOS
HACEMOS RESPONSABLE POR SU

PERDIDA O DETERIORO.