## ORDEN DE SERVICIO



## THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -SEGUNDO PISO

N°. ORDEN: 0000145

FECHA DE INGRESO: 2025-03-17 CLIENTE: BARBOZA LAZO SAUL

DATOS DEL EQUIPO

-----

EQUIPO: SIN SEÑAL

MARCA: APPLE

MODELO: 11 PRO MAX

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: HABILITAR IMEI2, CAMBIO
DE BATERIA ORIGINAL

DE DATEKIA OKIGINAL

**OBSERVACIONES:** 

TOTAL. S/. 600.00

ADELANTO. S/. 0.00

DIFERENCIA. S/. 600.00

## TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO
20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN
SE CONSIDERA EN ESTADO DE
ABANDONO, DEL CUAL NO NOS
HACEMOS RESPONSABLE POR SU
PERDIDA O DETERIORO.