## ORDEN DE SERVICIO



## THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -SEGUNDO PISO

N°. ORDEN: 0000151

FECHA DE INGRESO: 2025-03-22

CLIENTE: SILVERA PAUCAR JORGE

ERIK

DATOS DEL EQUIPO

EOUIPO: PROBLEMA CON PANTALLA,

TAPA TRASERA ROTA

MARCA: APPLE

MODELO: IPHONE 13 PRO MAX

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: REPARACION DE PANTALLA Y

BASE COMPLETA

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 500.00

ADELANTO. S/. 500.00

DIFERENCIA. S/. 0.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO 20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN SE CONSIDERA EN ESTADO DE ABANDONO, DEL CUAL NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR SU PERDIDA O DETERIORO.