ORDEN DE SERVICIO



THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -SEGUNDO PISO

N°. ORDEN: 0000089

FECHA DE INGRESO: 2025-02-13

CLIENTE: TRUYENQUE MALPARTIDA

INGRID RUBY

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PRESENTA PROBLEMA CON

TACTIL

MARCA: APPLE

MODELO: IPHONE 14

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: CAMBIO DE PANTALLA ORIGINAL, PEDIDO CARGADOR Y CABLE

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 880.00

ADELANTO. S/. 880.00

DIFERENCIA. S/. 0.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO 20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN SE CONSIDERA EN ESTADO DE ABANDONO, DEL CUAL NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR SU PERDIDA O DETERIORO.