## ORDEN DE SERVICIO



## THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -SEGUNDO PISO

Nº. ORDEN: 0000115

FECHA DE INGRESO: 2025-03-05 CLIENTE: DIAZ APARCO ROMEL

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TAPA TRASERA ROTA,

PRESENTA RASPONES

MARCA: APPLE

MODELO: IPHONE 13 PRO

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: CAMBIO DE TAPA TRASERA, CLIENTE TRAE SU TAPA

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 100.00

ADELANTO. S/. 0.00

DIFERENCIA. S/. 100.00

## TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO
20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN
SE CONSIDERA EN ESTADO DE
ABANDONO, DEL CUAL NO NOS
HACEMOS RESPONSABLE POR SU

PERDIDA O DETERIORO.