ORDEN DE SERVICIO



THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS SEGUNDO PISO

N°. ORDEN: 0000088

FECHA DE INGRESO: 2025-02-12

CLIENTE: PAHUARA DAMIANO LIZ

LISETH

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PRESENTA TAPA TRASERA

ROTA Y LENTE DE CAMARA

MARCA: APPLE

MODELO: IPHONE 13 PRO

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: CAMBIO DE TAPA TRASERA Y

LENTE ZAFIRO

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 300.00

ADELANTO. S/. 200.00

DIFERENCIA. S/. 100.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO 20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN SE CONSIDERA EN ESTADO DE ABANDONO, DEL CUAL NO NOS HACEMOS RESPONSABLE POR SU PERDIDA O DETERIORO.