ORDEN DE SERVICIO



THREECOM SAC

RUC: 20601077494

SUCURSAL AV. PERU 112 -ANDAHUAYLAS CC CHINO HNOS -SEGUNDO PISO

N°. ORDEN: 0000131

FECHA DE INGRESO: 2025-03-13 CLIENTE: VALDEZ MARCAS PRISCA

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PROBLEMA CON PLACA

MARCA: HP

MODELO: 240 G5

ACCESORIOS:

PROBLEMA DEL EQUIPO

FALLA: CAMBIO DE PLACA CORE 15

DECIMA GENERACION

OBSERVACIONES:

TOTAL. S/. 600.00

ADELANTO. S/. 600.00

DIFERENCIA. S/. 0.00

TERMINOS Y CONDICIONES

EN CASO DE NO RECOGER EL EQUIPO
20 DIAS DESPUÉS DE LA SOLUCIÓN
SE CONSIDERA EN ESTADO DE
ABANDONO, DEL CUAL NO NOS
HACEMOS RESPONSABLE POR SU
PERDIDA O DETERIORO.