

Processo Construtivo

Tratamento de Superfícies - Antes de serem pintadas as peças são convenientemente limpas de ferrugem, vidrado de laminagem (calamina), gordura ou qualquer outra matéria que prejudique a pintura. Exceptua-se o caso de ser utilizada protecção prévia por fosfatagem, em que, na limpeza das superfícies, não deve ser retirada a ferrugem aderente.

A operação de decapagem a jacto de areia é efectuada com recurso ao equipamento adequado

			Plano de Inspecç	ão		
N,o	Característica a controlar	Critérios de aceltação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc /Reg associados
1	Limpeza de superficies	Superficie a tratar isenta de impurezas incrustadas	- Inspecção visual	Antes da limpeza da superficie	Encarregado da especialidade	IMP08.28 FP-04-010

ua IMP – Impresso de Gestão da Qualidade FP – Fichas de prevenção

Hurb

Defeito detectado Correcção					
a) Existência de gorduras, ferrugem ou detritos	Limpeza a jacto de areia e posterior pintura				

Ferramentas ou Equipamentos de la companya de la c	
Aparelho de jacto de areia.	

processo construtivo PC08.09.08r02- tratamento de superfícies ELABORADO POR APROVADO POR 19/12/2007 13/11/2007