

## Processo Construtivo

Os pavimentos térreos serão executados atendendo ao caderno de Encargos, sendo que por defeito serão executados da seguinte forma:

- Compactação do solo base, prevendo-se substituição de solo vegetal ou de menor qualidade
- Após a realização e compactação da caixa de pavimento, será executada uma camada base com uma granulometria entre o rachão a brita, em espessuras variáveis de forma a se diminuir o efeito de capilaridade da água e perfazendo uma espessura máxima de 0,15 m;
- Posteriormente será estendida uma manga de PVC, com juntas sobrepostas, criando-se deste modo uma barreira anti vapor e impedindo a colmatação dos vazios da camada de brita;
- Por fim é colocada uma camada de betão pobre de limpeza com 5 cm de espessura para o caso de laje de fundação, caso esteja previsto este elemento estrutural, ou com as espessuras indicadas no projecto de estabilidade
- No caso em que não exista laje de fundação, será realizado um massame com betão C12/15 armado com malhassol ou fibras de polipropileno com uma espessura máxima de 0.15m.

Plano de Inspecção						
N.º	Característica a controlar	Gritérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg. associados
1.	Grau de compactação do solo		Observação Visual	Ao longo dos trabalhos	Encarregado, Director de Obra	
2	Granulometria do inerte	-De acordo com o Projecto e CE (Caderno de Encargos)	Observação Visual	Aquando da recepção do Agregado	Encarregado	IMP08.28
3	Espessuras das camadas		Observação Fita Métrica	Ao longo da aplicação	Encarregado, Director de Obra	FP-04-006 FP-04-007
4.	Classe do betão	Lineargos)	Guia de Remessa	Aquando da recepção do material	Encarregado, Director de Obra	

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP - Fichas de prevenção

Defeito detectado Correcção				
a) Compactação deficiente		Rectificar compactação		
b)	Granulometria da brita desadequada	Correcção da granulometria com mistura / substituição de inerte		
c)	Espessura das camadas não respeitada	Rectificação das espessuras camadas		
d)	Classe de betão inferior à prevista	Não autorizar betonagem e solicitar rectificação do fornecimento.		

a) Compactação deficiente	Rectificar compactação
b) Granulometria da brita desadequada	Correcção da granulometria com mistura / substituição de inerte
c) Espessura das camadas não respeitada	Rectificação das espessuras camadas
d) Classe de betão inferior à prevista	Não autorizar betonagem e solicitar rectificação do fornecimento.

	Feri	amentas ou Equipamer
Saltitão	 	
Cilindro leve		

Fita métrica

Dumper ligeiro

Robot (bob - cat)

	processo construtivo PC08.19.00r02 – pavimentos térreos				
300	Alu Mi	LABORADO POR  A9/IL/Lec+		APROVADO PO	