

Processo Construtivo

Decapagem a Jacto de Areia - Todos os elementos metálicos, quando necessário, são protegidos com uma decapagem, com jacto de areia, grenalha de aço ou de sílex, de modo a retirar toda a ferrugem ou pele de laminagem, ficando à vista o próprio metal na sua cor natural, ao grau Sa 2½.

Antes da decapagem todas as peças devem estar isentas de pingos de solda, rebarbas, óleos e massas

O material a usar na decapagem tem as dimensões estipuladas nas normas em vigor, está isento de humidade e o ar utilizado na sua projecção é seco e isento de óleo.

A decapagem a jacto é, sempre que possível, feita numa oficina adequada ao fim em vista. Quando a decapagem for feita no estaleiro e ao ar livre, não pode ser feita em condições de tempo adversas.

Plano de Inspecção							
Νo	Características a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc /Reg associados	
1	Isenção de rebarbas,	Superficie a decapar isenta de impurezas e	- Inspecção	Antes da	Encarregado de	IMP08.28	
	gorduras, óleos	gorduras, bem como focos de oxidação incrustados	visual	decapagem	especialidade	FP-04-010	

Legenda

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade

FP - Fichas de prevenção

Defeito detectado Correcção		
a) Existência de rebarbas	Rebarbar com rebarbadeira fina para posterior limpeza a jacto de areia	

Aparelho de jacto de areia, rebarbadeira

PC08.09.09r02- decapagem a jacto de areia

APROVADO POR

19/11/200+

19/12/2024

2011-00