

Processo Construtivo

Terraços e Coberturas acessíveis:

Coberturas de telha serão realizadas do seguinte modo:

Assentamento feito por fiadas, começando sempre pelos beirados ou dos algerozes para o espigão.

Os espigões e arestas serão constituídos por telhões do mesmo fabricante da telha e providos dos remates respectivos.

Construir-se-ão as passadeiras que forem necessárias, tanto nas sancas como ao longo das pernas. Os larós serão executados em caleiras de zinco, com abas convenientes e com largura mínima de 0.25 m

Coberturas planas serão realizadas do seguinte modo:

Camada de forma em betão leve para formação das pendentes e caleiras;

Manta de polietileno para formar uma barreira de vapor, protegida com uma manta geotêxtil;

Isolamento térmico com uma placa de poliestireno extrudido;

Telas de PVC, altamente polimerizadas termoelásticas com reforço interior, dobrando nos muretes e rematando nos elementos verticais, ou outras previstas em CE;

Revestimento final:

Coberturas planas não acessíveis:

Como acabamento serão colocados inertes soltos, constituídos por seixo rolado lavado de granulometria indicada em Caderno de Encargos, com 6 cm de espessura.

Coberturas planas acessíveis:

Com lajetas pré-fabricadas (50 \times 50) cm assentes em calços reguláveis de PVC, lajetas de granito serrado (40 \times 40 \times 3) cm ou camada de godo lavado.

1 A Late 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Plano de Inspecção									
Νο	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc /reg associados				
1.	Pendentes de escoamento	Pendente ≤ 15% se nada for referido no CE	- Observação visual -Réguas de nível -Mangueiras de Nível	No inicio e final da tarefa	Encarregado	IMP08.28 FP-04-015				
2.	Teste de carga/Estanquicidade	Nenhuma infiltração ao fim de 24 horas Certificados do produto	- Observação visual	Final da tarefa	Encarregado / director de obra	-Registo de ensaio IMP08.28				

Defeit	o detectado	Соктесçãо
a)	Pendentes deficientes	Corrigir / refazer as pendentes
b)	Desalinhamento dos beirados, espigões e cumeeiras	Rectificação e correcção

		SC				

-Réguas de nível; mangueira de nível

		processo constru	utivo 🎚 PC	08 25.00r02 – Terraços (e Coberturas	
Alu Mu	ELABORADO POR	19/12/2007		The	APROVADO POR J9/12	poot