

## **Processos Construtivos**

Pintura sobre superfícies rebocadas - Em superfícies novas, dever-se-ão escovar as paredes para libertar as areias mal ligadas, com escova rija.

O acabamento será aplicado com pelo menos uma demão de isolante e duas demãos de tinta de água ou plástica até se conseguir uma superfície perfeitamente coberta

O esquema de pinturas será o definido em, Caderno de Encargos e em caso de omissão, o esquema que melhor se adeque ao estado da superfície.

| Plano de Inspecção |  |  |                       |  |   |                         |  |  |  |
|--------------------|--|--|-----------------------|--|---|-------------------------|--|--|--|
| N.º                | Característica a<br>controlar                        | Critérios de<br>aceitação/Documentos de<br>referência  | Método de verificação | Frequência                             | Responsável   | Doc./Reg.<br>associados |  |  |  |
| 1                  | Estado das superfícies a<br>pintar                   | - Superficies isentas de<br>gorduras, poeiras e uniformes  | - Inspecção visual    | - Inicio dos panos<br>a pintar         | Encarregado,<br>Encarregado de<br>Pinturas, Director de<br>Obra | IMP08.28<br>FP-04-008   |  |  |  |
| 2.                 | Grau de humidade das<br>superfícies a pintar         | - Superfície isenta de zonas<br>húmidas  | - Inspecção visual    |  | Encarregado,<br>Encarregado de<br>Pinturas, Director de<br>Obra |                         |  |  |  |
| 3                  | Tipo de tinta  | -Certificados do produto<br>- De acordo com o CE<br>(Caderno de Encargos), e<br>aprovado pela fiscalização | - Inspecção visual    | - Em cada nova<br>zona a envernizar    | Encarregado de<br>Pinturas, Director de<br>Obra                 |                         |  |  |  |
| 4                  | Cobertura da tinta<br>sobre a superfície a<br>pintar | - Superficie com coloração<br>uniforme   | - Inspecção visual    | - No final de cada<br>pano envernizado | Encarregado,<br>Encarregado de<br>Pinturas, Director de<br>Obra |                         |  |  |  |

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade FP – Fichas de prevenção

| Defei | to detectado                                    | Correcção  |
|-------|---|--|
| a)    | Superfícies a pintar com areias mal ligadas     | Passar escova de rija, até que todas as areias soltas tenham sido removidas  |
| b)    | Paredes com grau de humidade elevado            | Secar as superfícies com aparelho desumidificador, de forma a dota-las de capacidade de absorção   |
| c)    | Tipo de tinta desadequada a superfície a pintar | Caso já se tenham realizadas pinturas, deverá ser removida toda a tinta aplicada e aplicar esquema previsto e adequado. Caso ainda não tenham sido realizadas pinturas, trocar as tintas e aplicar esquema previsto e adequado |
| d)    | Cobertura das superfícies a pintar insuficiente | Aplicar novas demãos de pinturas até que a cobertura seja perfeita   |

| Ferramentas ou Equipamentos |   |
|-----------------------------|---|
| Trincha, rolo, escova rija  |   |
| ,,                          | ĺ |
|                             | l |
|                             |   |

processo construtivo PC08.32.02r02- pintura em superfícies rebocadas

ELABORADO POR

APROVADO POR

sq/sr/root