

Processos Construtivos

Funilaria e Revestimento de zinco - As matérias primas a utilizar neste processo serão as especificadas em Caderno de Encargos A execução de dobras fechadas deverão ser realizadas no sentido perpendicular ao da laminagem excepto no caso de chapas de cobertura e caleira, que deverão ser executadas segundo o comprimento da chapa obtendo o melhor aproveitamento.

Para temperaturas inferiores a 7 ° C, a chapa será ligeiramente aquecida antes de ser trabalhada.

Todas as obras em zinco serão imperativamente permitir a dilatação e contracção do material, não sendo realizadas ligações que não lhe permitam a livre dilatação.

A soldagem, quando necessária, será executada por liga de baixo ponto de fusão, sobre superfícies perfeitamente desengorduradas e limpas

Plano de Inspecção										
N.O	Característica a controlar	Critérios de aceitação/Documentos de referência	Método de verificação	Frequência	Responsável	Doc./Reg associados				
1	Tipo de zinco		- Inspecção visual		Director de Obra	IMP08.28 FP-04-010				
2.	Dobras	-De acordo com o Projecto e CE (Caderno de Encargos)	- Inspecção visual	-Antes e ao longo da aplicação	Director de Obra, Encarregado					
3	Soldaduras	(- Inspecção visual		Director de Obra, Encarregado					

IMP – Impresso de Gestão da Qualidade FP – Fichas de prevenção

Defeito detectado Correcção							
a)	Tipo de zinco diferente do especificado	Alterar a chapa de zinco para a chapa especificada					
b)	Dobras mal executadas	Refazer as dobras					
c)	Soldaduras mai executadas	Retirar as soldaduras já realizadas e voltar a soldar					

Ferramentas ou Equipamentos

	processo construtivo 🎚 PC08.30.00r02- funilaria e revestimentos a zinco							
She Mr	LABORADO POR (5 /1/200)	- W	APROVADO POR	19/12/2007				